

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	14/00002614	ITA:	Soprintendenza di Monumenti Antichità e Belle Arti - Campobasso	// MESESE	53
PROVINCIA E COMUNE (ISERNIA) VERAPRO			DESCRIZIONE		
LUOGO Verlasco			Sull'impianto originario romano corrispondente al cuneo. S ₂ dell'ipotesi di ricostruzione è stata ricavata una solar spalla. La facciata si sviluppa su due piani e presenta a piano terra una porta con spalle in pietra bianca a vista e salvamanici nella parte inferiore; l'arco è a sesto ribassato in pietra tufacea. Al piano superiore è situata un'apertura in pietra tufacea con arco a sesto molto ribassato. L'interno è diviso in tre campate coperte con volte a vela. La costruzione è in muratura incerta. Il tetto è a due falde in coccia romana. Lo stato di conservazione è cattivo.		
OGGETTO Stalla nel Verlasco					
CATASTO foglie 1111, part. 90					
CRONOLOGIA					
AUTORE					
DEST. ORIGINARIA					
USO ATTUALE Stalla					
PROPRIETÀ privata					
VINCOLI LEGGE DI TUTELA P.R.G. E ALTRI					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTE Quadrilatera					
COPERTURE Tetto a due falde in coccia romana					
VOLTE + SOLAI Volte a vela					
SCALE					
TECNICHE MURARIE Muratura incerta					
PAVIMENTI					
DECORAZIONI ESTERNE					
DECORAZIONI INTERNE					
ARREDAMENTI					
STRUTTURE SOTTERRANEE					

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICHE - CRITICHE

SISTEMA URBANO

RAPPORTI AMBIENTALI

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI

ALLEGATI

ESTRATTO MAPPA CATASTALE

FOTOGRAFIE

DISSEGNI E RELIEVI

MAPPE

DOCUMENTI VARI

RELAZIONI TECNICHE

REFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D,.....)

REFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE

FOTOGRAFIE

MAPPE - RELIEVI - STAMPE

ARCHIVI

COMPILATORE DELLA SCHEDE

Arch. Franco Valente

DATA

VISTO DEL SOPRINTENDENTE

REVISIONI