

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI	REGIONE	N.
COMUNICAZIONE	14/00002601	ITA:	Soprintendenza al Museo Antichità e Belle Arti - Campobasso	MOLISE	20
PROVINCIA E COMUNE (ISERNIA) VINAFRO			DESCRIZIONE		
LUOGO	Verlascio		<p>Sull'impianto originario romano corrispondente al cuneo n. 52 dell'ipotesi di ricostruzione è stata ricavata una sola stalla. La facciata si sviluppa su due piani. A piano terra si apre una porta con elementi in pietra bianca a vista ed arco a sesto ribassato. Al piano superiore è situata un'apertura che corrisponde al fienile; essa è rettangolare, in muratura, molto rovinata, con architrave in legno. L'interno presenta una volta a botte tronco conica. La costruzione è in muratura incerta e presenta tracce evidenti di muro romano. Il tetto è a due falde in coppi.</p> <p>Lo stato di conservazione è cattivo.</p>		
OGGETTO	Stalla nel Verlascio				
CATASTO	foglio 1/111, part. 21				
CRONOLOGIA					
AUTORE					
DEST. ORDINARIA					
USO ATTUALE	Stalla				
PROPRIETÀ	privata				
VINCOLI	LEGGI DI TUTELA P.R.G. E ALTRI				
TIPOLOGIA EDILEZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA	Quadrilatera				
COPERTURE	Tetto a due falde in coppi				
VOLTE - SOLAI	Volta a botte tronco conica				
SCALE					
TECNICHE MURARIE	Muratura incerta con tracce di muro romano				
PAVIMENTI					
DECORAZIONI ESTERNE					
DECORAZIONI INTERNE					
ARREDAMENTI					
STRUTTURE SOTTERRANEE					

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICHE - CRITICHE

SISTEMA URBANO

RAPPORTI AMBIENTALI

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI

ALLEGATI

ESTRATTO MAPPA CATASTALE

FOTOGRAFIE

DISSEGNI E RELIEVI

MAPPE

DOCUMENTI VARI

RELAZIONI TECNICHE

REFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D,.....)

REFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE

FOTOGRAFIE

MAPPE - RELIEVI - STAMPE

ARCHIVI

COMPILATORE DELLA SCHEDE

Arch. Franco Valente

DATA

VISTO DEL SOPRINTENDENTE

REVISIONI