

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI	REGIONE	S.
CODICI	14/00002585	ITA:	Soprintendenza ad Antichità e Belle Arti - Campobasso	// MOLISE	/
PROVINCIA E COMUNE (ISERNIA) VIENAFRO LUOGO Verlasce SOGGETTO Stalla nel Verlasce CATANZO foglio <i>Kdlc</i> , part. 115 CRONOLOGIA AUTORE DEST. ORIGINARIA USO ATTUALE Stalla PROPRIETÀ privata VINCOLI LEGGI DI TUTELA P.R.C. E ALTRI TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI PIANTA Quadrilatera COPERTURE Tetto a due falde in coppi VOLTE - SOLAI Volta a botte tronco conica SCALE TECNICHE MURARIE Muratura incerta con tracce di muro romano FATTIMENTI / DECORAZIONI ESTERNE DECORAZIONI INTERNE ARREDAMENTI STRUTTURE SOTTERRANEE			DESCRIZIONE Nell'edificio originario romano corrispondente al numero n. 5 dell'ipotesi di ricostruzione è stata ricavata una sola stalla su due piani. Il piano terra presenta all'interno una volta a botte tronco conica, mentre la precedente volta del caseo romano è stata abbattuta. La facciata, sebbene più stretta, è tipica delle altre stalle del Verlasce e si sviluppa su due piani. La porta a piano terra è costituita da elementi in pietra bianca a vista con arco a tutto sesto. L'apertura corrispondente al fianco è in muratura incerta con arco molto ribassato. La muratura è incerta e presenta evidenti tracce di muro romano all'interno. Il tetto è a due falde in coppi. Lo stato di conservazione è cattivo.		

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICHE - CRITICHE

SISTEMA URBANO

RAPPORTI AMBIENTALI

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI

ALLEGATI

ESTRATTO MAPPA CATASTALE

FOTOGRAFIE

DISSEGNI E RELIEVI

MAPPE

DOCUMENTI VARI

RELAZIONI TECNICHE

REFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D,.....)

REFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE

FOTOGRAFIE

MAPPE - RELIEVI - STAMPE

ARCHIVI

COMPILATORE DELLA SCHEDE

Arch. Franco Valente

DATA

VISTO DEL SOPRINTENDENTE

REVISIONI