

| A | N. CATALOGO GENERALE | N. CATALOGO INTERNAZIONALE |  | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E DELLE ARTI | REGIONE | S. | |
|---|---|----------------------------|---|---|---------|----------|----|
| CODICI | 14/000002623 | ITA : | Soprintendenza al Ministero Antichità e Belle Arti - Complesso | | 11 | SARDEGNA | 42 |
| PROVINCIA E COMUNE (ISERNIA) VERLASEO | DESCRIZIONE | | | | | | |
| LUOGO Verlasseo | Sull'impianto originario romano corrispondente | | | | | | |
| OGGETTO Stalle nel Verlasseo | al cuneo n. 63 dell'ipotesi di ricostruzione sono | | | | | | |
| CATASTO foglio 848 c, part. IID | state ricavate due stalle di cui una affaccia sulla | | | | | | |
| CRONOLOGIA | strada di accesso al piazzale denominata con la | | | | | | |
| AUTORE | lettera A, mentre l'altra affaccia sul piazzale. | | | | | | |
| DEST. ORIGINARIA | La facciata sul piazzale si sviluppa su due piani: | | | | | | |
| USO ATTUALE Stalla | a piano terra c'è una porta con spalle in pietra | | | | | | |
| PROPRIETÀ privata | bianca a vista e architrave retto in cemento. | | | | | | |
| VINCOLI LEGGE DI TUTELA P.R.C. E ALTRI | Al piano superiore è situata un'apertura con elementi | | | | | | |
| TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI | in pietra tufacea e architrave in legno. | | | | | | |
| PIANTA Quadrilatera | Il prospetto sulla via d'accesso presenta una porta | | | | | | |
| COBERTURE Tetto a una sola falda in coppi | con arco a tutto sesto costituita da elementi in | | | | | | |
| VOLTE - SOLAI Solai piani | pietra tufacea; alla sua destra è posta una piccola | | | | | | |
| SCALE | apertura in pietra tufacea; essa ha un davanzale | | | | | | |
| TECNICHE MURARIE Muratura incerta con tracce di muro romano | molanato e leggermente aggettante. Gli interni delle | | | | | | |
| PAVIMENTI | due stalle sono a scaldo piano. La costruzione | | | | | | |
| DECORAZIONI ESTERNE | è in muratura incerta con tracce di muro romano. | | | | | | |
| DECORAZIONI INTERNE | Il tetto è a una sola falda in coppi. | | | | | | |
| ARREDAMENTI | Lo stato di conservazione è cattivo. | | | | | | |
| STRUTTURE SOTTERRANEE | | | | | | | |

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICHE - CRITICHE

SISTEMA URBANO

RAPPORTI AMBIENTALI

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI

BIBLIOGRAFIA

| STATO DI CONSERVAZIONE | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | | OBSERVAZIONI |
|------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|--------------|
| | G | D | M | C | P | R | G | D | M | C | P | R | G | D | M | C | P | R | |
| STRUTTURE SOTTERRANEE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE AEREE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERE D'ARTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOLLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEICOLI E MEZZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLACARTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INCISIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FARMACI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTONACI INT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ALLEGATI

ESTRATTO MAPPA CATASTALE

FOTOGRAFIE

DISEGNI E RELIEVI

MAPPE

DOCUMENTI VARI

RELAZIONI TECNICHE

REFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D,.....)

REFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE

FOTOGRAFIE

MAPPE - RELIEVI - STAMPE

ARCHIVI

COMPILATORE DELLA SCHEDE

Arch. Franco Valente

DATA

VISTO DEL SOPRINTENDENTE

REVISIONI