



CODICE

14/00002561

ITA:

SOPRINTENDENZA B.B.A.A.S. Campobasso

11

MOLISE

PROVINCIA E COMUNE:	(IS) VESIAFRO	SU 33 SETP 11	DESCRIZIONE: 1000000 Roma, 1971 - In Pelle Nero - L. 100 cm.
LUOGO:	Via Cotugno (interno cortile n° 44) - 42		
OGGETTO:	Casa ed autorimesse		
CATASTO:	F. N° 16 - Part. 112 - 122		
CRONOLOGIA:	XIX - XX sec.		
AUTORE:			
DENT. ORIGINARIA:	Casa di abitazione		
USO ATTUALE:	Casa di abitazione ed autorimesse		
PROPRIETÀ:	Privata		
VINCOLI	LEGGI DI TUTELA: L. 1497/39; L. 431/85		
P.R.G. E ALTRI:	P.R.G. approvato il 2.11.77		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI			
PIANTA:	Ad L con aggregazione rettangolare (autorimesse)		
COPERTURE:	A semplice e doppia falda, con coppi e lamiere		
VOLTE e SOLAI:	Interni c.a.		
SCALE:	Muratura e c.a.		
TECNICHE MURARIE:	Granigliato di marmo e cemento		
PAVIMENTI:	Portale in pietra		
DECORAZIONI ESTERNE:			
DECORAZIONI INTERNE:			
ARREDAMENTI:			
STRUTTURE SOTTERRANEE:			

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTEZIE STORICO - CRITICHE:

La fabbrica originaria, come evincesi dalla lavorazione del portale, unico elemento superstite in grado di fornirci la base per una datazione, dovette sorgere nel XIX secolo e consistere in un locale ad uso artigianale ad un solo piano, con ammesso deposito e qualche vano residenziale.

La odierna fabbrica appare pressocchè ricostruita ex novo nella seconda metà del XX secolo, come evincesi dall'impiego del cemento armato nelle superfici orizzontali e negli sporti.

Resti della fabbrica originaria sono visibili nella zona di attacco tra i garate e la porta posteriore della casa.

Mancano del tutto elementi di significato tipologico e tecnologico.

---

**SISTEMA URBANO:** La fabbrica insiste in una grande corte accessibile da Vico Cotugno, nel borgo extramurario che fu a sua volta racchiuso dalle murazioni urbane del XVII secolo.

---

RAPPORTI AMBIENTALI:

La fabbrica si appoggia in linea ad altre tipologicamente più connoteate le quali non collaborano a realizzare un ambiente storicamente e scenograficamente commotato.

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

востановлена (рис., схемы, опрос).

La fabbrica ottocentesca ha subito un pressoché totale crollo, forse nel corso dei bombardamenti dell'ultimo conflitto mondiale, pertanto nella seconda metà del secolo, a metà anni 50 si è provveduto a ricostruirla nell'attuale configurazione.

I locali garage aggiuntivi sono stati realizzati alla fine degli anni '60

BRUNSWICK APPAL.

F. LUCENTEFORTE: "Monografia fisico-economico-morale di Venafro" Cassino 1882

## ALLEGATI:

ESTRATTO Mappa CATASTALE: All. N° 1

## FOTOGRAFIE:

All. n° 2

Negativi inv. n. 56103  
Coll. CXVIII,6.2

## DISEGNI E RILIEVI:

## MAPPE:

## DOCUMENTI TARI:

## RELAZIONI TECNICHE:

## RIFERIMENTI ALLE PONTE DOCUMENTARIE:

## FOTOGRAFIE:

## MAPPE - RILIEVI - STAMPI:

## ARCHIVI:

## RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CGI; MA; RA; OA; SM; D; ...):

/

## COMPILATORE DELLA SCHEMA:

## VISTO DEL SOFRINTENDENTE:

## REVISIONI:

Prof. Arch. N. COLETTA



## DATA:

15.5.1982