

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

CODICE

14/00002562

ITA:

SOPRINTENDENZA B.B.A.A.S. Campobasso

11

MOLISE

S

PROVINCIA E COMUNE: (15) VENAFRO SU 33 SITP 12

DESCRIZIONE:

(1000000 Roma, 00111 - In P.zza Italia 3 - 00111)

LUOGO: Via Cotugno n° 36 - 38

L'edificio nasce nel borgo occidentale della città, murato nel XVII secolo; ha pianta trapeziale e consta di due unità edilizie affiancate in linea lungo via Cotugno.

OGGETTO: Casa di abitazione

Come larga parte degli isolati del borgo, lo edificio accoglie locali originariamente artigianali ai piani terranei, oggi convertiti in pertinenze residenziali ed alloggi al piano superiore.

CATASTO: F. N° 16 - Part.123 - 124

Un grande arco costituente il principale accesso è oggi per ragioni statiche e distributive ripartito in due ingressi tramite un pilastrino in mattoni pieni a due teste ubicato in mezzeria.

CRONOLOGIA: XVII secolo

Esso funge da asse del fabbricato. A sinistra dell'arco si apre un portcavino a sesto ribassato.

AUTORE:

Al piano superiore accessibile da due scalette interne a semplice e doppia rampa si aprono gli ambienti residenziali che affacciano su via Cotugno tramite due balconini dotati di una mensola in pietra modanata sporgente circa 50 cm. ed un finestrino. Il tetto è a doppio spiovente sormontato da manto di tegole alla romana.

DEST. ORIGINARIA: Casa - bottega artigiana

USO ATTUALE: Casa - pertinenze residenziali

PROPIETÀ: Privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: L. 1497/39; L. 431/85
P.R.G. E ALTRI: P.R.G. approvato il 2.11.77

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: Trapezio

COBERTURE: A doppio spiovente raccordato a capanna

VOLTE + SOLAI: Solai in legno

SCALE: Interne in muratura

TECNICHE MURARIE: A pietrame montato a sacco

PAVIMENTI: Lastre di pietra e granigliato di cemento

DECORAZIONI ESTERNE: Portali e mensole di balconi in pietra

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTEZIE STORICO - CRITICHE

La fabbrica sorge fuori del centro murato medioevale, all'interno della murazione del borgo occidentale, pertanto la sua origine è sicuramente ascrivibile al XVII secolo, età in cui il borgo fu recinto.

Tale ipotesi è confortata anche dalla tipologia muraria a sacco, priva di intonaco.

La fabbrica conserva la sua originaria dimensione; essa consta di due piani trasmettendoci il classico sistema funzionale delle case-botteghe, con scaletta interna, locale artigianale e retrostante deposito al piano terreno, unità residenziale ai piani superiori.

E' presumibile che abbia avuto interventi di consolidamento a valle del sisma del 1805, nel secondo dopoguerra è stato elevato un pilastro per arginare il cedimento dell'arcone di principale accesso.

SISTEMA URBANO: La fabbrica rientra nel borgo murato occidentale e conserva la tipologia e l'aspetto edilizio originario

RAPPORTI AMBIENTALI:

La fabbrica ha come unico affaccio su strada il fronte principale che insiste su via Cetugno, lungo la quale trova allineamento con altre fabbriche.

E' una delle poche non rimaneggiate nel corso dei tre secoli di vita e pertanto rivendica un significato storico-tipologico notevole.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURE (rejo, restaura, repair)

E' presumibile che a valle del sisma del 1805 la fabbrica sia stata interessata da consolidamenti fondali e parietali, con rinnovo delle coperture.

Nel secondo dopoguerra è stato eretto un pilastrino a sostegno del principale arcone di accesso.

万维网入门

F. LUCENTEFORTE : "Nonografia fisico-economico-morale di Venafro" Cassino 1880

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

All. n° 1

FOTOGRAFIE:

All. n° 3,4 e 5
 Negativi inv. n. 56080; 56107-8
 coll. CXVIII.5.10; CXVIII.6.6-7

INSEGNI E RILIEVI:

All. n° 2

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE POSTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRI SCHEDE (CSI, MA, RA, OA, SM, DI,):

/

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Prof. Arch. M. COLLETTA

VISTO DAI SOVRINTENDENTI:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Arch. Letizia Neri

REVISIONI:

DATA: 27.4.1982