

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI		REGIONE	N.
	CODICE	ITA:	Soprintendenza Archeologica e per i Beni Architettonici, Artistici e Storici	II	MOLISE	8
PROVINCIA E COMUNE (IS) VENAFRO SU 11 SETT. 4			DESCRIZIONE:			
LUGO:			L'edificio consta di due piani, compreso il terrazzo accessibile da un ampio portone sottostante la scala esterna che serve il livello superiore.			
OGGETTO:			L'impianto planimetrico è irregolare, con due ambienti rettangolari ed uno trapezoidale. Il piano seminterrato consta di tre locali intercomunicanti adibiti una volta a bottega artigiana, oggi a deposito-cantina. Il primo piano presenta un vano letto ed una cucina-pranzo accolti in un perimetro rettangolare. La fabbrica ha un solo prospetto, caratterizzato dalla preesistente delle originarie dimensioni, con scala esterna a semplice rampa allo smontaggio della quale è stato di recente realizzato un bagnetto.			
CATASTO:			Le aperture sono trabeate e prive di ogni caratterizzazione; le coperture sono ³ tetto con falda doppia; il manto è in coppi alla romana.			
CRONOLOGIA:						
AUTORE:						
DEST. ORIGINARIA:						
USO ATTUALE:						
PROPRIETA': privata: Giordano Pasquale (n. a Venafro il 14.10.32) Gerardo Marciano (n. a Venafro il 17.11.1909)						
VINCOLI						
LEGGI IN TUTELA: L. 1497/39; L. 431/85.						
P.R.C. E ALTRE: P.R.C. approvato il 2.11.77						
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI						
PIANTA:						
irregolare con tipologia a schiera						
COPERTURE:						
tetto con doppia falda						
VOLTE - SOLAI:						
solai in legno						
SCALE:						
aperte a semplice rampa, in muratura						
TECNICHE MURARIE:						
muratura a sacco intonacata						
PAVIMENTI:						
in battuto di cemento a granigliato						
DECORAZIONI ESTERNE:						
DECORAZIONI INTERNE:						
ARREDAMENTI:						
STRUTTURE SOTTERRANEE:						

La fabbrica ha origine presumibilmente nel XVI° secolo trovandosi allineata con episodi di più certa epoca, ed ubicata all'immediato intradosso delle mura. La sua attuale configurazione risente di una serie di interventi che hanno alterato più l'assetto distributivo che quella prospettica; non mancano superfetazioni anche recenti quali il bagnetto realizzato sul piano di smentò della scala e la tettoia che copre le porte d'ingresso in lamiera plastica ondulata.

La fabbrica necessita di interventi restaurativi.

SISTEMA URBANO:

La fabbrica insiste su via Porta Gaglianico e pertanto rientra nella murazione pretorinascimentale della città.

RAFFORTI AMBIENTALI

Nonostante le recenti superfetazioni, la fabbrica, grazie alla conservazione dei volumi originali, contribuisce a determinare un ambiente discretamente significativo, grazie anche alla sua vicinanza con uno dei supportici che caratterizza la percorrenza viaria su cui insiste.

SCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI

RESTAURI (tipi, carattere, epoca):

Agli inizi del secolo si è proceduto a sostituire i gradini della scala originaria, sostituendo i prefabbricati di cemento ai lastroni di pietra.

Di recente, nel decennio in corso, è stato realizzato il gabinetto sul ballatoio esterno.

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO							
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE				X														
STRUTTURE MURARIE				X														
COFERTURE				X														
ISOLAI				X														
VASTE E SOTTITI																		
PATERNI				X														
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.					X													
INTERRI				X														

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato n.1

FOTOGRAFIE:

FOTOGRAFIE:

Allegato n.2

Negativi n. 55879

Colloc. neg. exvii. 13.16

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n.3

Pianta piano seminterrato

Scala 1:200

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

ARCHIVI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; EA; OA; SM; D.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Prof. Arch.

Mario Coletta



DATA:

10/4/1981

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

IL FUNZIONARIO...
Arch. Lucio Melloni

REVISIONI: