



CODICI

14/00007466

ITA:

Soprintendenza Archeologica e per i Beni
Architettonici, Artistici e Storici.

AA

MOLISE

DESCRIZIONE

14/00007466 - 14/00007466 - 14/00007466 - 14/00007466

PROVINCIA E COMUNE:

(IS) - VENAFRO SU 27 SETT 7

LUOGO:

Via Caserta n. 44-46-48

OGGETTO:

Botteghe artigiane

CATASTO:

Foglio 15 - Part. 313

CRONOLOGIA:

XI secolo

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA:

Deposito-bottega commerciale

USO ATTUALE:

Bottega commerciale

PROPRIETA':

Privata

VINCOLI

LEGGI DI TUTELA: L. 1497/39; L. 431/85

P.R.G. E ALTRI: P.R.G. approvato il 2.11.77

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA:

Trapezia

COFERTURE:

Tetto ad una falda ed a terrazzo

VOLTE e SOLAI:

Solaio piano in putrelle e tavelloni

SCALE:

TECNICHE MURARIE:

Pietrame calcareo intonacato

PAVIMENTI:

Lastroni in pietra

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

La fabbrica, ad un solo livello, presenta un impianto basamentale trapezio, con tre aperture che immettono in un unico locale adibito a bottega commerciale. L'unico prospetto di cui la fabbrica dispone si apre su via Caserta, proseguimento di via XIII Marzo, con due portali ad arco ribassato disposti simmetricamente rispetto a quello centrale a pieno sesto. La copertura è per due terzi a tetto con semplice falda e coppi alla romana, per un terzo piana per non occludere una finestra del fabbricato cui si appoggia; un coronamento in coppi alla romana completa il fronte. La muratura è in pietrame calcareo di modesta pezzatura montato a filari. Superfetazioni anche non recenti, quali la pensilina in lamiera zincata che copre al di sopra dei portali, contribuiscono a degradare ulteriormente la già precaria situazione edilizia ed ambientale della fabbrica.

La fabbrica è sorta, agli inizi del secolo all'estradosso di un tratto murario urbano del versante meridionale tra porta del Mercato e porta Nuova. Modesto episodio sorto con caratteristiche baroccali trova un minimo di decoro formale grazie ai tre portali in pietra tagliata a squadro e successivamente bucciardata, motivo diffuso nei fondaci della città a partire dal XVIII secolo. Per conservando l'originario impianto planivolumetrico la fabbrica ha subito modesti interventi di trasformazione parietale che hanno contribuito a degradarla.

SISTEMA URBANO: La fabbrica, sorta a ridosso di un tratto della murazione urbana tardomedievale, affaccia su via Caserta.

RAFFORTI AMBIENTALE: La fabbrica presenta scarso rilievo tipologico ed ambientale.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (dipi, stucchi, opere):

1978 - 1979 - 1980
 1981 - 1982 - 1983
 1984 - 1985 - 1986
 1987 - 1988 - 1989
 1990 - 1991 - 1992
 1993 - 1994 - 1995
 1996 - 1997 - 1998
 1999 - 2000 - 2001
 2002 - 2003 - 2004
 2005 - 2006 - 2007
 2008 - 2009 - 2010
 2011 - 2012 - 2013
 2014 - 2015 - 2016
 2017 - 2018 - 2019
 2020 - 2021 - 2022

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO				
	O	D	M	C	P	O	D	M	C	P	O	D	M	C	P
STRUTTURE SOTTERRANEE															
STRUTTURE SUPERFICIE	/		X												
COPERTURE				X											
MOIAT			X												
VOLI E SCOPPI															
PAVIMENTI			X												
DECORAZIONI															
FRESCCHI				X											
STUCCO INT.				X											
INTINI			X												

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato n. 1

FOTOGRAFIE:

Allegato n. 2

Negativo n. 55626

Collocaz. negativo eXVij.45.32

DISEGNI E RELIEVI: Alt. n. 3

Pianta scala 1:200

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; SA; RA; OA; SM; D.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RELIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDE:

Prof. Mario Coletta

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Arch. Lucio Molteni



REVISIONI:

DATA:

5/3/1982