A	N. CATALOGO GENERALE	N.CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI		REGIONE	N.
CODICI	14 0000 76028	ITA:			Molise	

PROVINCIA E COMUNE: ISERNIA - S.PIETRO AVELLANA

LUOGO: mass. Carugno

OGGETTO: abitazione

CATASTO:

CRONOLOGIA:

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: stalla

USO ATTUALE: abbandonata

PROPRIETÀ:

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: rettangolare

COPERTURE: a doppia falda

VOLTE o SOLAI:

SCALE:

TECNICHE Mmurarie: opus incertum

PAVIMENTI: nella stalla selci

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

(3401237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 100.000)

Si tratta di un vechhio casolare composto da due parti giustapposte tramite ammorsature. La parte più vecchia, caratterizzata dall'ingresso con arco, é formata da stalla e fienile nella zona superiore. Il pavimento della stalla (épresente il canale di scolo centrale) é formato da selci ben disposti. La parte distanta dall'ingresso con architrave é datata 1908. L'ingresso da subito su un ambiente con un caminetto. Vi é una porta, centrata sulla stessa parete del camino, che apre su una rampa che conduce al piano superiore. Sono presenti due vani di cui uno adibito a cucina.
Si accede a tale zona superiore anche dall'esterno tramite una porta disposta a mezzacosta.
E' presente la colombaia al soffitto.
Sono presenti un arco in pietra calcarea, formato da due pezzi uniti ad una delle reni e un architrave. Un elemento architettonico é costituito dalle soglie delle finestre aggettanti verso l'esterno e costituite da due pezzi forse per evitare la rottura della soglia stessa conseguente allo scarico dei piedritti e della disuniforme ripartizioni delle reazioni di appoggio.
L'opera muraria é in ottimo stato, mentre i solai di copertura sono in pessimo stato.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

SISTEMA URBANO:

RAPPORTI AMBIENTALI:

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 16 11 78						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE						X												
SOLAI						X												
VOLTE E SOFFITTI						X												
PAVIMENTI		X				X												
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.						X												
INFISSI						X												

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

foto prospettiche

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

gruppo di Agnone

DATA:

18.X797?

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI: