



# -Provincia di Caserta-

## PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI CAPUA E DEL BORGO DI SANT'ANGELO IN FORMIS



ANALISI DEGLI ORGANISMI EDILIZI: 1/2

TAVOLA: -2a-

Data: Ottobre 2004

Scala : 1/1000

I Professionisti incaricati:

ing. M. Rauccio, arch. R. Schiavone, arch. L. Branco, ing. G. Mazzarella, ing. A. Valletta, dott. L. Manco

Ufficio Tecnico Comunale:

ing. F. Aurilio, arch. G. Nardiello

COMUNE DI CAPUA  
UFFICIO PROTOCOLLO  
13.10.04 016710  
CAT. .... FASC. ....




arch. G. Nardiello

Arch. Giuseppe Nardiello

# LEGENDA

CONDIZIONI STATICHE  
COMPLESSIVE

CONDIZIONI DELLO STATO  
DI MANUTENZIONE



Insufficienti



Buone

(condizioni igienico-sanitarie complessive)

A Mediocri

B Insufficienti

C Sufficienti

D Buone



Lavori in corso di esecuzione



Area di sedime di fabbricato  
preesistente



Rudere e/o fabbricato in condizioni  
statiche notevolmente degradate



B 1

1

2

A 1

14

PIAZZA  
S. FRANCESCO

VIA DELLA  
CERVA

B 1

7 B

4

C 6

2 D

3 C

5 A

7 + Q

VICO II S.  
VINCENZO

1 C

VIA

VIA ROMA

15

D 1

7 8 C

4 4 C

D 2 3

13 A

B 12

11 A

VICO DEGLI  
OREFICI

5

10 C

9 A

VIA

VICO I S.  
VINCENZO

6 A

7 A

1 B

6

10 A

9 B

2 B

12

C 4

B 7

8 C

2 C

C

B 4

11 D

12

11 B