pagina 1 Scheda A: NCTN=00089501

CODICI

tipo di scheda livello di ricerca

CODICE UNIVOCO codice regione

numero catalogo generale ente schedatore

MERANSCEN 1232H 00089501

LOCALIZZAZIONE

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA CE provincia comune Limata località

CENTRO STORICO numero d'ordine

denominazione carattere amministrativo del centro storico

ZONA URBANA numero SETTORE

tipo numero

OGGETTO **OGGETTO**

> tipo qualificazione denominazione

ALTRA DENOMINAZIONE genere di denominazione

denominazione **GERARCHIA**

RIFERIMENTO VERTICALE livello

RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

COORDINATE sistema di riferimento

UBICAZIONE

CATASTO foglio data foglio particelle

UBICAZIONE genere dell'affaccio

denominazione spazio viabilistico indicazione chilometrica

DEFINIZIONE CULTURALE **AUTORE**

fonte

secolo

validità

frazione di secolo

riferimento all'intervento (ruolo) nome

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

fonte dell'attribuzione NOTIZIE STORICHE

> NOTIZIA riferimento notizia sintetica notizia

AP

15

CAPUA

81 SBAAAS CE

SANTA CATERINA CAPOLUOGO MUNICIPALE

SU

0

POLVERIERA

MILITARE POLVERIERA SANTA CATERINA

popolare

POLVERIERA AUSTRIACA

bene individuo

Gauss-Boaga

52 all.1 2001

1214(terreni) e 21-828 (fabbricato)

principale

Retro Educandato Santa Caterina 200m da piazza San Francesco

Progettazione-Direttore dei lavori

ing. Filippo Marinelli

G. Pane A. Filangieri in "CAPUA - Architettura e Arte". 1994

INTERO BENE REALIZZAZIONE

La struttura della fortificazione urbana fu completata nei primi decenni del settecento da due polveriere, collocate rispettivamente a nord e a sud dell'intero impianto difensivo, una presso il convento di Santa Maria delle Monache e l'altra presso quello di Santa Caterina II Granata, che pubblicò nel 1752 la pianta del d'Herbot, li definì come di "meravigliosa architettura". In effetti le due strutture pur avendo una funzione puramente pratica appaiono molto curate e possiedono un'austera eleganza. Entrambe sorgono all'interno di un fossato, che le rende non facilmente visibili a distanza e le sottrae al tiro radente. Inoltre il fossato doveva avere la funzione di limitare i danni di una eventuale esplosione, e di poter essere allagato, a giudicare dall'altezza delle imposte, per estreme esigemze difensive. G. Pane A. Filangieri in "CAPUA - Architettura e Arte". 1994

ca. inizio

XVIII

Scheda A: NCTN=00089501 pagina 2

validità data

validità

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

secolo validità

frazione di secolo

validità data validità

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

riferimento

tipo di suddivisione orizzontale

numero di piani tipo di piani

suddivisione verticale SUDDIVISIONE INTERNA

riferimento

tipo di suddivisione orizzontale

numero di piani tipo di piani

suddivisione verticale

IMPIANTO STRUTTURALE

configurazione strutturale primaria

PIANTA

riferimento alla parte

PIANTA

riferimento piano o quota

schema forma

dati icnografici significativi

FONDAZIONI

tipo di terreno a livello di appoggio

STRUTTURE ubicazione

tipo

qualificazione del tipo tecnica costruttiva

materiali

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA ubicazione tipo di struttura

genere qualificazione del genere

materiali

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

UBICAZIONE TIPO

genere forma

qualificazione della forma

STRUTTURA riferimento tecnica costruttiva specificazioni tecniche

COPERTURE

UBICAZIONE CONFIGURAZIONE ESTERNA

genere forma

qualificazione della forma

ante

1723-1727

ca.

XX ca. fine ca.

1723-1727 ca.

intero bene livelli continui

piano interrato a elementi seriali

intero bene livelli continui

cantinato

a elementi seriali

edificio realizzato all'interno di un fossato e costituito da muratura portante in tufo, coperto da volta a botte a schiena d'asino, completato da copertura a falde inclinate.

intero bene

interrato a blocco quadrangolare

barbacani esterni con finestre

terreni piroclastici semipermeabili per porosità (caratteristica sismica). Area stabilizzata di terreni fluvio palustri su piroclastico in meandro

fluviale con sponde protette.

intero bene

continua (presumibile)

a gradoni

muratura continua (presumibile)

tufo giallo

intero bene pareti in muratura

continua tufo giallo

intero bene

volta a botte

a schiena d'asino

intera volta in muratura blocchi regolari

intero bene

tetto

a capanna

a falde fortemente spioventi

Scheda A: NCTN=00089501 pagina 3

MANTO DI COPERTURA

riferimento

tipo

qualificazione del tipo

materiali

SCALE

SCALE

ubicazione

genere categoria

quantità

collocazione

forma planimetrica

SCHEMA STRUTTURALE

riferimento

tipo

tecnica

materiali

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

riferimento alla parte

stato di conservazione indicazioni specifiche

STATO DI CONSERVAZIONE

riferimento alla parte

stato di conservazione indicazioni specifiche

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

riferimento alla parte

uso

USO STORICO

riferimento alla parte

riferimento cronologico

uso

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

indicazione generica

indicazioni specifiche

STRUMENTI URBANISTICI

strumento in vigore

ALLEGATI

stralcio foglio catastale

ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI

numero di allegato

tipo

ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI

numero di allegato

tipo

ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI

numero di allegato

tipo

FOTOGRAFIE

negativo

tipo

note

intero bene tegole

coppi e canali

laterizi

esterna

scala d'accesso al fossat

unica

parallela al lato anteriore del fossato

rettangolare

intera struttura

su arco rampante muratura

tufo giallo

struttura muraria

buono

La struttura muraria appare in buono stato di conservazione non

presentando particolari danni o segni di cedimento

copertura

buono

La copertura appare in buono stato di conservazione non

presentando particolari danni o segni di cedimento oltre la

vegetazione molto prolifera che potrebbe essere causa di spaccature

Ministero delle Finanze-Agenzia del Demanio- in usufrutto perpetuo a

favore della Regione Campania, in luogo del disciolto ente

P.R.G. adoz. Delib. C.C. n 30-31/07/72, vigente D.P.G.R.C.

n.3889-26/10/1976- Piano particolar. Zone A) - Perimetro zone di

recupero art. 27 L. 457/78- Zone conferm Piano di Valorizzazione.

Vietati aumenti di volume dell'esistente e nuovi volumi. Spazi liberi

destinati a parcheggio. Consentito il restauro conservativo e la

e di umidità

intero bene

stato di abbandono

intero bene

destinazione originaria

"Orfanotrofio Militare"

polveriera militare

proprietà Stato

L.R. 26/02

sintesi normativa zona

manutenzione.

1 - Pianta e Prospetti

Rilievo architettonico in scala 1:200

2 - Foglio d'unione catastale

Mappa catastale

3 - Stralcio Piano di Recupero

Elaborato in scala 1: 1000

AFS8154725

a colori

Prospetto principale d'accesso

Scheda A: NCTN=00089501 pagina 4

FOTOGRAFIE

negativo AFS8154726 tipo a colori

note FOTOGRAFIE Prospetto laterale

negativo
tipo
note
FOTOGRAFIE

AFS8154727
a colori
Particolare

negativo AFS8154728 tipo a colori note Particolare FOTOGRAFIE

negativo AFS8154729 tipo a colori Vista d'insieme

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

BIBLIOGRAFIA

sigla per citazione

autore
anno di edizione

G. Pane, A. Filangieri
1990

COMPILAZIONE

COMPILATORI Compilatore Compilazione scheda

nome compilatore arch. Massimo Apollonio Capasso

data 2005

COMPILATORI ruolo del compilatore Rilievo

nome compilatore arch. Massimo Apollonio Capasso

data 2005 COMPILATORI

ruolo del compilatore Fotografie

nome compilatore arch. Massimo Apollonio Capasso

data 2005

COMPILATORI Ricerca storica

nome compilatore arch. Massimo Apollonio Capasso

data 2005 COMPILATORI

ruolo del compilatore Elaborati Grafici arch. Massimo Apollonio, Capasso

data
funzionario responsabile

2005
arch. Anna Capuano Heputetto

TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE
data

data
nome revisore

2005
arch. Massimo Apollonio Capasso

Mysimo Belleno Gerno