

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
01/00045525	ITA:	S.B.A.A.P.	PIEMONTE	Ø
PROVINCIA E COMUNE: AT - MONCALVO		DESCRIZIONE: <span style="float: right;">(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)</span>		
LUOGO: loc. San Rocco; strada comunale della Madonnina.		1) Edificio ad aula rettangolare e portico antistante. All'interno non vi sono decorazioni; la		
OGGETTO: CHIESA CAMPESTRE DI SAN ROCCO		aula è separata dal presbiterio per mezzo di uno		
CATASTO: F° 17 (1980); part. A		scalino; pavimento in ammattonato. Vi è un solo		
CRONOLOGIA: XVII (1600); XIX (1875); XX (1970).		altare in laterizio, decorato a "finto marmo" e		
AUTORE: ?		sovrastato, un tempo, da una tela di G. Caccia.		
DEST. ORIGINARIA: Chiesa campestre.		Attualmente la tela si trova nella chiesa di S.		
USO ATTUALE: Chiesa campestre.		Francesco. Volta abbotte in mattoni intonacati.		
PROPRIETÀ: Ente: parrocchia di Sant'Antonio da Padova		Coperture con tetto a capanna, capriata lignea		
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:		alla piemontese e manto di copertura in coppi.		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI		Non vi sono cripte.		
PIANTA: isolata; aula; rettangolare; portico.		2) Configurazione volumetrica semplice e compatta; l'edificio non ha mai subito trasformazioni.		
COPERTURE: tetto a capanna; orditura lignea; manto in coppi.		Struttura portante in mattoni e malta.		
VOLTE o SOLAI: volte a botte; in mattoni; intonacata.		3) Facciata principale a Nord a capanna intonacata, con antistante un porticato. A circa 2/3 dell'altezza della parete si innesta lo spiovente		
SCALE: nessuna.		del portico, coppi poggianti su orditura lignea		
TECNICHE MURARIE: muratura in mattoni e malta.		sostentua dalla parte opposta da due pilastri in		
PAVIMENTI: ammattonato.		mattoni a sezione rettangolare, intonacati, su		
DECORAZIONI ESTERNE: cornici; pitture a secco.		piccolo basamento e decorati alla sommità da una		
DECORAZIONI INTERNE: nessuna.		cornice in laterizio intonacata, leggermente ag-		
ARREDAMENTI:		gettante. Il portico è chiuso lateralmente da mu-		
STRUTTURE SOTTERRANEE: 0 p.s.; fondazioni non accertabili.		ratura in mattoni". La porta d'ingresso, rettango-		
		lare di semplicissima fattura, è affiancata da		
		oculi e sormontata da un'altra apertura. Una cor-		
		nice laterizia intonacata sottolinea i salienti.		
		I restanti prospetti sono intonacati e non pre-		
		sentano decorazioni.		

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

"... vi esistono inoltre... due rurali tempietti, uno sotto il titolo di S. Rocco... di questo egregio autore (G. CACCIA) vi hanno anche parecchie tavole nel campestre oratorio di S. Giovanni Battista, ed una se ne vede in quello di S. Rocco, rappresentante questo santo consolato dall'angelo...". (BIBL. 1, X, 565).

XVII (1600) : l'edificio viene fatto costruire dalla comunità moncalvese: "... si trova poco distante dalla porta che va ad Asti. Per voto fatto, tutti gli anni la popolazione di Moncalvo va processionalmente il dì del santo a questa cappella..." (BIBL. 2, 18).

XIX (1875) : "...ora è in cattivissimo stato e sarebbe a desiderarsi che il Municipio pensasse a conservare sì prezioso lavoro..." (BIBL. 2, 18).

(1875) : viene ancora celebrata la messa nel giorno di San ROCCO. (BIBL. 3, 101).

(1890) : "...la chiesuola colla faccia verso Moncalvo guarda a mezzanotte. Davanti alla porta d'entrata esiste un atrio coperto semplicemente del tetto. La cosa più notevole di detta chiesa è l'affresco del Caccia. Il Santo Taumaturgo vi è atteggiato in preghiera, e consolato dall'apparizione di un angelo. Queste due figure sono di una vivezza impareggiabile. Ha un solo altare di cotto: il bellissimo S. Rocco gli serve da icona. Sonvi ai lati negli angoli due statuette di legno assai preziose rappresentanti S. Sebastiano martire ed il medesimo S. Rocco in abito da pellegrino. La manutenzione della chiesa spetta al Municipio. Molti anni addietro aveva anche la sua campana...". (BIBL. 3, 102).

---

SISTEMA URBANO:

Zona agricola dominante il Borgo sottostante.

La posizione della chiesa permette la vista per intero delle due valli ivi confluenti.

---

RAPPORTI AMBIENTALI:

Edificio isolato, in posizione dominante le due valli che ivi convergono.  
Circondato da vigneti e zone boschive.

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

XX (1970) : viene ripassata la copertura e tinteggiate le facciate.

XX (1974) : viene restaurato il quadro di San Rocco.

BIBLIOGRAFIA:

- 1) G. CASALIS, Dizionario geografico, storico-statistico..., Torino 1846, vol.X
- 2) G. MINOGLIO, Moncalvo, cenni storici, Moncalvo 1877
- 3) C. LUPANO, Moncalvo sacra, Moncalvo 1899

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO GIUGNO 90						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			●															
COPERTURE			●															
SOLAI			●															
VOLTE E SOFFITTI			●															
PAVIMENTI				●														
DECORAZIONI			●															
PARAMENTI			●															
INTONACI INT.				●														
INFISSI				●														

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:	
ESTRATTO MAPPA CATASTALE:	all. n. 1
FOTOGRAFIE:	all. n. 2
DISEGNI E RILIEVI:	
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI:	
RELAZIONI TECNICHE:	

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
FOTOGRAFIE:
MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
ARCHIVI:  Sono state effettuate ricerche negli archivi comunali, ma non è stato reperito materiale.

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:  
arch. Giannamaria VILLATA  
*Giannamaria Villata*

VISTO DAL SOVRINTENDENTE:  
  
*Vianchi*

REVISIONI:

DATA: GIUGNO 1990

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	01/00045525	ITA:	SOPRINTENDENZA B.A.A. 66	PIEMONTE	
	ALLEGATO N. 1 AT - MONCALVO		S.ROCCO		

Estratto mappa N.C.E.U  
 F° XVII, part.A  
 scala 1 : 2000



