



01/00042001

ITA:

SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI ED
ARCHITETTONICI DI TORINO

PIEMONTE

Ø

PROVINCIA E COMUNE: AT - MONTEMAGNO.

LUOGO: strada vicinale Valinò.

OGGETTO: chiesa campestre della Madonna del Valinò.

CATASTO: F. 9 (agg. 1971); part. A

CRONOLOGIA: XVII (?); XVIII (1764); XIX (1812); XX (1978?).

AUTORE: ?

DEST. ORIGINARIA: chiesa campestre.

USO ATTUALE: chiesa campestre.

PROPRIETA': Ente: Parrocchia di San Martino.

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: isolata; aula; rettangolare; campanile; sacrestia.

COPERTURE: a falde; orditura lignea; manto in coppi.

VOLTE o SOLAI: a botte unghiata; in mattoni intonacati; a crociera.

SCALE: non accertabili.

TECNICHE MURARIE: mattoni e malta.

PAVIMENTI: ammattonato; ceramica; battuto di cemento.

DECORAZIONI ESTERNE: frontone; paraste.

DECORAZIONI INTERNE: paraste intonacate.

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE: 0 p.s.; fondaz. non accertabili.

DESCRIZIONE:

(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

1) Edificio isolato, sito in fondovalle, è stato totalmente ristrutturato alla fine degli anni '70.

Si presenta con pianta ad aula rettangolare; la retrostante sacrestia è a pianta rettangolare con solaio piano; pavimento in battuto di cemento.

Sul lato a ponente dell'edificio vi è il campanile a pianta quadrata. Lo spazio interno della chiesa è decorato con paraste intonacate; volta a botte unghiata, in mattoni intonacati; i pavimenti, che in origine erano in ammattonato, ora sono stati sostituiti con piastrelle in ceramica. L'ingresso principale è preceduto dal portico con pilastri binati, a sezione rettangolare intonacati, sui quali poggiano volte a crociera. Il portico è delimitato sul lato Est ed Ovest da una balaustra in mattoni intonacati.

2) L'edificio si presenta con configurazione volumetrica semplice e compatta, sorto secondo un progetto unitario, al quale alla fine del secolo XIX è stato aggiunto il campanile. Struttura portante in mattoni e malta.

3) L'edificio è intonacato in tutte le sue parti. La facciata principale a Sud-Ovest è preceduta dal portico sul quale poggia un timpano con cornici sagomate. La porta d'ingresso rettangolare, racchiusa da una cornice mistilinea, è centrata in facciata, ed è sormontata da una finestra rettangolare, anch'essa delimitata da una cornice.

(segue all. n. 4)

XVIII (1764, 17 Luglio): secondo la tradizione popolare, la chiesa esiste già dalla fine del secolo XVII, ma non vi sono documenti che ne suffraghino l'ipotesi. Nell'Archivio Parrocchiale è conservato l'atto di "costituzione di censo per messer Francesco Aletto a favore della chiesa campestre della Madonna delle Grazie o sii Valinò su queste fini....." (A.P.M., doc. 130). Questo è il primo documento che attesta l'esistenza della Chiesa.

XIX (1812): nella mappa francese la chiesa "chappelle de N.D. de Vallino" è rappresentata con pianta rettangolare, stretta ed allungata, e non è affiancata dal campanile. (ICN. A.C.M., mappa 1812)

XX (1978?): la chiesa viene totalmente ristrutturata.

SISTEMA URBANO: Zona agricola di fondo valle, posta ai piedi del centro abitato. Il collegamento con questo è assicurato dalla sola strada vicinale Valinò.

RAPPORTI AMBIENTALI:

Chiesa campestre isolata nella campagna, circonadata da zone coltivate a boschive. In tutta la vallata non vi sono costruzioni, se non qualche tettoia in lamiera, ad uso fienile.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Non si hanno date e notizie precise circa gli interventi effettuati.

XX (1978) : vengono eseguite opere di risanamento all'interno dell'edificio e ripristinati gli intonaci.

BIBLIOGRAFIA:

Non sono state reperite fonti bibliografiche.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI APRILE '90 RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE		•																
COPERTURE		•																
SOLAI			•															
VOLTE E SOFFITTI			•															
PAVIMENTI		•																
DECORAZIONI		•																
PARAMENTI			•															
INTONACI INT.			•															
INFISSI			•															

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: all. n. 1

FOTOGRAFIE: all. n. 2 - 6 - 7

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:
all. n. 4
all. n. 5

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

all. n. 3


ARCHIVI:

A.P.M. Archivio Parrocchiale di Montemagno:
- doc. 130

A.C.M. Archivio Comunale di Montemagno:
- mappa 1812;
- mappa 1899;
- archivio edilizio.


COMPILATORE DELLA SCHEDA:

arch. Giannamaria VILLATA



DATA: MAGGIO 1990

VISTO... TENDENTE:



REVISIONI: