


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
CODICI	12/00074298	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DEL LAZIO 00186 ROMA - Via Cavallotti, 2	49	LAZIO	
<i>Del. n. 5</i>	PROVINCIA E COMUNE: FR - ALATRI		DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)			
	LUOGO: corso Umberto I n. 29/33					
	OGGETTO: palazzetto rinascimentale					
	CATASTO: M.U. 741					
	CRONOLOGIA: XVII e XVIII secolo					
	AUTORE:					
	DEST. ORIGINARIA: abitazione					
	USO ATTUALE: abitazione					
	PROPRIETA': privata					
	VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI: in zona da sottoporre a Piano Particolareg.					
	TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
	PIANTA: irregolare					
	COPERTURE: tetto piano - terrazza					
VOLTE o SOLAI: volte a botte e a crociera solai in legno						
SCALE: di servizio in muratura						
TECNICHE MURARIE: muratura di pietrame						
PAVIMENTI: pavimenti in cotto - pavimenti moderni						
DECORAZIONI ESTERNE:						
DECORAZIONI INTERNE:						
ARREDAMENTI:						
STRUTTURE SOTTERRANEE: ambienti seminterrati adibiti a cantina						

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

M.U. 1:1000 in allegato

FOTOGRAFIE:

foto dell'interno n. 1
foto dell'esterno n. 1

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

INV. NEGATIVI N. 68-69

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Rita SANTILLI

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

SCHEDA ANNULLATA:
COSTITUISCE ALLEGATO
DELLA NUOVA SCHEDA DI
REVISIONE -

DATA: 15 sett. 1976

Il nucleo unitario dell'abitazione è stato completamente modificato da interventi successivi, che hanno portato ad una differente ripartizione e utilizzazione degli ambienti.
Su un lato del cortile sono state aggiunte strutture moderne, tra cui la legnaia, che ne hanno alterata la forma quadrata originale.
Il diverso uso dell'edificio e la sua trasformazione in piccoli appartamenti hanno modificato la scala ed il loggiato che si affacciava sul cortile.

SISTEMA URBANO:

L'edificio si trova in posizione angolare tra corso Umberto I e vicolo Vecchio.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio emerge per la sua dimensione dal tessuto medievale che lo circonda; inoltre la strada all'altezza del palazzo si allarga tanto da mettere in evidenza la sopraelevazione moderna che non si integra affatto con l'ambiente circostante.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Sul portale d'ingresso è inserito uno stemma in stucco.

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Un primo restauro è avvenuto nel '700, epoca in cui venne aggiunto il portale d'ingresso in bugnato e i due balconi sulla facciata.

Sono evidenti inoltre gli interventi moderni nella sopraelevazione del terzo piano e nel restauro delle scale d'accesso alle abitazioni dal primo piano.

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 12-8-76						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE			X															
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI	X																	
PARAMENTI		X																
INTONACI INT.		X																
INFISSI		X																

OSSERVAZIONI: