

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
CODICI	12/00074326	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DEL LAZIO 00186 ROMA - Via Cavalletti, 2	49	LAZIO	
PROVINCIA E COMUNE: FR - AIATRI			DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)			
LUOGO:	Corso Garibaldi 40-42					
OGGETTO:	Edificio residenziale					
CATASTO:	M.U. 1509					
CRONOLOGIA:	Sec. XIV con qualche trasformazione successiva					
AUTORE:						
DEST. ORIGINARIA:	Residenziale					
USO ATTUALE:	Civile abitazione					
PROPRIETA':	Privata					
VINCOLI	LEGGI DI TUTELA: Vincolato dalle "Belle Arti" P.R.G. E ALTRI:					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI						
PIANTA:	Cellule rettangolari sviluppate in profondità					
COPERTURE:	Tetto a falde inclinate con travi di legno e coppi					
VOLTE o SOLAI:	Volte a botte. Travi in legno e tavole					
SCALE:	Di servizio con volte a botte					
TECNICHE MURARIE:	Muratura in pietra calcarea ricoperta da una gettata di malta (fratazzato)					
PAVIMENTI:	Parte in cotto e parte rifatti recentemente con piastrelle					
DECORAZIONI ESTERNE:	Cornici e decorazioni di portale e finestre in pietra rosata					
DECORAZIONI INTERNE:						
ARREDAMENTI:						
STRUTTURE SOTTERRANEE:						

Acc. m. 7

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

N.O. 1:1000

allegato in busta

FOTOGRAFIE:

della facciata su via Garibaldi - N.

contenute in busta

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

INV. NEGATIVI N. 63-64

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDE:

Rita SANTILLI

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

SCHEDA ANNULLATA:
COSTITUISCE ALLEGATO
DELLA NUOVA SCHEDE DI
REVISIONE -

DATA: 15 sett. 1976

Non sono reperibili notizie storiche direttamente riferite all'edificio in esame, ma indirettamente si risale all'epoca di costruzione poiché la casa fa parte di un borgo residenziale, sviluppatosi lungo la spina di Via Garibaldi nel XIV secolo.

Si tratta, lungo tutta la via, di cellule a schiera sviluppate in profondità, tipologicamente e dimensionalmente simili, anche se accorpamenti catastali successivi producono proprietà più grandi come nel caso del nostro edificio. Alcune trasformazioni devono essere avvenute nel XVIII secolo, come testimonia la fattura del portale e alcuni particolari di facciata.

Ha subito anche un restauro nell'ultimo secolo, che ha riguardato il rifacimento parziale dei pavimenti, la ripulitura e trattamento della facciata.

SISTEMA URBANO:

L'edificio è affacciato lungo Via Garibaldi, affiancato da altri edifici residenziali che insieme formano un isolato a cuneo tra Via Garibaldi, Vicolo Portadini e Via di Portadini.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio fa parte della schiera di cellule che formano lungo Via Garibaldi un fronte compatto; le case lungo questa spina viaria non hanno subito che parziali manomissioni dei fronti, conservando ancora quasi intatto l'aspetto del borgo trecentesco.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Oltre a interventi probabilmente settecenteschi, l'edificio è stato restaurato nell'ultimo secolo. La facciata si presenta come recentemente trattata con una gettata di malta (fratazzato, color terra di Siena).

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 13/9/76						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI	X																	
PARAMENTI																		
INTONACI INT.		X																
INFISSI		X																

OSSERVAZIONI: