REGIONE

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

49 LA7.10

DESCRIZIONE:

L'edificio si sviluppa su due livelli, un terzo livello, ricavato dalla pendenza del terreno, è adibito a cantina.

In facciata, si aprono due porte rettangolari, rialzate dal livello stradale di quat tro gradoni.

Dalla porta sinistra si accede ad una scala interna che porta agli ambienti superiori; l'altra porta si apre direttamente su un ambiente rettangolare con solaio in legno e pavimento in corto.

Al secondo livello si apre una finestrella rettangolare, con cornice in blocchi irre golari di calcare, con traccia di arco ramponato.

Il lato lungo dell'edificco si presenta assai irregolare, al piano stradale una porta è di accesso alla cantina, incor} niciata assai rozzamente con architrave ligneo.

Al livello superiore si apre una finestra rettangolare che non presenta tracce di incorniciatuma, tra i due livelli compare unnforo con tracce di intonaco.

N.

AND LINE		RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:										
ALLEGATI:			AFIE:									
ESTRATTO MAPPA CATASTALE:			INV. NEGATIVI N. 109									
M.U. 1:1000		1144. 15	EGATIVI IV.									
FOTOGRAFIE:												
di esterno n. 1												
DISEGNI E RILIEVI:			DILIPUL CTAMPE:									
scala 1:100			RILIEVI - STAMPE:									
MAPPE:												
DOCUMENTI VARI:			ARCHIVI:									
RELAZIONI TECNICHE:												
RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; R	A. OA. SM. D.											
AREAGUET ABOVE CONTROL (COO, MA, A	A, OA, DM, D,											
COMPILATORE DELLA SCHEDA:	VISTO DEL SOPRINTENDENTE:		REVISIONI:	SCHEDA ANNULLATA:								
				COSTITUISCE ALLEGATO								
FEDERICO CRESTI				DELLA NUOVA SCHEDA DI								
Federico Crish				FEVISIONE								
· Zicco Octo												
DATA: 22 sett. 1976												
12/0												

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio per le sue caratteristiche di abitazione di tipo rérale è di difficile datazione, soprattutto data la povertà del materiale usato ed i vari interventi per lo più di rafforzamento.

Si notano infatti gli architrave moderni delle porte d'ingresso in facciata, la grossezza dei blocchi agli spigoli e alla base dell'edificio, le tracce di intonaco, la copertura abbastanza recente. Oggi si trova in pessime condizioni ed è stato adibito a deposito, abbisognerebbe di nuovi restauri.

SISTEMA URBANO:

L'edificio si affaccia su un vicolo, con scale, di fronte alla chiesa di San Nichele.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio è situato in un vicolo, in forte pendenza, nella parte sud-ovest della città.

La sua caratteristica rurale ben armonizza con l'ambiente che lo circonda, sulla strada di commicazio ne più breve per la campagna.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

L'edificio ha subito vari interventi in epoche diverse, soprattutto di consolidamento.

BIBLIOGRAFIA:

SACCHETTI SASSETTI - Storia di Alatri - Alatri 1967

NARCHETTI LONGHI - Il cardinale Gottifredo di Alatri, la sua famiglia, il suo sterma - in "Archivio della regia deputazione di storia patria" 1952

DE NAPOLI - Alatri e Veroli, due antichissime città - in "Le cento città d'Italia illustrate" fasc. 178 - 1927

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO				DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO								
		В	M	C	P	R	0	В	M	C	P	R	0	В	M	C	P	I
STRUTTURE SOTTERRANEE			-	X											39			
STRUTTURE MURARIE					X						1 2							
COPERTURE			X															
SOLAI				X							,							
VOLTE E SOFFITTI				X														
PAVIMENTI				X	1													-
DECORAZIONI											100							
PARAMENTI	1																	
INTONACI INT.																		
INFISSI				X														
				-	1						1							

OSSERVAZIONI: