



CODICI

12/00074340

ITA:

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI
ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -

49

LAZIO

PROVINCIA E COMUNE: FR - ALATRI

LUOGO: Piazza S. Anna (davanti alla chiesa di San Michele)

OGGETTO: Abitazione, poi deposito

CATASTO: Mappa Urbana.

CRONOLOGIA:

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: Abitazione trasformata in deposito

USO ATTUALE: Deposito

PROPRIETA': Proprietà privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:
P.R.G. E ALTRI: P.R.G. approvato con D.M. n.2736 del 23/12/71

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: Rettangolare

COPERTURE: Tetto a due falde, con struttura lignea e coppi

VOLTE o SOLAI: Solai in legno

SCALE: Scala interna di accesso al piano superiore; quattro gradoni esterni in pietra

TECNICHE MURARIE: Muratura in pietra calcarea non squadrata a faccia vista; muratura in pietra squadrata agli spigoli

PAVIMENTI: In cotto

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE: Cantina

DESCRIZIONE:

(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

L'edificio si sviluppa su due piani fuori terra e con un piano seminterrato, ricavato dalla pendenza del terreno, adibito a cantina.

In facciata, si aprono due porte rettangolari, rialzate dal livello stradale di quattro gradoni.

Dalla porta di sinistra si accede ad una scala che conduce agli ambienti superiori; l'altro ingresso immette direttamente in un ambiente rettangolare con solaio in legno e pavimento in cotto.

Al primo piano si apre, in asse con la porta di destra, una finestrella rettangolare con cornice in blocchi irregolari di pietra calcarea, sormontata da una piattabanda.

Il lato lungo dell'edificio presenta una porta di accesso alla cantina, incorniciata assai rozamente con architrave ligneo, e, superiormente, una finestra rettangolare che non mostra alcuna incorniciatura: tra i due livelli si vede un foro con tracce di intonaco.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Mappa Urbana rapp. 1:1000 (all. n.2)

FOTOGRAFIE:

Facciata (all. n.1)

DISEGNI E RILIEVI:

Pianta piano terra, rapp.1:100 (all. n.3)

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

G.F.C. S.B.A.A. Lazio Inv. Negativi N° 109

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

Catasto Gregoriano: Alatri, Frosinone n. 22, sez. XIII -
presso: Archivio di Stato, pal. della Sapienza, Roma

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....): All. n.4, scheda A del 22/9/1976 compilata dall'arch. Federico Cresti

COMPILATORE DELLA SCHEDE:

Correzione:
arch. Laura Marcucci

Laura Marcucci

DATA: Gennaio 1979

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

(Ing. Giovanni Di Geso)
IL SOPRINTENDENTE 1° Dirig.
(Arch. Fausto Sacchi - Tarugi)

Fausto Sacchi

REVISIONI:

Il Direttore dell'Ufficio Catalogo: Anno 1979
(Arch. Giuliano Sacchi)

Sacchi

L'edificio, per le sue caratteristiche di abitazione di tipo rurale, è di difficile datazione e non è stato possibile reperire notizie utili alla formulazione di una cronologia attendibile.

SISTEMA URBANO: L'edificio si affaccia su un vicolo, con sdale, di fronte alla chiesa di San Michele

RAPPORTI AMBIENTALI: La facciata principale dell'edificio si apre su un vicolo, in forte pendenza, nella parte sud-ovest della città. La sua caratteristica di costruzione rurale ben armonizza con l'ambiente che lo circonda; si trova sulla strada di collegamento tra il borgo e la zona agricola.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

