


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	12/00074123	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -	49 LAZIO	
PROVINCIA E COMUNE: RI - POGGIO MIRTETO			DESCRIZIONE: <small>15407277 Roma, 1975 - Id. Poligr. Stato - 5 - 403.900</small>		
LUOGO: Via Cavour			La porta è composta da un arcone in travertino contornato da riquadri geometrici in mattoni.		
OGGETTO: Porta di Sotto			Sopra la trabeazione le cui modanature sono completamente sgretolate, vi sono delle decorazioni ad ovali sempre in mattoni sormontate dallo stemma centrale fiancheggiato da due grosse palle di pietra.		
CATASTO: Foglio 14, sviluppo A			Sul fianco che costeggia la scarpata, addossata alla porta, vi è una torre semicircolare con una scaletta interna che conduceva al posto di guardia.		
CRONOLOGIA: Sec. XVI					
AUTORE:					
DEST. ORIGINARIA: Porta d'accesso					
USO ATTUALE: Porta d'accesso					
PROPRIETA' Comunale					
VINCOLI LEGGI DI TUTELA legge n. 1089 del 1/6/1939 art. 4 - P.D.C. E ALTRI P.R. Approv. con D. Provved. n. 430 del 6/2/1969: Centro Medioevale: conservazione ambiente archit. e urbanistico					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: Rettangolare					
COPERTURE:					
VOLTE o SOLAI Volta a botte					
SCALE Scala a chiocciola di accesso alla torretta laterale					
TECNICHE MURARIE: Muratura in pietra non squadrata e rivestimento in laterizi, e stucco					
PAVIMENTI: Selciato					
DECORAZIONI ESTERNE: Ovali sulla trabeazione e stemma					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Questa porta, così chiamata perchè situata nella parte bassa del paese, venne creata all'inizio del sec.XVI quando aumentando le abitazioni divenne una nuova cinta muraria.

Con il trasferimento nel centro mirtense degli abitanti delle Castellacce, le vecchie mura di cinta non furono più sufficienti per cui i nuovi abitanti dovettero provvedere alla costruzione di un altro tratto di mura che, collegandosi con quelle già esistenti, avesse loro offerto identica protezione e sicurezza.

Si ebbe così la nuova cinta muraria nella quale furono aperte due nuove porte: Porta di Sotto in oggetto e Porta di Piazza (detta Farnese) -

SISTEMA URBANO:

Inserita nella cinta muraria, prospiciente via Cavour.

RAPPORTI AMBIENTALI:

Conserva l'antica funzione di passaggio, dal paese collega la via Cavour a via del Mattatoio con una stretta curva.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

BIBLIOGRAFIA:

- Silvestrelli G. - Città, castelli e terre della regione romana - Roma 1940
- Palmegiani F. - Monografia su Pozzio Marteto in "Terra Sabina" 1929 - 30

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE				X														
SOLAI				X														
VOLTE E SOFFITTI				X														
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI				X														
PARAMENTI																		
INTONACI INT.				X														
INESSI				X														

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Foglio 14, sviluppo A
rapp. 1: 1000 (all. n.2)

FOTOGRAFIE:

Prospetto esterno alla città (all. n.1)

DISEGNI E RILIEVI:

Pianta rapp. 1: 50 (all. n.3)

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

CF. S.B.A.A. Lazio Inv. Negativi N. 4188

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (GSU; MA; BA; OA; SM; D;.....): All. n.4, Scheda A del 12.7.1978 compilata da: arch.1 Ennio Polidori e M.Grazia Ramacci

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Correzione e integrazione
arch. Marina Magnani Cianetti

Marina Magnani Cianetti

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

(Ing. Giovanni Di Geso)

G. Di Geso

REVISIONI: Il Direttore dell'Ufficio Catalogo: Anno 1978
(Arch. Giuliano Sacchi)

G. Sacchi

DATA: Novembre 1978