

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	12/00074173	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -	49	LAZIO
PROVINCIA E COMUNE: FR - ROCCASECCA LUOGO: Piazza Mercato n. 66 OGGETTO: Chiesa di S. Antonio CATASTO: Allegato A, foglio 9, sviluppo A, partic. B CRONOLOGIA: Sec. XV - Rifacimento sec. XVIII AUTORE: DEST. ORIGINARIA: Luogo di culto USO ATTUALE: Luogo di culto PROPRIETA': Comunale VINCOLI LEGGI DI TUTELA: Legge n.1089 del 1/6/1939 art. 4 - P.R.G. E ALTRI: TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI PIANTA: Aula rettangolare COPERTURE: A tetto ad una falda con struttura lignea e coppi VOLTE o SOLAI: Volte a crociera nella navata - Volta a botte sull'altare SCALE: TECNICHE MURARIE: Muratura di natura non accertata, paramento ad intonaco PAVIMENTI: In laterizio DECORAZIONI ESTERNE: Dentelli che sottolineano il cornicione, lesene DECORAZIONI INTERNE: Affreschi, lesene ARREDAMENTI: STRUTTURE SOTTERRANEE:			DESCRIZIONE: <small>(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)</small> Di piccole dimensioni, la chiesa di S. Antonio si trova a poca distanza da quella più grande di S. Margherita dalla cui parrocchia dipende. Purtroppo la recente sopraelevazione di una casa sul retro mal si armonizza con lo stile della chiesa. La facciata stuccata in bianco, ha come unici elementi decorativi le lesene e un motivo a dentelli che sottolinea il cornicione. L'interno rispetta il carattere semplice della facciata. Il pavimento è in laterizio e le pareti spoglie sono affrescate. L'altare sopraelevato, è messo in evidenza da una coppia di lesene ai lati, ed è collocato trasversalmente l'ambiente. A questo primo arcone ne fa riscontro un altro in modo che l'aula risulti divisa in tre zone. Nella parete di fronte all'altare, sul retro della chiesa, è stata ricavata una loggia che si affaccia alla chiesa con un arco.		

Non si hanno notizie scritte riguardanti la chiesa di S. Antonio; da notizie orali e da un rapido excursus della storia del paese, si può far risalire la costruzione di questo ambiente adibito a chiesa alla fine del secolo XIV (forse all'inizio del XV), quando i profughi dei comuni distrutti dal terremoto del 1378 si rifugiarono nel luogo che poi divenne il nucleo urbano principale del comune di Roccasecca. Le loro esigenze religiose diedero origine a questa piccola chiesa che precedette la costruzione della vicina S. Margherita, la quale, per imponenza e bellezza, ben presto soppiantò nel culto la piccola costruzione ad aula, in cui peraltro si continuò ad officiare. Come la vediamo oggi, la chiesa di S. Antonio è opera di un rifacimento del secolo XVIII e di manomissioni posteriori (soprattutto nella zona presbiteriale). Si sa con certezza, da documenti relativi alle visite pastorali, che fino al 1975 appartenne alla parrocchia del Castello. A questa data (ultima visita pastorale), passò alla parrocchia di S. Margherita.

SISTEMA URBANO: La chiesa di S. Antonio si trova in allineamento con l'asse viario di Piazza Mercato.

RAPPORTI AMBIENTALI: Pacato e sottomesso è oggi il ruolo sostenuto dalla piccola chiesa di S. Antonio. Sostituita nella sua funzione dalla successiva e ben più rappresentativa chiesa di S. Margherita, essa resta inglobata nella quinta stradale caratterizzata dai palazzi di Piazza Mercato.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

I muri originari sono stati rimaneggiati e rivestiti con intonaci e stucchi nel secolo XVIII.

BIBLIOGRAFIA:

- F. Ughelli - Italia Sacra - Venezia, 1717
P. Cayro - Storia sacra e profana di Aquino e sua diocesi, libro I° - Napoli, 1808
P. Giannone - Storia civile del regno di Napoli - Napoli, 1865
L. Tosti - Storia della Badia di Montecassino - Roma-Napoli, 1888
A. Toso - Tommaso d'Aquino e il suo tempo - Roma, 1964
L. Alonzi - Monumenti da salvare in provincia di Frosinone - Frosinone, 1966
L. Alonzi - Arte in ciociaria - Frosinone, 1967
D. Ascolano - Roccasecca, terra di S. Tommaso, in "Strenna Ciociara" - Casamari, 1970

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 7/4/78						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE			X															
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI			X															
PARAMENTI																		
INTONACI INT.			X															
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: Allegato A, foglio 9, sviluppo A, rapp. 1: 1000 (all. n.2)

FOTOGRAFIE: Facciata (all. n.1)

DISEGNI E RILIEVI: Pianta, scala 1: 100 (all. n.3)

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE: GF.C.S.B.A.A. Lazio Inv. Negativi N. 3956

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....): All. n.4 - Schede A del 12.5.1978 compilate dagli arch.i: Vito Fioravanti, Alba Rosa Marigliani, Francesco Ugo Mirone

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Correzione e integrazione
arch. Marina Magnani Cianetti

Marina Magnani Cianetti

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

(Ing. Giovanni Di Geso)

G. Di Geso

REVISIONI: Anno 1978: (Arch. Carla Bresciani)

Carla Bresciani

DATA: Novembre 1978