


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
CODICI	12/00074178	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -	49	LAZIO	3
PROVINCIA E COMUNE: FR - ROCCASECCA (fraz. CAPRILE)			DESCRIZIONE: <small>(3605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 409.000)</small>			
LUOGO: P.za Caprile			Si accede all'Aula delle congregazioni tra-			
OGGETTO: Aula delle Congregazioni			mite una scala esterna alla chiesa di S. Ma-			
CATASTO: Allegato B, foglio 21, sviluppo A, partic. A			ria delle Grazie. L'ambiente è a pianta po-			
CRONOLOGIA: Sec. XIII - Rifacimento XVIII			ligonale e presenta i caratteri decorativi			
AUTORE:			ed architettonici simili alla chiesa. L'in-			
DEST. ORIGINARIA: Sala delle adunanze			gresso si apre su uno dei lati lunghi della			
USO ATTUALE: Nessuno			aula, mentre sul fondo, due finestre latera-			
PROPRIETA': Comunale			li rispetto ad un altare in stucco, costitui-			
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: Legge n. 1089 del 1/6/1939 art. 4 - P.R.G. E ALTRI:			scono le uniche fonti di luce. Il soffitto			
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI			è con volta a botte.			
PIANTA: Poligonale						
COPERTURE: A tetto con struttura lignea e coppi						
VOLTE o SOLAI: Volta a botte						
SCALE:						
TECNICHE MURARIE: Muratura di natura non accertata, paramento ad in-						
tonaco						
PAVIMENTI: In laterizio						
DECORAZIONI ESTERNE:						
DECORAZIONI INTERNE: Decorazioni in stucco						
ARREDAMENTI: Altare						
STRUTTURE SOTTERRANEE:						

Di questo ambiente non si hanno particolari notizie storiche, come del resto per la stessa chiesa. Le difficoltà nel reperirle sono dovute alla scomparsa e distruzione dei documenti anteriori al 1600. Da notizie orali, apprendiamo l'esistenza di un documento del 1425 (autenticato ed ora scomparso) in cui è detto che la chiesa già a quell'epoca era eretta a parrocchia. Altri notiziari ci dicono che essa era retta dalle Confraternite (che qui si radunavano per prendere le loro decisioni), alle cui dipendenze la troviamo fino in epoca recente. Il restauro settecentesco di questa aula, come della stessa chiesa, è dovuto alla volontà delle confraternite.

SISTEMA URBANO: Fa parte del complesso della Chiesa di S. Maria delle Grazie che si affaccia su un piccolo slargo.

RAPPORTI AMBIENTALI: L'ambiente presenta caratteri architettonici e decorativi simili alla chiesa di S. Maria delle Grazie.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Nell'anno 1759, durante i lavori di restauro della chiesa, anche questa aula subì l'opera di ristrutturazione ed abbellimento decorativo.

BIBLIOGRAFIA:

- F. Ughelli - Italia Sacra - Venezia, 1717
P. Cayro - Storia sacra e profana di Aquino e sua diocesi, libro I - Napoli, 1808
P. Giannone - Storia civile del regno di Napoli - Napoli, 1865
L. Tosti - Storia della Badia di Montecassino - Roma-Napoli, 1888
A. Toso - Tommaso d'Aquino e il suo tempo - Roma, 1964
L. Alonzi - Monumenti da salvare in provincia di Frosinone - Frosinone, 1966
L. Alonzi - Arte in Ciociaria - Frosinone, 1967
D. Ascolano - Roccasecca, Terra di S. Tommaso, in "Strenna Ciociara" - Casamari, 1970

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI		X																
PARAMENTI																		
INTONACI INT.		X																
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: Allegato B, foglio 21, sviluppo A, rapp. 1: 1000 (all. n.2)

FOTOGRAFIE: Facciata della chiesa in cui è inserita l'aula delle congregazioni (all. n.1)

DISEGNI E RILIEVI:

Pianta in scala 1: 100 (all. n.3)

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE: GF.C.S.B.A.A. Lazio Inv. Negativi N.3959 vedi scheda n.2

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....): All. n.4 - , Schede A del 12.5.1978 compilate dagli arch.i: Vito Fioravanti, Alba Rosa Marigliani, Francesco Ugo Mirone

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Correzione e integrazione
Arch. Marina Magnani Cianetti

Marina Magnani Cianetti

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

(Ing. Giovanni Di Geso)

G. Di Geso

REVISIONI: Anno 1978: (Arch. Carla Bresciani)

Carla Fioravanti

DATA: Dicembre 1978