


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
CODICI	ITA:		SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO	49	LAZIO	
Su. 8	PROVINCIA E COMUNE: <b>LT - ITRI</b>		DESCRIZIONE: <span style="float: right; font-size: small;">(569237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - N. 10 498/000</span>  Dall'ingresso principale del Castello medievale, dalla via S. Angelo, salendo una rampa di scale, si giunge ad un pianerottolo da cui si accede alla cortina muraria che conduce a questa torre circolare. Posta ad un livello molto più basso del Mastio; si è mantenuta in buone condizioni, per quanto riguarda l'involucro esterno, sebbene siano ormai completamente mancanti le coperture ed i solai. Interamente costruita in pietra, e coronata di merli, ad essa è inglobata una rampa di scale in pietra, che la cinge alla base; mentre l'accesso, attualmente vietato per le condizioni strutturali interne, è fornito da una piccola apertura ad arco in pietra, sormontato da una grossa finestra incorniciata. La torre, con il bellissimo camminamento di ronda, che conserva ancora intatta la merlatura, di tipo ghibellino, costituisce una delle immagini più suggestive dell'antico borgo medievale.			
	LUOGO: Via S. Angelo					
	OGGETTO: Torre del Castello, detta "del Cocco di' llo"					
	CATASTO: <del>F. I n. 479</del> M. U., part. 479					
	CRONOLOGIA: Costruita tra 14 XI e il XII sec.					
	AUTORE: Ignoto					
	DEST. ORIGINARIA: Torre vedetta					
	USO ATTUALE: Nessuno					
	PROPRIETA': Privata: sigg. Ialongo					
	VINCOLI <u>LEGGI DI TUTELA:</u> Vincolo di restauro conservativo <u>P.R.G. E ALTRI:</u>					
	TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
	PIANTA: Circolare					
	COFERTURE: mancanti					
	VOLTE o SOLAI: mancanti					
	SCALE: I rampa esterna in pietra					
	TECNICHE MURARIE: pietra non squadrata					
PAVIMENTI: mancanti						
DECORAZIONI ESTERNE: battente della porta in pietra						
DECORAZIONI INTERNE: nessuna						
ARREDAMENTI: nessuno						
STRUTTURE SOTTERRANEE: nessuna						

Non si conosce la data esatta di costruzione della torre: edificata tra l'XI sec. e il XII, è stata bombardata durante la II Guerra Mondiale; rimane intatto oggi solo l'involucro esterno, mentre le coperture e i solai sono mancanti.

---

SISTEMA URBANO: Sulla collina che domina la parte bassa del paese.

---

RAPPORTI AMBIENTALI: La torre, ad una quota più bassa rispetto a quella del castello medievale, è collegata a questo, e quindi all'intero borgo medievale, mediante una cortina muraria percorribile.

---

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . GRAFFITI:

mancanti

NESSUNO

BIBLIOGRAFIA:

M. de' Spagnolis : Guida di Ivrea Ivrea 1977

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 6-8-77						DATA DI RILEVAMENTO 11-12-77						DATA DI RILEVAMENTO					
	G	B	M	C	F	R	G	B	M	C	F	R	G	B	M	C	F	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE AEREE			X															
OPERE D'ARTE																		
MOULI																		
VICOLI E SOTTILI																		
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
FRESCCHI																		
INTERRI INT.						X												
INTERRI					X													

OSSERVAZIONI:



ALLEGATI:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

F. I R. 479

FOTOGRAFIE:

(N.V. NEG. N.

FOTOGRAFIE:

N.1 vista dalla parte bassa del paese

INV. NEGATIVI N. \_\_\_\_\_

DISEGNI E RILIEVI:

pianta quota 0,00

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

ARCHIVI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; GA; SR; P,.....):

CONTROLLATORE DELLA SCHEDE:

M. Elisabetta Giudici  
Enrico Carrara

VISTO DEL SORINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

1977