

**A**

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

CODICI

12/00074138

ITA:

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI

49

LAZIO

(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c.

PROVINCIA E COMUNE: RI - POGGIO MIRTETO

E ARCHITETTONICI DEL LAZIO  
00186 ROMA - Via Cavalletti, 2

DESCRIZIONE:

LUOGO: VIA STAZIONE PROVINCIALE

La grossa costruzione si presenta parallela mente alla strada per il lato lungo. Presenta una forma rettangolare coperta da tetto a doppia falda con la parte superiore dei lati lunghi composta da 6 archi tamponati nei quali sono state aperte recentemente delle finestre. La parte inferiore probabilmente aveva la stessa scansione della superiore, a causa dei manti ma rimaneggiata se ne è persa l'originalità. Su i due lati corti della parte alta sono timpanati con un occhione cieco al centro, vi si aprivano 2 archi sovrapposti. Su uno di questi locali è stata addossata una scala per collegare il piano superiore.

OGGETTO: CASALE

CATASTO: NON ACCATASTATA (?) foglio 16; part. n. (?)

CRONOLOGIA: SEC XIX

AUTORE: Ignoto

DEST. ORIGINARIA: FABBRICA

USO ATTUALE: ABITAZIONE

PROPRIETÀ: PRIVATA (name?)

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: (?)

P.R.G. E ALTRI: (?)

## TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: RETTANGOLARE

COPERTURE: A TETTO A DOPPIA FALDA CON STRUTTURA. (?) E COPPI

VOLTE o SOLAI: VOLTE A CROCIERA (Struttura del calpestio del 3° piano)

SCALE: AGGIUNTA ESTERNAMENTE PER COLLEGARE IL PIANO SUPERIORE

Esterna con rampe ad

TECNICHE MURARIE: NELLA PARTE ALTA MALTA E LATERIZI IN BASSO PIE<sup>+</sup>  
TRAME E LATERIZI ALTERNATI

PAVIMENTI: MATTONELLE

DECORAZIONI ESTERNE: TIMPANI CON CORNICI IN MATTONI A RILIEVO

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUZZURE SOTTERRANEE:

CANTINE

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: ...

NON ACCA~~R~~ASTATA

foglio 16; partice n. 21  
raff. 1: (?)

FOTOGRAFIE:

N° 1

DISEGNI E RILIEVI:

PIANTA RAPP. 1:100

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D; ....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

INV. NEGATIVI N. \_\_\_\_\_

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Rousseau P. Goria

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

DATA: dicembre 1977

REVISIONI:

SCHEDA ANNULLATA :  
COSTITUISCE ALLEGATO  
DELLA NUOVA SCHEDA DI  
REVISIONE

Situata nella campagna che precede il paese (meno di 3 Km. da Poggio Mirteto), la costruzione viene subito notata per la sua imponenza. Analizzandola meglio, notiamo che si distacca dalle altre case rurali di cui la campagna è disseminata. Deve essere stata <sup>Probabilmente è stata</sup> ~~costruita~~ ai primi del 1800 in unico corpo, a cui in seguito ne è stato aggiunto uno più piccolo addosso lateralmente. Le uniche notizie che si hanno le attribuiscono una funzione iniziale di fabbrica. Fu sede prima di un pastificio, poi di una filanda. Veniva soprannominata fino a poco tempo fa <sup>quindi una trentina d'anni fa venne utilizzata come scuola</sup> il casermone.

~~L'edificio originariamente costituito da un unico locale (era coperto con) oggi (da una serie di strutture verticali è adibito ad abitazioni)~~  
Internamente aveva soffitti molto alti voltati a crociera e non presentava suddivisioni, fino a quando una trentina d'anni fa venne utilizzata come scuola. Al piano terreno sul lato verso la strada vi sono abitazioni come in tutto il primo piano, mentre sul retro si aprono le stalle e i depositi di materiale.

---

#### SISTEMA URBANO:

ISOLATO

---

#### RAPPORTI AMBIENTALI:

■ La costruzione risulta isolata rispetto al paese, ed è situata in prossimità della chiesa della Misericordia, in località Colle di Rosa.

---

#### ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Si notano soltanto dei Tiranti in ferro di consolidamento. I restauri sono stati effettuati internamente ai pavimenti e alla copertura.

In epoca recente sono state effettuate modifiche agli sferi interei.

## BIBLIOGRAFIA:

LOCCHI O.T. - " MONOGRAFIA SU POGGIO MIRTETO ", wogo, DATA  
Riv. Terra Sabinus 1929-1930

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE		X																
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.		X																
INFISSI		X																

OSSERVAZIONI:  
Sono state eseguite in epoca recente opere di manutenzione alle coperture e ai pavimenti -

Si notano tiranti di consolidamento in ferro -