

A DICHIARAZIONE	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	12/00074138	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -	49	LAZIO
PROVINCIA E COMUNE: RI - POGGIO MIRTETO			DESCRIZIONE: (5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.00)		
LUOGO: Via Stazione Provinciale			La grossa costruzione si presenta disposta parallelamente alla strada con il lato lungo. Presenta una forma rettangolare coperta da tetto a doppia falda con la parte superiore dei lati lunghi composta da 6 arconi tamponati nei quali sono state aperte recentemente delle finestre. La parte inferiore probabilmente aveva la stessa scansione della superiore ma a causa dei rimaneggiamenti se ne è persa l'originalità. Sui lati corti, chiusi in alto da timpani con un occhio cieco al centro, si aprivano 2 arconi sovrapposti. Su uno di questi lati è addossata la scala che raggiunge il piano superiore.		
OGGETTO: Fabbrica, casale					
CATASTO: Foglio no. 16, partic. ni. 129 e 150					
CRONOLOGIA: Sec. XIX					
AUTORE:					
DEST. ORIGINARIA: Fabbrica					
USO ATTUALE: Abitazione					
PROPRIETÀ: Proprietà privata: Smargiassi Mario e Chiara					
LEGGI DI TUTELA: VINCOLI P.R.G. E ALTRI: Progr. Fabbr. approv. con Decr. Provveditoriale no. 430 del 6/2/1969: Zona Verde Rurale -					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: Rettangolare					
COPERTURE: A tetto a doppia falda con struttura lignea e coppi					
VOLTE o SOLAI: Volte a crociera					
SCALE: Esterna con rampa ad L su terrapieno					
TECNICHE MURARIE: Muratura in mattoni nella parte basamentale fram-mista a tratti in pietra non squadrata, in parte a faccia vista in parte con paramento ad intonaco liscio.					
PAVIMENTI: Mattonelle					
DECORAZIONI ESTERNE: Timpani con cornici in mattoni					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUUTURE SOTTERRANEE: Cantine					

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Foglio no. 16

rapp. 1:2000 (all.n.2)

FOTOGRAFIE: Foto no. 1

- Veduta d'insieme (all. n.1)

DISEGNI E RILIEVI:

Pianta del P.T. in rapp. 1 : 100 (all.n.3)

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

GF.S.B.A.A.Lazio-Inv. Negativi N° 4183

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

Catasto Gregoriano del 1819: Poggio Mirteto - Rieti no. 86
(l'edificio non è presente)

presso; Archivio di Stato, palazzo della Sapienza, Roma.

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;....): All. n.4, Scheda A del Dicembre 1977 compilata da: arch. M.Grazia Ramacci

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Correzione e integrazione
arch. Giovanna Tedone

Giovanna Tedone

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:
(Ing. Giovanni Di Geso)

REVISIONI: Il Direttore dell'Ufficio Catalogo: Anno 1978
(Arch. Giuliano Sacchi)

DATA:

Novembre 1978

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Situata nella campagna che circonda il centro abitato (meno di 3 Km. da Poggio Mirteto), la costruzione colpisce per la sua imponenza e per i caratteri particolari che la distinguono dalle altre case rurali di cui la campagna è disseminata. Probabilmente è stata costruita, ai primi del 1800, il corpo principale, a questo è stato aggiunto in seguito un corpo più piccolo addossato lateralmente. Fu sede di un pastificio, poi di una filanda, quindi una trentina d'anni fa venne utilizzata come scuola. Veniva soprannominata fino a poco tempo fa "il casermone". L'interno originariamente costituito da un unico locale era coperto con volte a crociera; oggi suddiviso da una serie di strutture verticali è adibito ad abitazioni. Al piano terreno, sul retro si aprono le stalle e i depositi di materiale.

SISTEMA URBANO:

Isolato.

RAPPORTI AMBIENTALI:

La costruzione risulta isolata rispetto al paese; è situata in prossimità della Chiesa della Misericordia, in località Colle di Rosa.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

In epoca recente sono state effettuate modifiche agli spazi interni.

BIBLIOGRAFIA:

O.T. Locchi - Monografia su Poggio Mirteto - Rivista "Terra Sabina" - 1929/30

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE		X																
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.		X																
INFISSI		X																

OSSERVAZIONI:

Sono state eseguite in epoca recente opere di manutenzione alle coperture e ai pavimenti

Si notano dei tiranti di consolidamento in ferro.