



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	01/00013362	ITA:	Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici		PIEMONTE	
	PROVINCIA E COMUNE: NO-OLEGGIO		DESCRIZIONE			
	LUOGO: viale Paganini		Edificio a pianta rettangolare, conal- tare verso nord, suddiviso in due campate, cor- rispondenti alle volte a crociera di copertura. L'interno presenta, nella prima campata, lesene d'angolo, a rinforzo della muratura portante. Sulla parete est si trova un affresco con cor- nicione lignea, e' una nicchia incorporante un mobi- le. Una balaustra, in muratura, delimita la zo- na dell'altare. Sulla facciata, la porta rettan- golare (foto n.1) e' inserita in una cornice di malta, con arco superiore, incorporate una finestra circolare; sopra vi e' una finestra ret- tangolare. La facciata maschera la copertura e presenta due lesene laterali, sopra le quali si trovano due cilette campanarie con cupolet- te di copertura, in muratura; tra le due vi e' un cornicione e una croce con saxe decorata. Il prospetto ovest ha due finestre circolari; quello nord e' senza aperture. Parte della facciata e dei prospetti sono com- pletamente ricoperti da una fitta edera sempre- verde.			
	OGGETTO: oratorio di San Grato					
	CATASTO: F.19, mapp.C N.C.T.					
	CRONOLOGIA: XVII,XIX(1837), XX(1909)					
	AUTORE:					
	DEST. ORIGINARIA: oratorio					
	USO ATTUALE: nessuno					
	PROPRIETA':					
	VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI lotti occupati da edificazione in perimetrazione economica - zona B 1					
	TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
	PIANTA: rettangolare					
	COPERTURE:					
	VOLTE - SOLAI n.2 volte a crociera in laterizio					
	SCALE:					
	TECNICHE MURARIE: in mattoni (pilastri, lesene); in ciottoli e lateri- zio (muratura)					
	PAVIMENTI: piastrelle esagonali in cemento pigmentato					
	DECORAZIONI ESTERNE: lesene, cornicioni, volute in malta di calce e cemento					
	DECORAZIONI INTERNE: affresco (sulla parete est) in malta e cemento					
	ARREDAMENTI: n.10 panche in legno, mobile a parete					
	STRUTTURE SOTTERRANEE:					

REVISIONI		COMPILATORE DELLA SCHEDA Flavia Fiori 17/11/1978
	VISTO DEL SOPRINTENDENTE	DATA 17/11/1978
		Coll. Arch. Ivana Haisik

RIFERIMENTI ALLE SCHEDA (CSU, MA, HA, MA, SM, D, ...)	
RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE	
ALLEGATI	
ESTRATTO MAPPA CATASTALE Fotocopia F.19, mapp.C N.C.T.	
FOTOGRAFIE	
DISEGNI E RILIEVI: disegno della pianta, scala 1:100.	
MAPPE	
DOCUMENTI VARI	
RELAZIONI TECNICHE	
ARCHIVI Arch. Parr. di Oleggio, fasc. 15, anno 1818, 1828, 1869, 1752, 1910. Arch. Museo Civ. di Oleggio, fasc. 15, s. Grato. Arch. Dioc. di Novara, f. 7, pp. 66r, 177, 220; f. 32, p. 102; f. 69, p. 177; f. 169, pp. 70r, 66r; f. 197, pp. 25r, 22r; f. 229, pp. 102r, 90r; f. 267, pp. 29r, 30.	

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE: Si tratta di un oratorio abbandonato, con i battenti accostati, senza serratura. Nel 1618 è indicato come oratorio di San Grato fuori di porta nord (Arch. Dioc. di Novara, t. 89, p. 177), e vi è ordine di ampliarlo secondo gli ordini liturgici vigenti. Nel 1710 (Arch. Dioc. di Novara, t. 267, p. 30) fu restaurato; nel 1744 infatti è descritto come un oratorio in buono stato, con due porte, una a ovest e l'altra a nord, con un dipinto raffigurante la B.V. Maria, chiuso da vetro (e tuttora esistente); vi era anche una sacrestia. L'oratorio ha, ora, una entrata sola, a sud, e un altare a nord sopra cui una scritta ricorda i restauri eseguiti nel 1837 ad opera degli abitanti del quartiere. Nel 1909 (Arch. Parr. di Oleggio, fasc. 5, 1910), venne fatto riparare dalla sig. F. Vignati Mazza e "disposto da sud a nord, anziché da est a ovest, ..." e, demolita una parete, la sacrestia fu inclusa nella costruzione (C. Albers, Chiese ed Oratori, in Oleggio memorie, tip. Provera, Novara, 1924, p. 63). Già dal 1910 non si celebrava annualmente la festa rionale, e, da oltre un decennio, le suppellettili sono ritirate presso la Parrocchia di Oleggio. Il quadro, ad olio su tela, raffigurante S. Grato con i graticci per i bachi è ritirato in Museo Parrocchiale. Nell'oratorio sono rimasti n. 10 panche con schienale sagomato, un armadio-credenza per suppellettili, la tela raffigurante il Santo titolare e l'affresco già citato.

SISTEMA URBANO: centro abitato.

RAPPORTI AMBIENTALI: All'esterno del cenbio storico, nella parte settentrionale della perimetrazione dell'abitato, l'oratorio è ubicato all'incrocio di via Paganini con via Sempione, addossato a edifici di abitazione civile, delimita, a nord, un cortile di proprietà privata.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: sopra l'altare, inciso: EX VICINORUM CHARITATE RESTAURATA - 1837

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

NEL 1837, ma non vi sono indicazioni più precise (probabilmente fu rifatto e decorato l'altare).

BIBLIOGRAFIA:
C. Albers, Chiese ed Oratori, in "Oleggio memorie", tip. Provera, Novara, 1924, p. 63.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 6/II/					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO				
	O	R	M	C	P	O	R	M	C	P	O	R	M	C	P
STRUTTURE SOTTERRANEE															
STRUTTURE MURARIE			X												
COBERTURE			X												
SGAL															
VOLTE E BOCCHE		X													
PASTIMENTI															
DECORAZIONI				X											
PARAMENTI															
INTONACI INT.				X											
INTERRI					X										

OSSERVAZIONI:

Le strutture murarie verticali sono intrise di umidità ~~per~~ a causa dell'assorbimento per capillarità e per l'edera esterna che ricopre le murature.

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

01/00001 3362

ITA:

Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici


PIEMONTE

ALLEGATO N. I NO-OREGGIO Oratorio di S. Grato, viale Paganini.

(5603236) Roma, 1975 - 1a. Ediz. Stato - S. (c. 400.000)



I) facciata, a sud.

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
01/0001 3362		ITA:	Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici	PIEMONTE	
ALLEGATO N. 2		NO-OLEGGIO Oratorio di S.Grato, viale Paganini.			

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



2) lato ovest.

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

01/0001 3362

ITA:

Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici

PIEMONTE

ALLEGATO N. 3 NO-OLEGGIO Oratorio di S. Grato, viale Paganini.

(460530) Roma, 1975 - In. Ediz. 32x40 - 5 (c. 400/000)



3) interno, l'altare.

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE


 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
 DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

01/0001 3362

ITA:

 Soprintendenza ai beni ambientali e
 architettonici



PIEMONTE

ALLEGATO N. 4 NO-OLEGGIO Oratorio di S. Grato, viale Paganini.

(000228) Roma, 1975 1st. Polig. Stato S. C. (400000)



4) interno, angolo sud-est.



01/0001 3362

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

ORATORIO DI S.GRATO

rilievo della pianta

scala 1 : 100

Dott. Arch. IVANA MAIEK - Oleggio

ottobre 1978

Fiori Flavia