

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
ICI 0100022263	ITA:	SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI	PIEMONTE	
PROVINCIA E COMUNE: NO+OLEGGIO		<small>(5605237) Roma, 1975 - Itt. Polig. Stato - S. (c. 400.000)</small>		
LUOGO: via Costa dei Mazzeri				
OGGETTO: Resti di cinta e Porta Mazzeri				
CATASTO:				
CRONOLOGIA: XIV/XV				
AUTORE: maestranze lombarde				
DEST. ORIGINARIA: mura difensive e porta d'accesso al borgo				
USO ATTUALE: nessuno				
PROPRIETA: Beni comuni				
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: legge 1/6/1939 n.1089 P.R.G. E ALTRI:				
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				
PIANTA: porta: rettangolare				
COPERTURE:				
VOLTE o SOLAI: porta adn arco a sesto acuto, volta a botte				
SCALE:				
TECNICHE MURARIE: muratura in ciottoli e malta di calce, a sacco, <u>con pareti in mattoni, a vista</u>				
PAVIMENTI:				
DECORAZIONI ESTERNE:				
DECORAZIONI INTERNE:				
ARREDAMENTI:				
STRUUTURE SOTTERRANEE:				

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: n.1 fotocopia estratto

FOTOGRAFIE: n.2 ripresex n.3 copie 13x18 b/n

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

Arch.Com.Oleggio: "Abitato di Oleggio" senza firma, datato 1875, probabile situazione del borgo nel sec.XVIII  
"Mappa del centro urbano di Oleggio, senza firma  
datato 18/2/1880

ARCHIVI:

Arch.Museo civico Oleggio, ripr.Stampa senza firma e data, probabilmente del sec.XVIII 'Profilo di Oleggio' da est.

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

prof. FLAVIA FIORI  
*Flavia Fiori*

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:



REVISIONI:

DATA: 31.7.80

**VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:** Nelle immediate vicinanze della Porta di Costa dei Mazzeri, ritenuta ~~per~~ tradizionalmente viscontea, pare non vi siano reperti coevi se si esclude la Porta di Pozzolo posta più a sud, per la diversa configurazione della muratura delle costruzioni che la serrano nella stretta via in cui è ubicata. Né pare siano collegabili, come pure Porta Pozzolo, alla torre romanica di Piazza grande ed ai resti inglobati nella sede comunale, da collegarsi per analogie strutturali e stilistiche ai ricetti dei secoli XI-XII dell'Italia settentrionale (I ricetti del Piemonte, Regione Piemonte, tip. Stigra, Torino, 1979, p. I31, I40). La porta 'Mazzeri' con quella meridionale di Pozzolo sarebbe da collocarsi al periodo di dominazione visconteo-sforzesca di cui Oleggio medievale seguirà le vicende storiche, dopo la prima fase di incastellamento del sec. X (Le carte dell'Arch. Cap. di S. Maria, Boll. S.S.S., tip. Parzini, vol. I, Finerolo, 1913, doc. LXXXIX), l'appartenenza alla contea di Pombia posseduta dai conti di Biandrate, passata ai Novaresi e infine ai Visconti nel sec. XIV.

**SISTEMA URBANO:** Centro storico, parte del 'borgo vecchio' di espansione medievale, in cui i resti fungevano da porta orientale d'accesso al borgo e zona difensiva verso la valle.

**RAPPORTI AMBIENTALI:** La struttura muraria è situata sulla 'Costa dei Mazzeri' a controllo della zona orientale del borgo, cui si accedeva dalla valle del Ticino; sino al sec. XVIII pare sia stata collegata alla porta di Pozzolo, posta a sud. La porta Mazzeri è serrata a nord dal Palazzo tardo-cinquecentesco dei Mazzeri, a sud con il muro di cinta delle proprietà della Chiesa (parr.) dei SS. Pietro e Paolo.

## BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V. Oleggio memorie, tip. Provera, Novara, 1924, p.6

G.M.Gavinelli, Oleggio si affranca da Novara, "Boll. Stor. Prov. Novara" tip. La Cupola, Novara, 1971, p.4

A.A.V.V. Il centro storico di Oleggio, Mora-Grafica, Novara, 1977, pp.34,36

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO						
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P
TRUTTURE SOTTERRANEE																	
TRUTTURE MURARIE																	
COPERTURE																	
COLAI																	
VOLTE E SOFFITTI																	
PAVIMENTI																	
DECORAZIONI																	
ARAMENTI																	
TONACCI INT.																	
NFISSI																	

## OSSERVAZIONI:

Nel complesso la struttura della porta pare in buone condizioni statiche. Una migliore e continua manutenzione potrebbe giovare alla parte destra dove vi è un inizio di sfaldamento della muratura.

Il fondo della via 'costa dei Mazzeri' verso valle, rifatto con cemento costituisce una evidente stonatura con questo angolo medievale di Oleggio.

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
DIREZ. GEN. DELLE ANTIQUITÀ E BELLE ARTI

REGGIO

N.

**0100022263**

ITA:



SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHEOLOGICI  
ARCHEOLOGICI

PIEMONTE



ALLEGATO N. 1)...NO-OLEGGIO: resti di cinta e Porta dei Mazzari, ripresa da est

(3603238) Roma, 1973 - Ist. Poligrafico dello Stato - S. (c. 400.000)

N. CATALOGO GENERALE

**01/0002 2263**

N. CATALOGO INTERNAZIONALE



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHEOLOGICI  
ARCHITETTONICI

Piemonte

ALLEGATO N. 2) NOLOEGGIO: Resti di cinta e Porta dei Mazzetti, ripresa da ovest.

[3603238] Roma, 1973 - Istr. Pellegr. Stato - S. (c. 40.000)

REGONE

N.



Via Costa dei Mazzieri

NO - OLEGGIO  
RESTI DI CINTA E PO