

282101

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
CODICI	01/0 001 5731	ITA:	Soprint. Beni Ambient. e Architet. TORINO	66	PIEMONTE	
PROVINCIA E COMUNE: VC - Crescentino (fraz. San Genuario) LUOGO: via Cavour OGGETTO: Rocca di San Genuario CATASTO: Fg. 10 n° 272 CRONOLOGIA: XV (1422) ; XIX AUTORE: Ignoto DEST. ORIGINARIA: Rocca difensiva USO ATTUALE: Nessuno PROPRIETA': Proprietà privata - spa "El Castillo Espanol" VINCOLI LEGGI DI TUTELA: ex art.41 - 1/6/1939 - N.1089 P.R.G. E ALTRI: P. di F. adottato nel 1970 zona A			DESCRIZIONE: (5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) L'edificio si sviluppa su una pianta quadrangolare: esso si può suddividere in tre parti: un atrio di accesso, una torre ed un corpo centrale; l'atrio di accesso è di recente costruzione (sec.XIX); la torre, a sezione circolare, ospita la scala a chiocciola che collega lo scantinato ai piani superiori (all.n° 4,9,10); il corpo centrale (all.n° 4) è suddiviso in 4 piani compreso lo scantinato (all. n° 12). un tempo adibito a segreta che è composto da due vani voltati a botte, ai piani superiori una serie di tramezzi disposti perpendicolarmente ai muri portanti suddivide gli ambienti in piccole stanze regolari. Su ogni piano le stanze sono servite da un corridoio che corre lungo tutto il perimetro dell'edificio. La copertura di questi ambienti varia di piano in piano: troviamo, procedendo dal basso verso l'alto, volte a vela, a crociera, ed un soffitto piano. Il vano che si trova in cima alla torre è coperto con travatura lignea e manto in coppi. All'esterno le facciate si presentano pressoché uniformi; leggermente inclinate esse sono interrotte a circa 3/4 d'altezza, da una serie di contrafforti che sorreggono il camminamento di ronda del piano superiore (all. n° 8) leggermente avanzato rispetto al resto della struttura. Lo stesso motivo di contrafforti caratterizza la parte superiore della torre. Unico elemento decorativo esterno è un rilievo ottenuto con una diversa disposizione dei mattoni nella parte sovrastante i contrafforti, sia nel corpo centrale che nella torre una serie di aperture alleggerisce la parte superiore del complesso. (all. n° 1)			
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI PIANTA: Quadrangolare COPERTURE: Travatura lignea con manto in coppi VOLTE o SOLAI: Volte a botte, a vela, a crociera e solai in legno SCALE: a chiocciola e a rampe. TECNICHE MURARIE: Mattoni a vista legati con malta. PAVIMENTI: Quadrelle in cotto disposte in senso longitudinale. DECORAZIONI ESTERNE: motivi in mattoni in rilievo DECORAZIONI INTERNE: nessuna ARREDAMENTI: nessuno STRUTTURE SOTTERRANEE: /						

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: (all. n°2) Fg.10 n. 272

FOTOGRAFIE: (all. n° 3 - 15)
n° 13 fotografie

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Dott. Arch. LUIGI CARPEGNA
Viale Po, 104 - Tel. 0161/84.33.33
13044 CRESCENTINO

Luigi Carpegna

DATA: 10-9-1979

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

[Circular stamp and signature]

REVISIONI:

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Il castello fu fatto costruire da Antonio Tizzoni, signore di Crescentino, nel 1422 su richiesta del cugino Giacomo, abate di San Genuario, il quale gli aveva ceduto metà delle terre dell'abbazia in cambio della edificazione di detto castello per difendere l'abbazia dagli attacchi dei fontanettesi. L'edificio ebbe funzioni di rocca difensiva fino al 1592 anno in cui si estinse la famiglia Tizzoni, dopodichè venne adibito a residenza privata; da trent'anni a questa parte risulta disabitato. Durante il secolo scorso furono costruite diverse parti accessorie, quali i granai che circondano il castello (in stile neogotico) e la zona d'ingresso (all.n. 5) vennero aggiunte nuove aperture e i due balconi attualmente visibili nella facciata nord (all.n.3) e nella facciata sud (all.n. 6).

SISTEMA URBANO: Il castello chiude la via Cavour che è la via principale di San Genuario

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio prospetta su via Cavour, dalla quale è chiuso per mezzo di una cinta muraria. Esso è completamente isolato dal sistema urbano.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Sopra alla porta d'ingresso si può notare un frammento di lapide d'età romana ivi murato nel sec. XIX recante la scritta P. AULIO, in lettere dal ductus assai elegante. (all.n. 15)

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

XIX secolo : aggiunta di parti accessorie (nuove aperture, balconi, entrata, margherie)
 XX secolo : rifacimento del tetto in via di completamento.

BIBLIOGRAFIA:

M. OGGLIARO "Le origini di Crescentino", Vercelli 1976
 L. CARPEGNA, D. VELLA "Lettura del territorio di Crescentino dai catasti e reperti d'archivio. Ipotesi di sviluppo". Tesi di Laurea in Architettura discussa presso il Politecnico di Torino, A.A. '77/'78.
 G. BUFFA "Breve cenno storico del comune di San Genuario" - Torino 1854
 V. DEL CORNO "Memorie storiche biografiche su Crescentino Serra" - Torino 1876

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 7.3.79						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE			X															
STRUTTURE MURARIE				X														
COPERTURE						X												
SOLAI						X												
VOLTE E SOFFITTI						X												
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.			X															
INFISSI				X														

OSSERVAZIONI:

Facciata est dell'edificio con pericolose crepe nella zona dei contrafforti dovute allo spanciamento della parete susseguente all'assestamento delle fondazioni. Nella zona d'ingresso crollo del pavimento. Sfondamento del tetto nella falda a nord con susseguente crollo di parte del solaio sotto stante. Condizioni generali dell'interno piuttosto fatiscenti a causa dell'umidità che provoca formazioni saline alle pareti e alle volte con muffe e crollo di larghe zone di intonaci.

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	01/0001 5731	ITA:	SOPRINTEN. BENI AMBIENT. E ARCHITET. TORINO	PIEMONTE	
	ALLEGATO N. 1				

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

Lungo tutte le facciate si trovano finestre rettangolari e balconi variamente disposti senza dubbio non originari. (all.n° 6)


A nord e ad est dell'edificio si trova una serie di margherie in stile neogotico risalenti al secolo scorso. La parte prospiciente via Cavour è chiusa da un muro di cinta originario, costruito in ciottoli e mattoni. (all.n° 3)

L'edificio versa in gravi condizioni di degrado in quanto la falda a nord del tetto del corpo centrale presenta un vistoso cedimento dovuto agli agenti atmosferici che a lungo andare hanno rosato l'orditura di legno e di paglia mista a gesso del solaio immediatamente sottostante che si presenta sfondato e momentaneamente puntellato (all. n°14). Anche le volte dei piani sottostanti presentano larghe macchie di umidità con evidenti tracce di formazioni saline e muffe (all.n°13) e caduta di parti di intonaci.

Il cedimento della volta sottostante la zona d'ingresso ha provocato lo sfondamento del corridoio di accesso al castello (all.n° 11) .

Una vistosa fessura interessa tutta la parete est della rocca in particolar modo nella zona dei contrafforti dove presenta la sua maggiore larghezza che decresce procedendo in senso longitudinale verso la base della parete (all.n° 7,8). Questa lesione è probabilmente dovuta ad un cedimento con susseguente assestamento a livello delle strutture di fondazione.

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	01/0 001 5/31	ITA:		SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO	PIEMONTE
ALLEGATO N. 2			(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)		



Estratto di mappa catastale
 Comune di Crescentino
 Fraz. di San Genuario
 Fig. 10 n.272

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	01 0 001 5731	ITA:	SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO	PIEMONTE	
ALLEGATO N. 3		Facciata nord con cinta muraria			

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



Facciata nord
con cinta muraria

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE
	01/00015731	ITA:	SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO	PIEMONTE
	ALLEGATO N.4..... Torre con corpo centrale			

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	01/0 001 5731	ITA:	SOPRINTEND. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO	PIEMONTE	
	ALLEGATO N. 5	Visione della zona d'ingresso			

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	01/0 001 5731	ITA:		SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO	PIEMONTE
ALLEGATO N. 6		Facciata sud			

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)




A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	01/0 001 5731	ITA:	SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO	PIEMONTE	
	ALLEGATO N. 7		Facciata est		

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE
	01/00015731	ITA:		SOPRINTEND. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO
	ALLEGATO N. 8			
	Particolare facciata est: contraforti e lesione			

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE
	01/00015731	ITA:		SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO
	ALLEGATO N. 9	Particolare del vano scala all'interno della torre		

(5605238) Roma, 1975 - 1st. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



Particolare del vano scala all'interno della torre

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE
	01/00015731	ITA:		SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO
	ALLEGATO N. 10	Particolare del vano scala all'interno della torre		


(5605238) Roma, 1975 - 1st. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



Particolare del vano scala all'interno della torre

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE
01/0001 5731	IT A:	SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO		PIEMONTE
ALLEGATO N. 11		Zona ingresso: particolare dello sfodamento del pavimento		

(5603238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



Doc. n. 01
 Inventario della
 zona di scavo.

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	01/0 001 5731	ITA:	SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO	PIEMONTE	
	ALLEGATO N. 12		Scantinato seminterrato		

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE
	01/0001 5731	ITA:	SOPRINTEN. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO	PIEMONTE	
	ALLEGATO N. 13	Particolare della volta al primo piano			(3605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



Particolare della volta al primo piano

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE
	01/0001 5731	ITA:	SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO	PIEMONTE	
	ALLEGATO N. 14	Particolare dello sfondamento del tetto e del crollo del solaio			(3605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



Particolare dello sfondamento del tetto e del crollo del solaio

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	01/0 001 5731	ITA:	SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO	PIEMONTE	
	ALLEGATO N. 15		Particolare del frammento di lapide romana		

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
 Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti
 Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici
 Torino