


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
CODICI	01/0 001 5728	ITA:	SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO	66	PIEMONTE	
<b>PROVINCIA E COMUNE:</b> VC - Crescentino (fraz. Monte) <b>LUOGO:</b> Strada comunale Monte <b>OGGETTO:</b> Chiesa campestre di San Giovanni Battista <b>CATASTO:</b> Fg.6 Lett.A <b>CRONOLOGIA:</b> XVI (1580); XIX <b>AUTORE:</b> Ignoto <b>DEST. ORIGINARIA:</b> Chiesa <b>USO ATTUALE:</b> Chiesa <b>PROPRIETA':</b> Ente ecclesiastico <b>VINCOLI LEGGI DI TUTELA:</b> Ex. art. 41 - 1.6.1939 n. 1089 <b>P.R.G. E ALTRI:</b> P. di F. 1970 Zona A			<b>DESCRIZIONE:</b> (5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) La chiesa, frutto di una architettura barocco-provinciale, è sviluppata su un impianto a croce greca con i bracci del transetto ridotti. L'unico altare, costruito in mattoni, è ricoperto da scagliola dipinta ad imitazione del marmo policromo: lo sormonta un grande quadro raffigurante Giovanni Battista e la Vergine incluso in una cornice dorata e scolpita. La zona dell'altare è chiusa da una balaustra in griglia e scagliola dipinta ad imitazione del marmo policromo. Le pareti sono ritmate da lesene. (rf. all.3). Sulle pareti prospicienti l'altare si aprono due finestre rettangolari, di cui una (quella occidentale) falsa e dipinta. La volta è a botte; sulla crociera, una cupola circolare poggiante su quattro pennacchi sferici sorretti da altrettanti pilastri a croce addossati alle pareti; nella parte terminale della chiesa, volta a botte decorata da un archivolt. (rf.all.3). Ai lati opposti del transetto si aprono due finestre rettangolari. (rf.all.4); sulle pareti affreschi a motivi floreali su fondo verde-azzurro. La cupola è affrescata con un volo di piccoli angeli su fondo azzurro. (rf.all.3). La facciata, intonacata di rosa, è chiusa in alto da un timpano mistilineo poggiato su un cornicione sorretto da quattro lesene a due a due sovrapposte; nel frontone è inserito un affresco raffigurante Gesù Bambino con agnello. Al di sotto del cornicione si apre un oculo ellittico affiancato da due nicchie attualmente vuote. In linea con l'oculo, portale ligneo scolpito affiancato da due finestrelle quadrilatere chiuse da griglia. Portale circondato da cornice mistilinea. Le pareti laterali sono mosse dal transetto. (rf.all.5).			
<b>TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI</b>						
<b>PIANTA:</b> A croce greca						
<b>COPERTURE:</b> Travatura lignea con manto in coppi						
<b>VOLTE o SOLAI:</b> Volte a botte e cupola						
<b>SCALE:</b>						
<b>TECNICHE MURARIE:</b> Struttura portante in mattoni						
<b>PAVIMENTI:</b> Quadrelle in marmiglia giallastra						
<b>DECORAZIONI ESTERNE:</b> Stucchi						
<b>DECORAZIONI INTERNE:</b> Affreschi						
<b>ARREDAMENTI:</b> Quadri, statue, lampadari, oggetti sacri						
<b>STRUTTURE SOTTERRANEE:</b>						

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

(All.n. 2) Fg. lett.

FOTOGRAFIE:

(All. 3 - 6)  
N. 4 fotografie.

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

Archivio parrocchiale della città di Crescentino

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Dott. Arch. LUIGI CARPEGNA

Via Po, 104 - Tel. 0161 841133

10044 CRESCENTINO

*Carpegna Luigi*

DATA: 10-9-1979

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:



REVISIONI:

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

G.C.Curti, nel libro di memorie conservato presso l'archivio parrocchiale di Crescentino, dice che non è nota la data di costruzione della chiesa. Sembra comunque attribuibile all'età barocca. Essa fu restaurata nel 1580.

Sempre dal suddetto documento risulta che il campanile fu costruito in epoca successiva, anche di questo avvenimento non si conosce però la data precisa.

Gli affreschi, non citati nel documento, sembrano attribuibili al XIX secolo.

---

SISTEMA URBANO:

La chiesa prospetta sulla strada comunale denominata Monte

---

RAPPORTI AMBIENTALI:

La facciata della chiesa a lato sud, si affaccia su una piazzola, mentre il retro è addossato alla casa del custode, un tempo destinata al cappellano.

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Al 1580 risalgono i restauri delle strutture murarie.


BIBLIOGRAFIA:

C.G.Curti: "Libro di memorie della parrocchia matrice della città di Crescentino - 1771"  
conservato presso l'archivio parrocchiale della città di Crescentino.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 12.6.79						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE			X															
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI				X														
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI				X														
PARAMENTI			X															
INTONACI INT.					X													
INFISSI			X															


OSSERVAZIONI:

Evidenti tracce di umidità di infiltrazione sulle volte e di umidità capillare alle pareti, che provoca la formazione di sali e muffe con conseguente distacco degli intonaci. (rf.all.3-4).


<b>A</b>	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	01/0 001 5728	ITA:		SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO	PIEMONTE
ALLEGATO N. 1					


(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S, (c. 400.000)

Il portale è circondato da cornice mistilinea. Le pareti laterali sono mosse dal transetto.(rf.all.5).  
 Il campanile, ritmato da una serie di cornicioni fessilinei nella parte superiore, è allaggarato  
 da due ordini di fori campanari (quelli inferiori risultano parzialmente tamponati) ed è chiuso  
 in alto da una copertura piramidale sormontata da una croce in ferro.(rf.all.6).

<b>A</b>	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	01/0 001 5728	ITA:	SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO	PIEMONTE	
	ALLEGATO N. 2	Estratto di mappa catastale - Comune di Crescentino - Fg. 6 lett. A			


(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



<b>A</b>	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE
	01/0 001 5728	ITA:	SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO	PIEMONTE
	ALLEGATO N. 3 ..... Altare maggiore, volte e cupola.			

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)




A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHTA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	01/0 001 5728	ITA:	SOPRINT;BENI AMBIENT;ED ARCHIT. TORINO	PIEMONTE	
	ALLEGATO N. 4		particolare del transetto e della volta.		


(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)





<b>A</b>	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE
	01/00015728	ITA:		SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO
	ALLEGATO N. 5	Facciata con campanile.		(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



<b>A</b>	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE
	01/00015728	ITA:		SOPRINT. BENI AMBIENT. ED ARCHIT. TORINO
	ALLEGATO N. 6	Campanile.		(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

