


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	1400096131	ITA:		11 MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: CB SEPINO			DESCRIZIONE: <small>000000 Roma, 1979 - In Polig. Scav. - 3. 12. 1980</small>		
LUOGO: TASSINA DEL PRINCIPE			La "Tassina del Principe" che ha dato il nome alla zona circostante il sito, è un edificio di notevoli dimensioni.		
OGGETTO: Tassina			La costruzione infatti si sviluppa fra due fiumi, su una zona rettilinea e una di semicircolo; ha due cortili uno dei quali botanicato e l'altro erboso. Al capo principale sono attaccati altri due blocchi edilizi. Uno è di epoca albanese recante ad un solo piano (ex marmarici) l'altro, di epoca più recente, è una divisione capifila, recante una volta unica e volta ribaltata, su colonne e decori ricche. Sul tetto si trova un arco in mattoni sul quale trova luogo una capanna.		
CATASTO: Foglio 22 part. 191-4					
CRONOLOGIA: Esita al 1600					
AUTORE:					
DEST. ORIGINARIA: Tassina					
USO ATTUALE: Folloria di appoggio ai lavori					
PROPRIETA': Privata					
VINCOLI <small>LEGGI DI TUTELA - P.R.G. E ALTRI:</small>					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: Adiacente					
COPERTURE: A pi. falda contrapposta ai capi della stanza.					
VOLTE - SOCCAL: La volta ha la volta a botte, mentre la restante parte è di volta in legno.					
SCALE: Nella sinistra del fabbricato si sono tre scale di cui due in legno e una in marmo, tutte in diretto collegamento.					
TECNICHE MURARIE: Mursatura portante in fessature con e senza.					
PAVIMENTI: Pista dei pavimenti sono in marmelle di conchiglie mentre le maggiori parti sono di marmelle in fessature.					
DECORAZIONI ESTERNE:					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					


VICENDE COSTRUTTIVE - NOTESE STORICO - CRITICHE:

Grave estensione edilizia in origine a stivare di posto per il cambio dei cavalli alle diligenze
de' collegamenti Cambrano e Napoli. L'immobile si spartiva in sezioni iperlineari.

SISTEMA URBANO:

Edificio compreso in un agglomerato di case rurali.

RAFFORTI AMBIENTALE

L'edificio sorge in un terreno in pendio ed è inserito in una cascata di alberi
fasci di altezza come il  fiume Tauriniano.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STERMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipi, tecniche, opere):

Circa dieci anni fa è stata restaurata una stanza.

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO: 18/6/78				DATA DI RILEVAMENTO				DATA DI RILEVAMENTO									
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE PORTANTI			X															
STRUTTURE NONARCHE	X																	
CONFERVE			X															
MOLE			X															
VOLTE E SOFFITTE			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI																		
PURIFICAZIONI																		
INCENDI INT.			X															
INFIAMI			X															

OSSERVAZIONI:

Edificio in buono stato di conservazione.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE

FOTOGRAFIE:

Vedute aeree inserite nell'elaborato
documentazione fotografica.

DISEGNI E RILIEVI:

alt. 1. Pianta (stipica), piante aperte
alt. 2. Pianta piano terra, piante piano piano
alt. 3. Prospetto
alt. 4. Sezioni (x-x; y-y)

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D; ...):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

Molte stampe su stampe presso la sede locale.
(Sizing).

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Luca Pillone

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

13-9-79