

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	ITA:		11	MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: CB SEPINO			DESCRIZIONE: <small>(1947/1970 Roma 1971 - Un. Polig. Stato - 6 - 11 - 48/1971)</small>		
LUOGO: C. DA MARSIO			Edifici in stile neoclassico su due piani.		
OGGETTO: Casa nobile			Pianta in pietra con sola interna in		
CATASTO: Foglio n. 11; part. 324-325 599			pietra. Il piano terra è diviso in 25		
CRONOLOGIA: 1400 + 1500			vani con camminati: tre loro. Il piano		
AUTORE:			piano con accessi dalla sola interna in		
DEST. ORIGINARIA: Abitazione			pietra e dalla sola interna in legno e		
USO ATTUALE: Solo una parte è abitata e finita.			L'uso in 26 vani con due camminati		
PROPRIETA': Pisotta.			tre loro. Su due progetti si sono indicati		
LEGGI DI TUTELA:			sulle strutture dei blocchi lapidei scelti		
VINCOLI P.R.C. E ALTRI:			affiancamento murale a una imposta -		
TIPOLOGIA EDILEZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI			Su sola finitura vi è il basamento in		
PIANTA: Adibita.			pietra spogata.		
OPERTURE: A dritta con coppi.					
VOLTE + SOLAI: In legno e in ferro.					
SCALE: Esterna in pietra, interna in legno.					
TECNICHE MURARIE: Muro in pietra.					
PAVIMENTI: In colli e marmette.					
DECORAZIONI ESTERNE:					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE: Fondazioni continue con sogli.					

L'edificio nella parte sud possiede una forma ordinata in ogni suo membro rispetto alla
 rimanente parte - Nell'edificio non si sono visti i gerarchici.

SISTEMA URBANO:

Gruppo di case sparse

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio sorge in pianura, ed è inserito in una macchia di alberi.

RESTAURI (tipo, carattere, epoca).

Batano d. 1930 con del: rifatti lami intarsi e cambiati lami infini.

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILAVAMENTO 2/4/78					DATA DI RILAVAMENTO					DATA DI RILAVAMENTO							
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
PROTEZIONE MATERIE PLASTICHE			X															
PROTEZIONE NEBBIE				X														
COPERTURE				X														
INCHI				X														
VOLEI E SCALINI				X														
PAVIMENTI				X														
INCORAZIONI																		
PULIZIONI																		
INCORAZI INT.				X														
INTERRI				X														

OSSERVAZIONI:

Edificio in condizioni pessime. La casa è stata costruita con materiali leggeri, faticata da Art. 12, di cui nelle estensione di intarsi alcuni orologi.

ALLEGATI

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

FOTOGRAFIE:

Vedute arie aerea della ditta
documentazione fotografica.

DISEGNI E RELIEVI:

- al. 1. Planimetria (albero) punto capanna.
 al. 2. Pianta piano terra, punto piano piano.
 al. 3. Coperte.
 al. 4. Scini (x-x; y-y)

MAPPE - RELIEVI - STAMPE

MAPPE

DOCUMENTI VARI:

ARCHIVI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; GA; SM; D.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDE:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

Stano Pella

DATA:

13-3-49