| A | N. CATALOGO GENERALE | N. CATALOGO INTERNAZIONALE | MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI<br>DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI | | REGIONE | N. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICI | | ITA: | | 11 | MOLISE | |

(3605237) Roma, 1973 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE: IS - VENAFRO -

LUOGO: LOCALITA' "S. CRISTINA";

OGGETTO: masseria;

CATASTO:

CRONOLOGIA: 1800;

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: abitazione, stalla, deposito attrezzi;

USO ATTUALE: abitazione, stalla, deposito attrezzi;

PROPRIETÀ: privata;

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: rettangolare;

COPERTURE: tetto a doppia falda;

VOLTE o SOLAI: piano terra volte a crociera;
primo piano solai in legno;

SCALE: interne;

TECNICHE MURARIE: muratura in pietra calcarea;

PAVIMENTI: in cotto;

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

Edificio a blocco semplice di pianta rettangolare con scala interna realizzata in muratura di pietrame.

Il piano terra ospita alcuni locali adibiti a stalla con doppi ingressi.

Il primo piano presenta dei locali di medie dimensioni abitabili e un terrazzo scoperto di grandezza ragguardevole.

La facciata principale presenta tre balconi su mensole sagomate in pietra e a piano terra 4 ingressi di cui uno centrale molto ampio tutto incorniciato in pietra.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

SISTEMA URBANO: Edificio inserito in un gruppo di case sparse.

RAPPORTI AMBIENTALI: La costruzione sorge su terreno pianeggiante quasi tutto coltivato.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

| STATO DI CONSERVAZIONE | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | O | B | M | C | P | R | O | B | M | C | P | R | O | B | M | C | P | R |
| STRUTTURE SOTTERRANEE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE MURARIE | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| COPERTURE | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLAI | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| VOLTE E SOFFITTI | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTI | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| DECORAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARAMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTONACI INT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFISSI | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OSSERVAZIONI:

L'edificio è in uno stato di conservazione mediocre; la parete a destra situata sotto il terrazzo presenta una lesione verticale che interessa l'intera facciata. Mancanza dei servizi igienici.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

DATA:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI: