


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI		ITA:		11 MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: -CB- SALBITO			DESCRIZIONE: <small>(300220) Roma, 1975 - In Polig. Stato - S. 11. 470/400</small>		
LUOGO: CONTRADA CONVELLUBCIA			RETI DI PIEDO A DUECCO CON AGGREGAZIONE DI VOLONTI SENZA PIEDI. PIANTA RETTANGOLARE		
OGGETTO: CASA RURALE			CON SCALE INTERNE IN MURATURA DI PIETRA		
CATASTO: DATI CATASTALI: FOGGIO M. 13 PARTITA M. 9 PARTICELLA 271			L'ATTINUTA PRINCIPALE PRESENTA DUE FINESTRE		
CRONOLOGIA: DATA DI COSTRUZIONE 1880 CIRCA			EGUALI PORTE: SI CUI UNA CON CHIAVE DI VOLTA		
AUTORE: PIETRAVALLE DON BASILIO			CON DATA AI DUE LATI DELLA STERNA SI SONO DUE		
DEST. ORIGINARIA: CASA ECONOMICA			FINESTRE QUALI. IL PRIMO PIANO E DIVISO		
USO ATTUALE: RIBESSA E RESIDENZA ESTIVA			IN DUE LOCALI CON UNO IL SECONDO PIANO.		
PROPRIETA': PRIVATA (D'ALISEO ELISA)			PORTE E FINESTRE PRESENTANO INCRONCIATURE		
VINCOLI LEGGI DI TUTELA:			IN PIETRA: M. 10.		
VINCOLI P.R.G. E ALTRI:					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: RETTANGOLARE					
COPERTURE: TETTO A DOPPIA FALDA					
VOLTE + SOLAI:					
SCALE: INTERNE					
TECNICHE MURARIE: MURATURE IN PIETRA CALEARIA					
PAVIMENTI: IN COTTO					
DECORAZIONI ESTERNE: CHIAVE DI VOLTA CON DATA					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE

L'EDIFICIO E' COSTITUITO DA UN TIPO TERRA ADIBITO A RIMESSA DI ATTRETTI AGRICOLI DA AVE
 PIANI ADIBITI AD ABITAZIONE. I SERVIZI IGIENICI RILEVATI IN UN SETTE SCALA.

SISTEMA URBANO:

EDIFICIO ISOLATO

RAPPORTI AMBIENTALI:

LA COSTRUZIONE SORGE SU TERRENO IN LIEVE PENDIO,

INSCRIZIONI - LAPIDE - STUCCHE - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, esteso, opere):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILASCIAMENTO 1978					DATA DI RILASCIAMENTO					DATA DI RILASCIAMENTO				
	O	B	M	C	P	O	B	M	C	P	O	B	M	C	P
STRUTTURE SOTTERRANEE		X													
STRUTTURE SOVRANE		X													
COPERTURE		X													
MOLE		X													
VALLE E SCAVATI				Y											
PAVIMENTI		X													
INCASSAMENTI															
PAREMMI															
INTERRATI INT.		X													
INTERRI															

CONSERVAZIONE

L'EDIFICIO E' IN UNO STATO DI COLTA REGIONALE
 AGGRANTATA BUONA. LE PARTI SONO COMPLETATE.

ALLEGATI:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

ALL. N. 1 ESTRATTO CATASTALE

FOTOGRAFIE:

FOTOGRAFIE:

ALL. N. 2

DISEGNI E RILIEVI:

ALL. N. 3 PIANI STRADA E PIANTE

ALL. N. 4 PROSPETTO

ALL. N. 5 SEZIONE

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

ARCHIVI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDE:

VISTO DEL SOPREINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: