



CODICI

ITA:

M

MOIISE

[000000] Roma, 1979 - (ex Foglio Stato - L. G. 000000)

PROVINCIA E COMUNE: **88 - SALICITO**

LEOGO: **CONTRADA - PIETRAVALLE**

OGGETTO: **CASA SIGNORILE**

CATASTO: **DATI CATASTALI: FOLGIO 49 PARTITA 9**

CRONOLOGIA: **DATA DI COSTRUZIONE 1918**

AUTORE: **CARRAPIOLO**

DEST. ORIGINARIA: **RESIDENZA SIGNORILE ESTIVA**

USO ATTUALE: **ABBANDONATA**

PROPRIETA': **PRIVATA CARRAPIOLO**

VINCOLI
LEGGI DI TUTELA:
P.L.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: **RETTANGOLORE REGOLARE**

COFERTURE: **TETTO A DUE FALDE**

VOLTE + SOLAI: **VOLTE A CROCIERA E A BOTTE - SOLAI IN PIETRA**

SCALE: **INTERNE**

TECNICHE MURARIE: **MURATURA IN PIETRA DATAGLIO**

PAVIMENTI: **IN BOTTE**

DECORAZIONI ESTERNE: **NESSUNA DECORAZIONE ANTIQUA E MODERNA DI USTIA
CON DATA.**

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTO:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

EDIFICIO A BIPOSSO SEMPLICE, CON PIANTE
RETTANGOLORE REGOLARE CON SCALE
INTERNE, COSTRUITO CON MURATURA DI
PIETRA DATAGLIO E CON MATTONI. LE
FONDAZIONI SONO A BOTTE E A CROCIERA.
IL TETTO E' COSTRUITO A DUE FALDE CON
TRAVI IN LEGNO E TAVOLATO, PRESENTA
NEL TETTO UN BASTIETTO CON USO DI
PICCOLARIA. ESTERAMENTE L'EDIFICIO
PRESENTA UNA FILA DI MATTONI CHE DIVIDONO
IL PRIMO PIANO DAL SECONDO. IL PRIMO
PIANO E' DIVISO IN QUATTRO LOCALI PIU'
L'IN FRESSA CONZ. PURE IL SECONDO. LE
FINESTRE, SONO COSTANTE TUTTE IN LINEA
CON MATTONI E PIETRA. COV. CA -

VICINE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE

L'EDIFICIO NON HA SUO TITO HISTORICO, ATTUALMENTE E' ARRIVATO ALLO STATO DI SERVIZIO MINIMALE. SUL TETTO VI E' UN CARTONCINO ADIBITO A PICCOLA SALA.

SISTEMA URBANO

EDIFICIO ISOLATO

RAPPORTI AMBIENTALI

L'EDIFICIO CORRE SU TERRE NO PIANEGGIANTE PERO' IN COLLINA

DESCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI

RESTAURI (dipi, sculture, opere):

NON VI SONO STATI FATTI RESTAURI

BIBLIOPARTI:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILASCIO 3.9.77					DATA DI RILASCIO					DATA DI RILASCIO				
	O	R	M	C	P	O	R	M	C	P	O	R	M	C	P
STRUTTURE SOTTERRANEE	X														
STRUTTURE MURARE	X														
COPERTURE	X														
MOLE	X														
VOLTE E SOFFITTI	X														
PAVIMENTI	X														
DECORAZIONI															
PARAMENTI															
INFORNACI DEL															
INTECI															

OSSERVAZIONI:

EDIFICIO IN BUONE CONDIZIONI MA
PRESENTA LESIONI.

ALLEGATI

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

ALL. N. 1 ESTRATTO CATASTALE

FOTOGRAFIE:

ALL. N. 19 FOTOGRAFIE

DISegni E RELIEVI:

ALL. N. 2 PIANIFICAZIONE E RANZA

ALL. N. 3 PROSPETTO

ALL. N. 4 SEZIONI

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (COSTI MAI RAJ OAI SRI DI.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RELIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDE:

VISTO DEL SORPRETENDENTE:

REVISIONI:

DATA: