

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	17/00027310	ITA:	Soprintendenza ai Monumenti	41 Basilicata VI	1
PROVINCIA E COMUNE:	MT. Pisticci				
LUOGO:	Corso Metaponto				
OGGETTO:	La cappella di S. Giovanni Battista				
CATASTO:	all. B foglio 134 p.c. F				
CRONOLOGIA:	X, XI sec.				
AUTORE:					
DEST. ORIGINARIA:	cappella				
USO ATTUALE:	cappella				
PROPRIETÀ:	luogo sacro pubblico				
VINCOLI	LEGGI DI TUTELA: L. 1.6.1939 n° 1809				
	P.R.G. E ALTRI: P.R.G.				
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA:	rettangolare				
COPERTURE:	tetto piano				
VOLTE o SOLAI:	copertura piana e volte a crociera				
SCALE:					
TECNICHE MURARIE:	muratura in mattoni				
PAVIMENTI:	in cotto				
DECORAZIONI ESTERNE:					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Claudia Zucco

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

La cappella di S. Giovanni Battista fu fondata da Ulderico Senione, già esisteva nel sec. XI. Successivamente appartenne all'ordine dei Gerosolomitani e poi passò alla magnifica università. Data l'importanza demografica che ha assunto il rione di S. Giovanni e delle Croci vi è stato un progetto di ampliamento della parte posteriore della cappella, mai realizzato. In essa vi era un altare dedicato a Santa Filomena Vergine e Martire, di Jus patronato della famiglia Viggiani.

---

**SISTEMA URBANO:**

La cappella è nel rione Croci -

---

**RAPPORTI AMBIENTALI:**

La chiesa si inserisce in un ambiente ormai alterato -

---

**ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:**

Sulla base dell'acquasantiera vi è la data: "1628".

**RESTAURI (tipo, carattere, epoca):**

Lavori di restauro sono stati cominciati nel 1973 -

---

**BIBLIOGRAFIA:**

L. La Rocca, "Pisticci ed i suoi canti", Putignano (Bari) 1962 II ed. pag. 206.

M. Spinelli "S. Maria la Sanità del Casale di Pisticci", Matera 1968 pag. 34 -

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE																		
COPERTURE																		
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		

OSSERVAZIONI:



