



CODICI

14/00075562J

ITA:

-11

MOLISE

PROVINCIA E COMUNE: CB SFPINO

LUOGO: TAVERNA DEL PRINCIPE

OGGETTO: Mulino

CATASTO: Foglio n° 36 part. n° 322-315-320

CRONOLOGIA: 1600

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: Mulino

USO ATTUALE: Deposito

PROPRIETA': Pisata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:  
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: Adicalata

COPERTURE: Tetto a lippe felle

VOLTE + SOLAI: solai in legno sulle travi in legno; sul soffitto il  
soffitto in legno, rivestito di stucco e dipinto in bianco.

SCALE: interne in legno

TECNICHE MURARE: Muratura in pietra calcarea.

PAVIMENTI: Piastrelle e terra battuta

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

1400000 Roma, 1977 - In Polig. Stato - 1 - 1400000

Edificio a blocco semplice, articolato su due piani. Pianta articolata con volte interne in legno. Il piano terra è diviso in tre ambienti, mentre il primo piano con accesso dalla scala interna in legno e da una porta stone è da locale unico. La facciata principale presenta una porta capilla dove i contadini si riuniscono per ricevere il pagamento.

L'edificio non ha subito modifiche nel tempo. È fatto di mattoni iglari.

È aperta sul retro meridionale, padovana forata per mezzo di due porte - una francese, orientale da un sistema di ingranaggi non da due porte e una a falde di stregua con un corso d'acqua annesso.

La casa conserva la sua forma originale.

La padovana era costituita da un sistema di ingranaggi non da due porte e una a falde di stregua con un corso d'acqua annesso.

## SISTEMA URBANO:

È edificio compreso in un gruppo di case nuove.

## RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio sorge su di un terreno in pendio.

RESTAURI (dipn, cartone, epoca)

BIBLIOPAPFA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RESTAURATO 9/1/70					DATA DI RESTAURATO					DATA DI RESTAURATO				
	O	B	M	C	F	O	B	M	C	F	O	B	M	C	F
STRUTTURE SOFFRIBANDA			X												
STRUTTURE MURARE			X												
COPERTURE			X												
MOLE			X												
VALLE E MURATE			X												
PULVISI			X												
DEGRADAZIONI															
FRANZINI															
STRUMI EPI.			X												
USCITE				X											

OSSERVAZIONI:

L'edificio è in debole stato di conservazione.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

White serie inverte nell'allegato  
documentazione fotografica

DISEGNI E RELIEVI:

al. 1 Planimetria (topografica) finché esecutore.  
al. 2 Planimetria finché suo, finché piano piano.  
al. 3 Profili.  
al. 4 Relievi (x-x)

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RELIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; NA; RA; OA; SM; D, ....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

P. Russo Zucchi

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

14-3-89