

CODICI

tipo di scheda	A
livello di ricerca	P
CODICE UNIVOCO	
codice regione	08
numero catalogo generale	00308949
ente schedatore	S42
ente competente	S42

LOCALIZZAZIONE**LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

provincia	RN
comune	Poggio Berni
località	Trebbio

OGGETTO

OGGETTO	
tipo	chiesa
qualificazione	sussidaria
denominazione	Chiesa di S. Bartolomeo

GERARCHIA**RIFERIMENTO VERTICALE**

livello	bene individuo
---------	----------------

UBICAZIONE

CATASTO	
foglio	11
data foglio	1979
particelle	B
UBICAZIONE	
genere dell'affaccio	principale
denominazione spazio viabilistico	Via Chiesa
numero civico	10

DEFINIZIONE CULTURALE**AUTORE**

riferimento all'intervento (ruolo)	decorazioni pittoriche
nome	Botticelli Don Amedeo
fonte dell'attribuzione	fonte orale
sigla per citazione	00000017

AMBITO CULTURALE

riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
denominazione	maestranze locali
fonte dell'attribuzione	n.d.c. (nota del compilatore)

NOTIZIE STORICHE**NOTIZIA**

riferimento	intero bene
notizia sintetica	origini
notizia	la prima notizia dell'esistenza di una chiesa di S. Bartolomeo in Trebbio risale al 1144 anno in cui una bolla papale elencava le chiese sotto il distretto plebano di S. Arcangelo

fonte	B 00000036 (p. 96)
-------	--------------------

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

secolo	XII
data	1144/05/21

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

secolo	XII
data	1144/05/21

NOTIZIE STORICHE**NOTIZIA**

riferimento	intero bene
notizia sintetica	impianto
notizia	l'impianto della chiesa sembra risalire al XVI secolo e più precisamente antecedente al 1568. Tale data si trova su una iscrizione sul fonte battesimale della chiesa, tale fonte è attualmente custodito all'interno delle chiesa parrocchiale di S. Andrea a Poggio Berni

fonte	n.d.c. (nota del compilatore desunta da fonte orale)
-------	--

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

secolo	XVI
frazione di secolo	metà
validità	post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

secolo
data
validità

XVI
1568/00/00
ante

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA
riferimento
notizia sintetica
notizia

intero bene
ristrutturazione
l'edificio attualmente presenta caratteristiche stilistiche che fanno
supporre che nel corso del XIX secolo sia stata operata una completa
ristrutturazione della fabbrica
n.d.c. (nota del compilatore)

fonte
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO
secolo
frazione di secolo
validità
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE
secolo
frazione di secolo
validità

XIX
inizio
post

XIX
fine
ante

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA
riferimento
notizia sintetica
notizia

facciata
ricostruzione
la facciata attuale è frutto della ricostruzione operata nel 1923 in
seguito al crollo avvenuto con il terremoto
n.d.c. (nota del compilatore desunta da fonte orale)

fonte
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO
secolo
frazione di secolo
validità
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE
secolo
data
validità

XX
inizio
post

XX
1923/00/00
ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA
riferimento
tipo di suddivisione orizzontale
numero di piani
tipo di piani
suddivisione verticale

intero bene
livelli continui
1
p. t.
a elementi seriali

PIANTA

riferimento alla parte
PIANTA
riferimento piano o quota
schema
forma
dati icnografici significativi
dati icnografici significativi
dati icnografici significativi
dati icnografici significativi
dati icnografici significativi
dati icnografici significativi

chiesa

p. t.
longitudinale
rettangolare
navate
presbiterio
abside
cappelle (2)
cantoria
campanile

PIANTA

riferimento alla parte
PIANTA
riferimento piano o quota
schema
forma

campanile

p. t.
centrale
quadrata

FONDAZIONI

STRUTTURE
ubicazione
tipo
qualificazione del tipo
tecnica costruttiva
materiali

intero bene
non accertabile
non accertabile
non accertabile
non accertabili

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

ubicazione	intero bene
tipo di struttura	pareti
genere	in muratura
qualificazione del genere	a corsi regolari
materiali	laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA

ubicazione	cappelle
tipo di struttura	colonne
genere	in muratura
qualificazione del genere	a corsi regolari
materiali	laterizio intonacato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

UBICAZIONE	navata
TIPO	
genere	volta
forma	a botte
qualificazione della forma	a tutto sesto
caratteristiche	con lunette
STRUTTURA	
referimento	intera struttura
tecnica costruttiva	intonaco su incanniciato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

UBICAZIONE	presbiterio
TIPO	
genere	volta
forma	a botte
qualificazione della forma	a tutto sesto
STRUTTURA	
referimento	intera struttura
tecnica costruttiva	intonaco su incanniciato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

UBICAZIONE	abside
TIPO	
genere	volta
forma	catino
qualificazione della forma	su pianta semicircolare
STRUTTURA	
referimento	intera struttura
tecnica costruttiva	intonaco su incanniciato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

UBICAZIONE	cappelle
TIPO	
genere	pseudo volta
forma	calotta
qualificazione della forma	sferica
STRUTTURA	
referimento	intera struttura
tecnica costruttiva	intonaco su incanniciato

COPERTURE

UBICAZIONE	corpo principale
CONFIGURAZIONE ESTERNA	
genere	a tetto
forma	a due falde
qualificazione della forma	collegate
STRUTTURA E TECNICA	
referimento	intera struttura
struttura primaria	capriate lignee
MANTO DI COPERTURA	
referimento	intera copertura
tipo	tegole
qualificazione del tipo	a coppo
materiali	laterizio

COPERTURE

UBICAZIONE	campanile
CONFIGURAZIONE ESTERNA	
genere	a tetto

forma
 qualificazione della forma
STRUTTURA E TECNICA
 riferimento
 struttura primaria
MANTO DI COPERTURA
 riferimento
 tipo
 qualificazione del tipo
 materiali

a cuspide piramidale
 su pianta quadrata

 intera struttura
 in muratura omogenea

 intera copertura
 in muratura
 a corsi regolari
 mattoni di laterizio

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI
 ubicazione
 genere
 schema del disegno
PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI
 ubicazione
 genere
 schema del disegno
PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI
 ubicazione
 genere
 schema del disegno

corpo principale
 mattonelle di graniglia
 a corsi ortogonali

 presbiterio
 mattonelle di gres
 bicolori a corsi ortogonali

 cappelle
 mattonelle di gres
 bicolori a corsi ortogonali

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI
 ubicazione
 collocazione
 tipo
 qualificazione del tipo
 materiali
 materiali
ELEMENTI DECORATIVI
 ubicazione
 collocazione
 tipo
 qualificazione del tipo
 materiali
 materiali
ELEMENTI DECORATIVI
 ubicazione
 collocazione
 tipo
 qualificazione del tipo
 materiali
 materiali
ELEMENTI DECORATIVI
 ubicazione
 collocazione
 tipo
 qualificazione del tipo
 materiali
 materiali
ELEMENTI DECORATIVI
 ubicazione
 collocazione
 tipo
 qualificazione del tipo
 materiali
 materiali
ELEMENTI DECORATIVI
 ubicazione
 collocazione
 tipo
 qualificazione del tipo
 materiali
 materiali

navata
 interna
 cornicione
 a dentelli e modanature
 malta cementizia
 stucco

 presbiterio
 interna
 cornicione
 a dentelli e modanature
 malta cementizia
 stucco

 abside
 interna
 cornicione
 a dentelli e modanature
 malta cementizia
 stucco

 navata
 interna
 lesene con capitelli
 lisce con capitelli a volute ed angeli
 malta cementizia
 stucco

 cappelle
 interna
 colonne con capitelli
 di tipo composito
 malta cementizia
 muratura
 stucco

 cappelle
 interna
 cornice
 con modanature
 stucco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

riferimento alla parte
stato di conservazione
indicazioni specifiche

intero bene
cattivo
l'intero edificio si trova in precarie condizioni statiche dovute al
cedimento del sedime e necessita di opere di manutenzione

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

riferimento alla parte
uso

intero bene
chiesa

USO STORICO

riferimento alla parte
riferimento cronologico
uso

intero bene
destinazione storica
chiesa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

indicazione generica
indicazioni specifiche
indirizzo

proprietà Ente ecclesiastico
Parrocchia di S. Andrea
Via Roma, 4 - Poggio Berni (RN)

VINCOLI MINISTERO B.C.A.

legge

L. 1089/1939

articolo

art. 4

estensione

intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

strumento in vigore
sintesi normativa zona

P.R.G.
zona per attrezzature comuni art. 20 N.T.A.

ALLEGATI

stralcio foglio catastale

1

FOTOGRAFIE

negativo

2 (SBAA RA 142998)

tipo

fotografia B/N

note

prospetto principale (1998)

FOTOGRAFIE

negativo

3 (SBAA RA 142999)

tipo

fotografia B/N

note

veduta laterale (1998)

FOTOGRAFIE

negativo

4 (SBAA RA 143000)

tipo

fotografia B/N

note

interno verso l'altare (1998)

FOTOGRAFIE

negativo

5 (SBAA RA 143001)

tipo

fotografia B/N

note

interno verso l'ingresso (1998)

FOTOGRAFIE

negativo

6 (SBAA RA 143002)

tipo

fotografia B/N

note

cappella laterale sinistra (1998)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

BIBLIOGRAFIA

sigla per citazione

00000036

autore

Fontana P. A.

anno di edizione

1990

COMPILAZIONE

COMPILATORI

ruolo del compilatore

ricerca/ compilazione della scheda/ fotografie

nome compilatore

Nicastri S.


data

1998

funzionario responsabile

Alberti A.

A	N.CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	08/00308949	ITA:	SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI-RAVENNA	42	EMILIA-ROMAGNA
	ALLEGATO N. 1	RN-POGGIO BERNI (fraz.Trebbio) - CHIESA DI SAN BARTOLOMEO - via Chiesa 10 -			0



U.T.E. di Forlì
Comune di Poggio Berni
estratto di mappa catastale
foglio di mappa 11(1979)
part.B
scala 1: 2.000

→ N.

A	N.CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI		REGIONE	N.
	08/00308949	ITA:	SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI-RAVENNA	42	EMILIA-ROMAGNA	0
ALLEGATO N. _2_ RN-POGGIO BERNI (fraz.Trebbio) - CHIESA DI SAN BARTOLOMEO - PROSPETTO PRINCIPALE -						



SBAA RA 142998


(1998)

A	N.CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI		REGIONE	N.
	08/00308949	ITA:	SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI-RAVENNA	42	EMILIA-ROMAGNA	0
	ALLEGATO N. 3 RN-POGGIO BERNI (fraz.Trebbio) - CHIESA DI SAN BARTOLOMEO - VEDUTA LATERALE -					



SBAA RA 142999

(1998)

A	N.CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	08/00308949	ITA:	SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI-RAVENNA	42 EMILIA-ROMAGNA	0
	ALLEGATO N. <u>4</u> RN-POGGIO BERNI (fraz.Trebbio) - CHIESA DI SAN BARTOLOMEO - INTERNO VERSO L'ALTARE -				



SBAA RA 143000

(1998)

A	N.CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	08/00308949	ITA:	SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI-RAVENNA	42 EMILIA-ROMAGNA	0
	ALLEGATO N. ⁵ RN-POGGIO BERNI (fraz.Trebbio) - CHIESA DI SAN BARTOLOMEO - INTERNO VERSO L'INGRESSO -				



SBAA RA 143001

(1998)

A	N.CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI		REGIONE	N.
	08/00308949	ITA:	SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI-RAVENNA	42	EMILIA-ROMAGNA	0
	ALLEGATO N. 6 RN-POGGIO BERNI (fraz.Trebbio) - CHIESA DI SAN BARTOLOMEO - CAPPELLA LATERALE SINISTRA -					



SBAA RA 143002

(1998)