

CODICI

tipo di scheda A
 livello di ricerca P
 CODICE UNIVOCO
 codice regione 08
 numero catalogo generale 00308951
 ente schedatore S42
 ente competente S42

LOCALIZZAZIONE

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
 provincia RN
 comune Poggio Berni
 località Santo Marino

OGGETTO

OGGETTO
 tipo chiesa
 qualificazione parrocchiale
 denominazione Chiesa di Santo Marino

GERARCHIA

RIFERIMENTO VERTICALE
 livello bene individuo

UBICAZIONE

CATASTO
 foglio 9
 data foglio 1979
 particelle B
 UBICAZIONE
 genere dell'affaccio principale
 denominazione spazio viabilistico Via Santo Marino
 numero civico 276

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE
 riferimento all'intervento (ruolo) costruzione
 denominazione maestranze locali
 fonte dell'attribuzione n.d.c. (nota del compilatore)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA
 riferimento intero bene
 notizia sintetica origini
 notizia il culto di Santo Marino nella parrocchia del Trebbio e precisamente nella località detta S. Marino ha origine antiche, certo è che nel XIII secolo ivi esisteva una chiesa dedicata al Santo
 B 00000037 (p. 7)

fonte
 CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO
 secolo XIII
 data 1254/00/00
 validità post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE
 secolo XIII
 data 1290/00/00
 validità ante

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA
 riferimento intero bene
 notizia sintetica origini
 notizia della chiesa originaria rimase una piccola parte incorporata in una casa colonica la cui cantina venne trasformata nel 1898 in cappella
 B 00000037 (p. 13)

fonte
 CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO
 secolo XIX
 data 1898/00/00
 validità ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE
 secolo XX
 data 1898/00/00
 validità ca.

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA
 riferimento intero bene



notizia sintetica
notizia

costruzione
l'attuale chiesa venne edificata con le offerte dei devoti al Santo sotto il parroco Don Michele Macrelli che nel 1900 dette inizio ai lavori; lavori protrattisi fino al 1910 sotto la cura del parroco Don Antonio Santini. Tale datazione è confermata da una targa presente nel pavimento della chiesa
B 00000037 (p. 13)
n.d.c. (nota del compilatore)

fonte
fonte
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO
secolo
data
validità
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE
secolo
data
validità

XX
1900/00/00
post

XX
1910/00/00
ante

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA
riferimento
notizia sintetica
notizia

pavimento
rifacimento
l'attuale pavimentazione venne eseguita nel 1926 come testimonia una targa inserita nel pavimento medesimo
n.d.c. (nota del compilatore)

fonte
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO
secolo
data
validità
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE
secolo
data
validità

XX
1926/00/00
ca.

XX
1926/00/00
ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA
riferimento
tipo di suddivisione orizzontale
numero di piani
tipo di piani
suddivisione verticale

intero bene
livelli continui
1
p. t.
a elementi seriali

PIANTA

riferimento alla parte
PIANTA
riferimento piano o quota
schema
forma
dati icnografici significativi
dati icnografici significativi
dati icnografici significativi
dati icnografici significativi

chiesa

p. t.
centrale
a croce greca
navata
presbiterio
abside
cappelle (2)

PIANTA

riferimento alla parte
PIANTA
riferimento piano o quota
schema
forma

campanile

p. t.
centrale
quadrata

FONDAZIONI

STRUTTURE
ubicazione
tipo
qualificazione del tipo
tecnica costruttiva
materiali

intero bene
non accertabile
non accertabile
non accertabile
non accertabili

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA
ubicazione
tipo di struttura
genere
qualificazione del genere

intero bene
pareti
in muratura
a corsi regolari

materiali	laterizio
STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
UBICAZIONE	navata
TIPO	
genere	volta
forma	a cupola
qualificazione della forma	calotta emisferica
STRUTTURA	
riferimento	intera struttura
tecnica costruttiva	non accertabile
specificazioni tecniche	intonacata
STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
UBICAZIONE	cappelle
TIPO	
genere	volta
forma	a cupola
qualificazione della forma	calotta emisferica
STRUTTURA	
riferimento	intera struttura
tecnica costruttiva	non accertabile
specificazioni tecniche	intonacata
STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
UBICAZIONE	presbiterio
TIPO	
genere	volta
forma	a cupola
qualificazione della forma	calotta emisferica
STRUTTURA	
riferimento	intera struttura
tecnica costruttiva	non accertabile
specificazioni tecniche	intonacata
STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
UBICAZIONE	abside
TIPO	
genere	volta
forma	catino
qualificazione della forma	su pianta semicircolare
STRUTTURA	
riferimento	intera struttura
tecnica costruttiva	non accertabile
specificazioni tecniche	intonacata
STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
UBICAZIONE	abside cappella
TIPO	
genere	volta
forma	catino
qualificazione della forma	su pianta semicircolare
STRUTTURA	
riferimento	intera struttura
tecnica costruttiva	non accertabile
specificazioni tecniche	intonacata
STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
UBICAZIONE	intero bene
TIPO	
genere	controsoffitti
forma	pseudo volta
qualificazione della forma	a calotta sferica
STRUTTURA	
riferimento	intera struttura
tecnica costruttiva	non accertabile
COPERTURE	
UBICAZIONE	intero bene
CONFIGURAZIONE ESTERNA	
genere	a tetto
forma	a due falde
qualificazione della forma	collegate fra loro
STRUTTURA E TECNICA	

riferimento
 struttura primaria
MANTO DI COPERTURA
 riferimento
 tipo
 qualificazione del tipo
 materiali

intera struttura
 capriate lignee su muri

 intera copertura
 tegole
 a coppo
 laterizio

COPERTURE

UBICAZIONE
CONFIGURAZIONE ESTERNA
 genere
 forma
 qualificazione della forma
STRUTTURA E TECNICA
 riferimento
 struttura primaria
MANTO DI COPERTURA
 riferimento
 tipo
 qualificazione del tipo
 materiali

campanile

 cuspide
 piramidale
 su pianta quadrata

 intera struttura
 in muratura

 intera copertura
 in muratura
 a corsi regolari
 mattoni di laterizio

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI
 ubicazione
 genere
 schema del disegno

intero bene
 mattonelle di gres
 a motivi geometrici bicolore

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI
 ubicazione
 collocazione
 tipo
 qualificazione del tipo
 qualificazione del tipo
 materiali
 materiali

navata
 interna
 lesene
 con capitello a volute
 motivi vegetali
 laterizio intonacato
 stucco

ELEMENTI DECORATIVI
 ubicazione
 collocazione
 tipo
 qualificazione del tipo
 qualificazione del tipo
 materiali
 materiali

cappelle
 interna
 lesene
 con capitello a volute
 motivi vegetali
 laterizio intonacato
 stucco

ELEMENTI DECORATIVI
 ubicazione
 collocazione
 tipo
 qualificazione del tipo
 materiali

cappella a sinistra
 interna
 stucchi
 a motivi fitoformi
 stucco a gesso

ELEMENTI DECORATIVI
 ubicazione
 collocazione
 tipo
 qualificazione del tipo
 materiali

navata
 interna
 cornicione/ cornici
 con modanature
 malta cementizia

ELEMENTI DECORATIVI
 ubicazione
 collocazione
 tipo
 qualificazione del tipo
 materiali

cappelle
 interna
 cornicione/ cornici
 con modanature
 malta cementizia

ELEMENTI DECORATIVI
 ubicazione
 collocazione
 tipo
 qualificazione del tipo
 materiali
ELEMENTI DECORATIVI

presbiterio
 interna
 cornicione/ cornici
 con modanature
 malta cementizia

ubicazione	abside
collocazione	interna
tipo	cornicione/ cornici
qualificazione del tipo	con modanature
materiali	malta cementizia
ELEMENTI DECORATIVI	
ubicazione	prospetto principale
collocazione	esterna
tipo	lesene
qualificazione del tipo	lesce con capitello a modanature
materiali	laterizio intonacato
ELEMENTI DECORATIVI	
ubicazione	prospetto principale
collocazione	esterna
tipo	timpano
qualificazione del tipo	con cornici a modanature
materiali	laterizio
materiali	malta cementizia
CONSERVAZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	
riferimento alla parte	intero bene
stato di conservazione	buono
indicazioni specifiche	l'edificio è ben conservato ed in buone condizioni di manutenzione
STATO DI CONSERVAZIONE	
riferimento alla parte	coperture
stato di conservazione	mediocre
indicazioni specifiche	si lamentano infiltrazioni di acque pluviali
RESTAURI	
RESTAURI	
riferimento alla parte	intero bene
data inizio	1955/00/00
data fine	1958/00/00
tipo di intervento	restauro generale per il ripristino dopo i danni della II guerra mondiale
RESTAURI	
riferimento alla parte	facciata
data inizio	1955/00/00
data fine	1958/00/00
tipo di intervento	ricostruzione intera della facciata
UTILIZZAZIONI	
USO ATTUALE	
riferimento alla parte	intero bene
uso	chiesa
USO STORICO	
riferimento alla parte	intero bene
riferimento cronologico	destinazione storica
uso	chiesa
CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CONDIZIONE GIURIDICA	
indicazione generica	proprietà Ente ecclesiastico
indicazioni specifiche	Parrocchia di Santo Marino
indirizzo	Via Santo Marino, 276 - Poggio Berni (RN)
VINCOLI MINISTERO B.C.A.	
legge	L. 1089/1939
articolo	art. 4
estensione	intero bene
STRUMENTI URBANISTICI	
strumento in vigore	P.R.G.
sintesi normativa zona	zona per attività comuni e religiose
ALLEGATI	
stralcio foglio catastale	1
FOTOGRAFIE	
negativo	2 (SBAA RA 143008)
tipo	fotografia B/N
note	prospetto principale (1998)
FOTOGRAFIE	
negativo	3 (SBAA RA 143009)
tipo	fotografia B/N

note	veduta laterale (1998)
FOTOGRAFIE	
negativo	4 (SBAA RA 143010)
tipo	fotografia B/N
note	interno verso l'altare (1998)
FOTOGRAFIE	
negativo	5 (SBAA RA 143011)
tipo	fotografia B/N
note	interno verso l'ingresso (1998)
FOTOGRAFIE	
negativo	6 (SBAA RA 143012)
tipo	fotografia B/N
note	cappella del Santo (1998)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

BIBLIOGRAFIA	
sigla per citazione	00000037
autore	Santini A.
anno di edizione	1916

COMPILAZIONE


COMPILATORI	
ruolo del compilatore	ricerca/ compilazione della scheda/ fotografie
nome compilatore	Nicastri S.
data	1998
funzionario responsabile	Alberti A.

ANNOTAZIONI

OSSERVAZIONI

a seguito di opere per la regimentazione di un fosso eseguite dal Comune, il fosso medesimo è stato deviato e immesso nel collettore fognario vicino alla chiesa. Essendo però tale collettore di sezione insufficiente la chiesa durante le piogge subisce frequenti allagamenti

A	N.CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
	08/00308951	ITA:	SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI-RAVENNA	42	EMILIA-ROMAGNA	0
ALLEGATO N. <u> 1 </u>	RN-POGGIO BERNI (fraz.Santo Marino) - CHIESA DI SANTO MARINO - via Santo Marino 276 -					



U.T.E. di Forlì
 Comune di Poggio Berni
 estratto di mappa catastale
 foglio di mappa 9 (1979)
 part.B
 scala 1: 2.000

A	N.CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
	08/00308951	ITA:	SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI-RAVENNA	42	EMILIA-ROMAGNA	0
	ALLEGATO N. 2 RN-POGGIO BERNI (fraz.Santo Marino) - CHIESA DI SANTO MARINO - PROSPETTO PRINCIPALE -					



SBAA RA 143008

(1998)

A	N.CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	08/00308951	ITA:	SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI-RAVENNA	42 EMILIA-ROMAGNA	0
	ALLEGATO N. <u> 3 </u> RN-POGGIO BERNI (fraz.Santo Marino) - CHIESA DI SANTO MARINO - VEDUTA LATERALE -				



SBAA RA 143009

(1998)

A	N.CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	08/00308951	ITA:	SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI-RAVENNA	42 EMILIA-ROMAGNA	0
	ALLEGATO N. 4 RN-POGGIO BERNI (fraz.Santo Marino) - CHIESA DI SANTO MARINO - INTERNO VERSO L'ALTARE -				



SBAA RA 143010.

(1998)

A	N.CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
	08/00308951	ITA:	SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI-RAVENNA	42	EMILIA-ROMAGNA	0
ALLEGATO N. 5 RN-POGGIO BERNI (fraz.Santo Marino) - CHIESA DI SANTO MARINO - INTERNO VERSO L'INGRESSO -						



SBAA RA 143011

(1998)

A	N.CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	08/00308951	ITA:	SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI-RAVENNA	42 EMILIA-ROMAGNA	0
ALLEGATO N. 6	RN-POGGIO BERNI (fraz.Santo Marino) - CHIESA DI SANTO MARINO - CAPPELLA DEL SANTO -				



SBAA RA 143012

(1998)