

24/4

SI SBAAAS CEN.

4755h

|   |   |
|---|---|
| <b>CODICI</b>                                   |   |
| tipo di scheda                                  | A   |
| livello di ricerca                              | P   |
| <b>CODICE UNIVOCO</b>                           |   |
| codice regione                                  | 15  |
| numero catalogo generale                        | 00178913  |
| ente schedatore                                 | S81   |
| ente competente                                 | S81   |
| <b>LOCALIZZAZIONE</b>                           |   |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b> |   |
| provincia                                       | CE  |
| comune  | GALLO MATESE  |
| <b>CENTRO STORICO</b>                           |   |
| numero d'ordine                                 | 01  |
| denominazione                                   | GALLO MATESE  |
| carattere amministrativo del centro storico     | CAPOLUOGO MUNICIPALE  |
| <b>ZONA URBANA</b>                              |   |
| numero  | 01  |
| denominazione                                   | ZONA CENTRALE   |
| <b>SETTORE</b>                                  |   |
| tipo  | SU  |
| numero  | 43  |
| denominazione                                   | CENTRO STORICO  |
| numero nel settore                              | 001   |
| <b>OGGETTO</b>                                  |   |
| <b>OGGETTO</b>                                  |   |
| tipo  | PALAZZO   |
| qualificazione                                  | PRIVATO   |
| denominazione                                   | PALAZZO MOZZONE   |
| <b>ALTRA DENOMINAZIONE</b>                      |   |
| genere di denominazione                         | STORICA   |
| denominazione                                   | PALAZZO CASTALDO  |
| <b>GERARCHIA</b>                                |   |
| <b>RIFERIMENTO VERTICALE</b>                    |   |
| livello   | bene individuo  |
| <b>UBICAZIONE</b>                               |   |
| <b>CATASTO</b>                                  |   |
| foglio  | 23  |
| data foglio                                     | 1962  |
| particelle                                      | 707   |
| <b>UBICAZIONE</b>                               |   |
| genere dell'affaccio                            | principale  |
| denominazione spazio viabilistico               | VIA ROMA  |
| numero civico                                   | 63  |
| ubicazione non viabilistica                     | IL PALAZZO E' LIBERO SU TUTTI E QUATTRO I LATI. GLI ALTRI AFFACCI SONO SU VICO MARCANTONIO E SU VICO FERLICCHIO. L' AFFACCIO OVEST E' SU UN VICOLE SENZA DENOMINAZIONE.   |
| <b>DEFINIZIONE CULTURALE</b>                    |   |
| <b>AUTORE</b>                                   |   |
| riferimento all'intervento (ruolo)              | COMMITTENTE   |
| nome  | CASTALDO PASQULE  |
| fonte dell'attribuzione                         | IN LOCO   |
| <b>NOTIZIE STORICHE</b>                         |   |
| <b>NOTIZIA</b>                                  |   |
| riferimento                                     | INTERO BENE   |
| notizia sintetica                               | EDIFICAZIONE  |
| notizia   | L'edificio fu edificato nel 1876 come si evince da una iscrizione sulla chiave di volta dell'arco del portale d'ingresso, dove sono riportate anche le iniziali del nome del committente e proprietario, Castaldo Pasquale. |
| fonte   | IN LOCO   |
| <b>CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>               |   |
| secolo  | XIX   |
| frazione di secolo                              | seconda metà  |
| data  | 1876  |
| <b>CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>              |   |
| secolo  | XIX   |
| frazione di secolo                              | seconda metà  |
| data  | 1876  |
| <b>SPAZI</b>                                    |   |
| <b>SUDDIVISIONE INTERNA</b>                     |   |
| riferimento                                     | INTERO BENE   |
| tipo di suddivisione orizzontale                | livelli continui  |
| numero di piani                                 | 3   |
| tipo di piani                                   | PIANO TERRA - PIANO PRIMO - PIANO SECONDO   |
| <b>IMPIANTO STRUTTURALE</b>                     |   |
| configurazione strutturale primaria             | EDIFICIO IN MURATURA CONTINUA   |
| <b>PIANTA</b>                                   |   |
| riferimento alla parte                          | INTERO BENE   |
| <b>PIANTA</b>                                   |   |
| forma   | QUADRATA  |
| <b>FONDAZIONI</b>                               |   |
| tipo di terreno a livello di appoggio           | ROCCIA CALCAREA   |

|  |  |
|--|--|
| STRUTTURE<br>ubicazione<br>tipo  | INTERO BENE<br>MURATURA CONTINUA   |
| <b>STRUTTURE VERTICALI</b><br>TECNICA COSTRUTTIVA<br>ubicazione<br>tipo di struttura<br>genere<br>qualificazione del genere<br>materiali   | INTERO BENE<br>pareti<br>IN MURATURA<br>A CORSI REGOLARI<br>PIETRA CALCAREA A VISTA ED INTONACATA  |
| <b>STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b><br>UBICAZIONE<br>TIPO<br>genere<br>caratteristiche  | INTERO BENE<br><br>VOLTE E SOLAI<br>Al piano terra ci sono volte a crociera. Al secondo solai piani in legno con travi e tavolato e volte, al terzo solai in legno con travi e tavolato. |
| <b>COPERTURE</b><br>UBICAZIONE<br>CONFIGURAZIONE ESTERNA<br>genere<br>forma<br>qualificazione della forma<br>STRUTTURA E TECNICA<br>riferimento<br>struttura primaria<br>MANTO DI COPERTURA<br>riferimento<br>tipo<br>qualificazione del tipo<br>materiali | INTERO BENE<br><br>A TETTO<br>A PADIGLIONE<br>A QUATTRO FALDE SIMMETRICHE<br><br>INTERO BENE<br>CAPRIATE IN LEGNO<br><br>INTERA COPERTURA<br>TEGOLE<br>COPPI<br>LATERIZIO                |
| <b>SCALE</b><br>SCALE<br>ubicazione<br>genere<br>quantità<br>SCHEMA STRUTTURALE<br>materiali   | INTERNA<br>DI DISTRIBUZIONE AI PIANI<br>1<br><br>PIETRA CALCAREA   |
| <b>PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b><br>PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI<br>ubicazione<br>genere  | P. 2<br>IN COTTO   |
| <b>ELEMENTI DECORATIVI</b><br>ELEMENTI DECORATIVI<br>ubicazione<br>collocazione<br>tipo<br>qualificazione del tipo<br><br>materiali  | FACCIATA PRINCIPALE<br>ESTERNO<br>PORTALE<br>ARCO DECORATO CON MOTIVI FLOREALI E COLOMBE SULLA CHIAVE DI VOLTA<br>PIETRA   |
| <b>ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b><br>ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI<br>ubicazione<br>tipo<br><br>trascrizione testo<br>tecnica<br>materiali  | FACCIATA PRINCIPALE<br>SULLA CHIAVE DI VOLTA DELL'ARCO CHE SEGNA L'INGRESSO ORNATO ANCHE DA DUE COLOMBE CONTRAPPOSTE<br>C. P. 1876<br>INCISIONE<br>SU PIETRA                             |
| <b>CONSERVAZIONE</b><br>STATO DI CONSERVAZIONE<br>riferimento alla parte<br>stato di conservazione   | INTERO BENE<br>BUONO   |
| <b>RESTAURI</b><br>RESTAURI<br>riferimento alla parte<br>data inizio<br>tipo di intervento   | INTERO BENE<br>00/00/81 (?)<br>SOSTITUZIONE INFISSI E PARTE DEI PAVIMENTI, INTONACATURA DI PARTE DELLA FACCIATA  |
| <b>UTILIZZAZIONI</b><br>USO ATTUALE<br>riferimento alla parte<br>uso<br>USO STORICO<br>riferimento alla parte<br>riferimento cronologico<br>uso  | INTERO BENE<br>ABITAZIONE<br><br>INTERO BENE<br>destinazione originaria<br>ABITAZIONE  |
| <b>CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b><br>CONDIZIONE GIURIDICA<br>indicazione generica  | proprietà privata  |

indicazioni specifiche

**STRUMENTI URBANISTICI**  
strumento in vigore  
sintesi normativa zona

**ALLEGATI**

stralcio foglio catastale

FOTOGRAFIE

negativo

tipo

note

FOTOGRAFIE

negativo

tipo

note

FOTOGRAFIE

negativo

tipo

note

FOTOGRAFIE

negativo

tipo

note

FOTOGRAFIE

negativo

tipo

note

FOTOGRAFIE

negativo

tipo

note

DOCUMENTI VARI

numero di allegato

tipo

**COMPILAZIONE**

COMPILATORI

ruolo del compilatore

nome compilatore

AGGIORNAMENTO

data

funzionario responsabile

**ANNOTAZIONI**

OSSERVAZIONI

MOZZONE MICHELE - CASTALDO COSMO - CASTALDO CARMELA -  
CASTALDO DOMENICA - CASTALDO NICOLETTA - CASTALDO  
PASQUALE - CONFREDA MARIA - MOZZONE FRANCESCO - -  
MOZZONE NICOLETTA - MOZZONE VITTORIA - MOZZONE ANTONIO  
- MOZZONE DOMENICO - MOZZONE PASQUALE

P.R.G. ADOTTATO MA NON ANCORA APPROVATO  
PIANO PAESAGGISTICO

1

1 (SBAAAS CE 51529)  
FOTOGRAFIA A COLORI  
FACCIATA PRINCIPALE

1 (SBAAAS CE 51530)  
FOTOGRAFIA A COLORI  
PORTALE SU FACCIATA PRINCIPALE

1 (SBAAAS CE 51531)  
FOTOGRAFIA A COLORI  
PARTICOLARE DEL PORTALE SU FACCIATA PRINCIPALE

1 (SBAAAS CE 51532)  
FOTOGRAFIA A COLORI  
FACCIATA SU VICO FERLICCHIO

1 (SBAAAS CE 51533)  
FOTOGRAFIA A COLORI  
FACCIATA SU VICOLO SENZA DENOMINAZIONE


1 (SBAAAS CE 51534)  
FOTOGRAFIA A COLORI  
FACCIATA SU VICO MARCANTONIO

2

VISURE CATASTALI

COMPILAZIONE SCHEDA  
SPELTRA N.R.

2002  
LEVA G.



E' stata avviata una pratica per il recupero dell'edificio che prevede il consolidamento statico e il recupero delle connotazioni originali dell'edificio (eliminazione dell'intonaco sulla parte inferiore della facciata principale, sostituzione degli infissi e rifacimento dei cornicioni).