

CODICI

tipo di scheda A
 livello di ricerca P
CODICE UNIVOCO
 codice regione 15
 numero catalogo generale 00178585
 ente schedatore S81
 ente competente S81

LOCALIZZAZIONE

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

provincia CE
 comune Liberi
 località Cese
CENTRO STORICO
 numero d'ordine 0
 denominazione Cese
 carattere amministrativo del centro storico frazione

OGGETTO

OGGETTO
 tipo chiesa
 qualificazione parrocchiale
 denominazione chiesa di Santa Barbara

GERARCHIA

RIFERIMENTO VERTICALE
 livello bene individuo

UBICAZIONE

CATASTO
 foglio 9
 particelle 192
UBICAZIONE
 genere dell'affaccio principale
 denominazione spazio viabilistico Via Santa Barbara
 numero civico 0 (P)
 indicazione chilometrica Km 13 dall'innesto con la Strada Provinciale 35
 lato destro

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA
 riferimento intero bene
 notizia Collocata nella piccola comunità di Cese, frazione di Liberi, la chiesa di Santa Barbara rappresenta l'unica testimonianza di struttura architettonica religiosa. Si accede alla chiesa tramite una scala in origine interamente in pietra. L'interno presenta una pianta ad aula rettangolare con una cappella lungo i lati lunghi, ed altare sul fondo. La zona centrale è coperta da volta a botte con piccole unghie che definiscono delle finestre, mentre le due cappelle e l'abside sono coperti da volta a botte a tutto sesto. Il campanile, posizionato in facciata sul lato destro, è inglobato per tutto il primo livello nel disegno complessivo della chiesa. Il nucleo esistente della chiesa risale a circa il XV secolo, mentre alla fine del XVIII secolo sono ascrivibili lavori di ampliamento e completamento. Bibliografia: Descrizione a cura del catalogatore.

fonte
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO
 secolo XV
 validità (?)
 frazione di secolo seconda metà
 validità (?)

IMPIANTO STRUTTURALE

configurazione strutturale primaria chiesa in muratura con volte
ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI
 ubicazione angolo destro in facciata
 tipo campanile

PIANTA

riferimento alla parte intero bene
PIANTA
 riferimento piano o quota piano sopraelevato
 schema ad aula
 forma rettangolare
 dati icnografici significativi cappelle laterali

FONDAZIONI

tipo di terreno a livello di appoggio terreno roccioso
STRUTTURE
 ubicazione intero bene
 tipo continua

tecnica costruttiva
materiali
STRUTTURE VERTICALI

muratura omogenea
blocchi di tufo

TECNICA COSTRUTTIVA
ubicazione
tipo di struttura
genere
qualificazione del genere
materiali

intero bene
pareti
in muratura
continua
tufo

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

UBICAZIONE
TIPO
genere
forma
qualificazione della forma
caratteristiche
STRUTTURA
riferimento
tecnica costruttiva
specificazioni tecniche

intero bene

volta
a botte
a botte con unghie
unghie che definiscono delle finestre

COPERTURE

UBICAZIONE
CONFIGURAZIONE ESTERNA
genere
forma
qualificazione della forma
MANTO DI COPERTURA
riferimento
tipo
qualificazione del tipo
materiali

intero bene
muratura
blocchi regolari

corpo principale

a tetto
a capanna
a falde simmetriche

corpo principale
tegole
coppi e canali
laterizio

SCALE

SCALE
ubicazione
genere
categoria
quantità
collocazione
forma planimetrica
SCHEMA STRUTTURALE
riferimento
tecnica
materiali

esterna
scala d'accesso
principale
1
baricentrale
rettilinea

rampa
muratura
pietra serena

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI
ubicazione
genere
schema del disegno

intero bene
in cotto
a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI
ubicazione
collocazione
tipo
qualificazione del tipo
materiali

tutti i prospetti
interna
fascia marcapiano
a motivi geometrici
stucco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE
riferimento alla parte
stato di conservazione
indicazioni specifiche
STATO DI CONSERVAZIONE
riferimento alla parte
stato di conservazione
indicazioni specifiche

intero bene
buono
umidità di risalita per le pareti dell'abside

scala d'accesso
danno lieve
rottura delle lastre di rivestimento del primo gradino a contatto con la strada

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE
riferimento alla parte
uso
USO STORICO

intero bene
chiesa

riferimento alla parte
uso

intero bene
chiesa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA
indicazione generica
VINCOLI MINISTERO B.C.A.
legge
articolo
estensione
STRUMENTI URBANISTICI
strumento in vigore
sintesi normativa zona

proprietà Ente ecclesiastico
1089/39
4
intero bene
P.R.G
ristrutturazione/ restauro/ demolizione

ALLEGATI

stralcio foglio catastale
ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI
numero di allegato
tipo
ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI
numero di allegato
tipo
FOTOGRAFIE
negativo
tipo
note
FOTOGRAFIE
negativo
tipo
note

1
2
visura per immobile
3
pianta piano terra
1(SBAAAS CE 52372)
fotografia colore
vista esterna: campanile
2(SBAAAS CE 52373)
fotografia colore
vista esterna
3(SBAAAS CE 52374)
fotografia colore
vista interna
4(SBAAAS CE 52375)
fotografia colore
vista interna
5(SBAAAS CE 52376)
fotografia colore
vista interna del campanile
6(SBAAAS CE 52377)
fotografia colore
vista interna: elementi decorativi
7(SBAAAS CE 52378)
fotografia colore
vista interna: elementi decorativi

COMPILAZIONE

COMPILATORI
nome compilatore
data
funzionario responsabile

Ferraiolo V. *Vittorio Ferraiolo*
2003
Canestrini F. *[Signature]*