



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO
PER LE PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO
CASERTA

N° CAT. GEN. 15/00090462

81 SBAAAS CEN. 13396

SCHEDA "A/P"

ARCHITETTONICHE DI PRECATALOGO

COMUNE DI LIBERI

PALAZZO ROSSI

Frazione Liberi

Compilatore: Arch. Gianmarco DAlessio

Funzionario Responsabile: Arch. Francesco Canestrini

24/7

COMUNE DI LIBERI

provincia di Caserta

PALAZZO ROSSI

SCHEDA ARCHITETTONICA DI PRECATALOGO

①	SCHEDA
②	INQUADRAMENTO TERRITORIALE
	- stralcio catastale - visura catastale
③	ELABORATI GRAFICI
	- planimetria generale dell'area
④	NOTIZIE STORICHE
	- relazione storico - artistica - fonti bibliografiche
④	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
	- foto - cd contenente le riprese fotografiche

committente: Soprintendenza di Caserta

funzionario responsabile
rch. Francesco Canestrini

compilatore
rch. Gianmarco D'Alessio

note:

anno 2007

CODICI

tipo di scheda	A
livello di ricerca	P
CODICE UNIVOCO	
codice regione	15
numero catalogo generale	00090462
ente schedatore	S81
ente competente	S81

LOCALIZZAZIONE

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
provincia	CE
comune	Liberi
CENTRO STORICO	
numero d'ordine	A
denominazione	Liberi
carattere amministrativo del centro storico	Capoluogo municipale

OGGETTO

OGGETTO	
tipo	Palazzo
qualificazione	Signorile
denominazione	Palazzo Rossi

GERARCHIA

RIFERIMENTO VERTICALE	
livello	bene individuo

RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

COORDINATE	
sistema di riferimento	UTM
longitudine significativa	X=440519
latitudine significativa	Y=4564271

UBICAZIONE

CATASTO	
foglio	13
data foglio	1976
particelle	233
UBICAZIONE	
genere dell'affaccio	principale
denominazione spazio viabilistico	via Marconi
numero civico	9

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE	
riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
denominazione	maestranze campane
fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA	
riferimento	intero bene
notizia sintetica	costruzione
fonte	bibliografia
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
secolo	XV
validità	ca.
frazione di secolo	seconda metà
validità	ca.
data	1450
validità	post
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
secolo	XV
validità	ca.
frazione di secolo	seconda metà
validità	ca.
data	1499
validità	ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA	
riferimento	intero bene
tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
numero di piani	+2
tipo di piani	p.terra; p.nobile; p.sottotetto.

IMPIANTO STRUTTURALE

configurazione strutturale primaria	Edificio di forma rettangolare; strutture verticali in muratura portante continua in tufo; strutture orizzontali in legno; coperture a tetto a due falde con coppi
PIANTA riferimento alla parte PIANTA schema forma	intero bene longitudinale rettangolare
FONDAZIONI tipo di terreno a livello di appoggio STRUTTURE ubicazione tipo qualificazione del tipo tecnica costruttiva materiali	terreno sabbioso con ghiaia di buona consistenza intero bene continua continua con sottofondazioni muratura mista pietra calcarea; tufo
STRUTTURE VERTICALI TECNICA COSTRUTTIVA ubicazione tipo di struttura genere qualificazione del genere materiali	 intero bene pareti in muratura continua pietra calcarea; tufo
STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO UBICAZIONE TIPO genere forma qualificazione della forma STRUTTURA riferimento tecnica costruttiva specificazioni tecniche	intero bene solaio piano rettangolare intero solaio a getto con ordinatura semplice
COPERTURE UBICAZIONE CONFIGURAZIONE ESTERNA genere forma STRUTTURA E TECNICA struttura primaria MANTO DI COPERTURA riferimento tipo qualificazione del tipo materiali	intero bene a tetto a 2 falde falda simmetrica travatura su muri intera copertura tegole coppi laterizio
SCALE SCALE ubicazione genere categoria quantità collocazione forma planimetrica SCHEMA STRUTTURALE riferimento materiali	 interna a rampa a rampa 1 centrale a due rampe intera struttura pietra
PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI ubicazione genere schema del disegno	 intero bene in graniglia con greche perimetrali
CONSERVAZIONE STATO DI CONSERVAZIONE riferimento alla parte stato di conservazione	 intero bene mediocre

indicazioni specifiche

A causa delle notevoli infiltrazioni d'acqua si sono verificati fenomeni di dilavamento delle strutture esterne con conseguente alterazione dell'intonaco esterno.

RESTAURI**RESTAURI**

riferimento alla parte
data inizio
data fine
tipo di intervento

intero bene
1989
1990
rifacimento

UTILIZZAZIONI**USO ATTUALE**

riferimento alla parte
uso

intero bene
abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CONDIZIONE GIURIDICA**

indicazione generica

proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

strumento in vigore
sintesi normativa zona

P.d.F.
ristrutturazione con vincolo parziale

ALLEGATI

stralcio foglio catastale

1

ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI

numero di allegato

2

tipo

certificato catastale

FOTOGRAFIE

negativo

AFS81 56516

tipo

colore

note

facciata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**CARTOGRAFIA I.G.M.I.**

estremi della tavoletta

f. 172- I sud-est

denominazione

Formicola

BIBLIOGRAFIA

autore

Pendolino G.

anno di edizione

1978

COMPILAZIONE**COMPILATORI**

nome compilatore

D'Alessio G.

data

2007

funzionario responsabile

Canestrini F.

G. Canestrini
gc