

CODICI

tipo di scheda A
 livello di ricerca P
 CODICE UNIVOCO
 codice regione 15
 numero catalogo generale 00211788
 ente schedatore S81
 ente competente S81

81 SBAAAS CEN.

49328

LOCALIZZAZIONE

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
 provincia CE
 comune Formicola
 frazione Lautoni
 SETTORE
 tipo TP
 numero 002

OGGETTO

OGGETTO
 tipo chiesa
 qualificazione parrocchiale
 denominazione chiesa di S. Prisco

GERARCHIA

RIFERIMENTO VERTICALE
 livello bene individuo

UBICAZIONE

CATASTO
 foglio 8
 particelle A
 UBICAZIONE
 genere dell'affaccio principale
 denominazione spazio viabilistico strada comunale Cavallari
 lato destro

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE
 riferimento all'intervento (ruolo) costruzione
 nome ignoto
 AMBITO CULTURALE
 denominazione maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA
 riferimento intero bene
 notizia sintetica inizio lavori
 notizia La chiesa di San Prisco sorge nella frazione Lautoni nel Comune di Formicola; la data di edificazione risale al IX secolo, essendo la parrocchia più antica del Comune. Questa data coincide con la distruzione, ad opera di un terremoto, delle due borgate di Castello e Calciano, per cui sorsero le due frazioni di Lautoni e Medici. Nella ricostruzione si edificò soltanto una chiesa, a metà strada in località Lautoni, con il nome di San Prisco, 1° Vescovo di Capua nel' 882. La chiesa presenta un' impianto tradizionale; la facciata a capanna con il campanile addossato sul lato sinistro. La zona centrale della facciata si conclude, nella parte terminale, da un timpano sostenuto, per tutta l'altezza, da due paraste, mentre in asse all'ingresso principale si apre, nella parte alta una finestra ad arco. Anche il campanile è strutturato con paraste, con aperture ad arco nel II° e III° registro. Domenico Di Rubbia " Rapporti di Treglia e Formicola con Capua antica e Medievale".

fonte

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO
 secolo IX secolo
 validità (?)

IMPIANTO STRUTTURALE

configurazione strutturale primaria chiesa con muri perimetrali in tufo; copertura a tetto semplice

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA
 ubicazione intero bene
 tipo di struttura pareti
 genere in muratura
 qualificazione del genere continua
 materiali tufo

COPERTURE

UBICAZIONE intero bene
 CONFIGURAZIONE ESTERNA

genere a tetto
 forma a capanna
 qualificazione della forma a due falde

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE
 riferimento alla parte intero bene
 stato di conservazione pessimo
 indicazioni specifiche chiesa chiusa ai fedeli

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE
 riferimento alla parte intero bene
 uso chiusa ai fedeli
 USO STORICO
 riferimento alla parte intero bene
 uso chiesa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA
 indicazione generica proprietà Ente ecclesiastico
 VINCOLI MINISTERO B.C.A.
 legge 1089/1939
 articolo 4
 STRUMENTI URBANISTICI
 strumento in vigore P.R.G.
 sintesi normativa zona restauro

ALLEGATI

straicio foglio catastale 1
 ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI
 numero di allegato 2
 tipo visura catastale
 ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI
 numero di allegato 3
 tipo pianta catastale
 FOTOGRAFIE
 negativo AFS8154396
 tipo fotografia colore
 note Facciata (2005)
 FOTOGRAFIE
 negativo AFS8154395
 tipo fotografia colore
 note Particolare della facciata (2005)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FOTOGRAFIE ESISTENTI
 sigla per citazione F1
 tipo positivo
 collocazione e numero negativo 2 (7A) SBAAAS CE 29157

RIFERIMENTO AD ALTRE SCHEDE

ALTRE SCHEDE O VECCHIE SCHEDE
 riferimento argomento arredi/decorazione
 codici OA/I da: 15/00262534-39
 data 1994
 compilatori Castellano M.R

COMPILAZIONE

COMPILATORI
 nome compilatore Borghese P.
 data 1993

AGGIORNAMENTO
 data 2005
 nome revisore Ferraiolo V.
 funzionario responsabile Canestrini F.

TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE
 data 2005
 nome revisore Ferraiolo V.

ANNOTAZIONI

OSSERVAZIONI
 La chiesa di San Prisco , non è praticabile internamente.