

CODICI

tipo di scheda	A
livello di ricerca	P
CODICE UNIVOCO	
codice regione	15
numero catalogo generale	00178591
ente schedatore	S81
ente competente	S81

81 SBAAAS CEN. 48265

LOCALIZZAZIONE

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
provincia	CE
comune	Conca della Campania
CENTRO STORICO	
numero d'ordine	1
denominazione	Conca della Campania
carattere amministrativo del centro storico	capoluogo municipale
SETTORE	
tipo	SU
numero	17
numero nel settore	2

OGGETTO

OGGETTO	
tipo	palazzo
qualificazione	residenziale

GERARCHIA

RIFERIMENTO VERTICALE	
livello	bene individuo

UBICAZIONE

CATASTO	
data foglio	1960
particelle	47 - 48
UBICAZIONE	
genere dell'affaccio	principale
denominazione spazio viabilistico	via Roma

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE	
riferimento all'intervento (ruolo)	intero bene
denominazione	maestranze locali
fonte dell'attribuzione	bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA	
riferimento	intero bene
notizia sintetica	edificazione
notizia	La realizzazione dell'edificio si può far risalire al secolo XVII
fonte	bibliografia
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
secolo	XVII
validità	ca.
frazione di secolo	metà
validità	ca.
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
secolo	XVII
validità	ca.
frazione di secolo	fine
validità	ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA	
riferimento	intero bene
tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
numero di piani	3
tipo di piani	piano terra, piano primo, sottotetto

IMPIANTO STRUTTURALE

configurazione strutturale primaria	edificio in muratura continua in tufo
-------------------------------------	---------------------------------------

PIANTA

riferimento alla parte	intero bene
PIANTA	
forma	articolata

FONDAZIONI

tipo di terreno a livello di appoggio	banco di pietra calcarea
STRUTTURE	
ubicazione	intero bene
tipo	muratura continua
STRUTTURE VERTICALI	
TECNICA COSTRUTTIVA	
ubicazione	intero bene
tipo di struttura	pareti
genere	in muratura
materiali	tufo intonacato
STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
UBICAZIONE	intero bene
TIPO	
genere	solai
COPERTURE	
UBICAZIONE	intero bene
CONFIGURAZIONE ESTERNA	
genere	a tetto
forma	a due falde
MANTO DI COPERTURA	
riferimento	intera copertura
tipo	tegole
qualificazione del tipo	coppi
materiali	laterizio
CONSERVAZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	
riferimento alla parte	intero bene
stato di conservazione	cattivo
indicazioni specifiche	La facciata dell'edificio presenta segni di degrado, recentemente è stata realizzata una sopraelevazione.
UTILIZZAZIONI	
USO ATTUALE	
riferimento alla parte	intero bene
uso	abitazione
USO STORICO	
riferimento alla parte	intero bene
riferimento cronologico	destinazione originaria
uso	abitazione
CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CONDIZIONE GIURIDICA	
indicazione generica	proprietà privata
indicazioni specifiche	Conti Virginia
STRUMENTI URBANISTICI	
strumento in vigore	P.R.G.
ALLEGATI	
stralcio foglio catastale	1
FOTOGRAFIE	
negativo	1 (SBAAAS CE 52262)
note	veduta d'insieme (2003)
FOTOGRAFIE	
negativo	1 (SBAAAS CE 52263)
note	vista su angolo sud-ovest (2003)
FOTOGRAFIE	
negativo	1 (SBAAAS CE 52264)
note	prospetto su lato ovest (2003)
FOTOGRAFIE	
negativo	1 (SBAAAS CE 52265)
note	prospetto su lato est (2003)
FOTOGRAFIE	
negativo	1 (SBAAAS CE 53079)
note	portale (2003)
DOCUMENTI VARI	
numero di allegato	1
tipo	visure catastali
DOCUMENTI VARI	
numero di allegato	2
tipo	elenco proprietari

DOCUMENTI VARI
numero di allegato
tipo

3
relazione storico-artistica

COMPILAZIONE

COMPILATORI
ruolo del compilatore
nome compilatore
data
funzionario responsabile

compilazione scheda
Speltra N.R.
2003
Leve *di*

