

21/21

81SBAAAASCEN. 48285

CODICI

tipo di scheda A
 livello di ricerca P
 CODICE UNIVOCO
 codice regione 15
 numero catalogo generale 00178593
 ente schedatore S81
 ente competente S81

LOCALIZZAZIONE

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
 provincia CE
 comune Conca della Campania
 frazione Orchi

OGGETTO

OGGETTO
 tipo palazzo

GERARCHIA

RIFERIMENTO VERTICALE
 livello bene individuo

UBICAZIONE

CATASTO
 foglio 24
 particelle 3
 particelle 4
 CATASTO
 foglio 24
 particelle 4

UBICAZIONE
 genere dell'affaccio principale
 denominazione spazio viabilistico Centrale
 numero civico 53

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE
 riferimento all'intervento (ruolo) costruzione
 denominazione maestranze locali
 fonte dell'attribuzione bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA
 riferimento intero bene
 notizia sintetica edificazione
 notizia L'edificazione del palazzo è iniziata nella seconda metà del sec. XIX ca. ed è stato rimaneggiato nel corso dei secoli successivi.
 fonte bibliografia

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO
 secolo XIX
 validità ca.
 frazione di secolo seconda metà
 validità ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA
 riferimento intero bene
 tipo di suddivisione orizzontale livelli continui
 numero di piani 3
 tipo di piani p.t., p.1., p.2

IMPIANTO STRUTTURALE

configurazione strutturale primaria Edificio in muratura continua di tufo e tetto a falda in c.a. e copertura in coppi.

PIANTA

riferimento alla parte intero bene

PIANTA
 forma poligonale a quattro lati

FONDAZIONI

tipo di terreno a livello di appoggio banco di pietra calcarea

STRUTTURE
 ubicazione intero bene
 tipo continua
 materiali pietra calcarea

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA	
ubicazione	intero bene
tipo di struttura	pareti
genere	in muratura
qualificazione del genere	intonacata
materiali	tufo
COPERTURE	
UBICAZIONE	intero bene
CONFIGURAZIONE ESTERNA	
genere	a tetto
forma	a due falde
STRUTTURA E TECNICA	
struttura primaria	soletta
MANTO DI COPERTURA	
riferimento	intera copertura
tipo	tegole
qualificazione del tipo	coppi
materiali	argilla
ELEMENTI DECORATIVI	
ELEMENTI DECORATIVI	
ubicazione	prospetto principale
collocazione	esterna
tipo	cornice del portale
qualificazione del tipo	a motivi geometrici
materiali	pietra
ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
ubicazione	prospetto principale
genere	iscrizione
tipo	A.D./1862
tecnica	incisa
CONSERVAZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	
riferimento alla parte	intero bene
stato di conservazione	mediocre
UTILIZZAZIONI	
USO STORICO	
riferimento alla parte	intero bene
riferimento cronologico	destinazione originaria
uso	abitazione
CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
STRUMENTI URBANISTICI	
strumento in vigore	P.di Fabbricazione
ALLEGATI	
stralcio foglio catastale	1
FOTOGRAFIE	
negativo	1 (SBAAAS CE52193)
tipo	fotografia colore
note	Prospetto frontale (2003)
FOTOGRAFIE	
negativo	2(SBAAAS CE52194)
tipo	fotografia colore
note	Prospetto frontale (2003)
FOTOGRAFIE	
negativo	3(SBAAAS CE52195)
tipo	fotografia colore
note	Prospetto laterale (2003)
FOTOGRAFIE	
negativo	4(SBAAAS CE52196)
tipo	fotografia colore
note	Particolare prospetto frontale (portale) (2003)
FOTOGRAFIE	
negativo	5(SBAAAS CE52197)
tipo	fotografia colore
note	Particolare prospetto frontale (portale) (2003)
DOCUMENTI VARI	
numero di allegato	1

tipo
DOCUMENTI VARI
numero di allegato
tipo
DOCUMENTI VARI
numero di allegato
tipo

visure catastali

2
elenco proprietari

3
relazione storico artistica

COMPILAZIONE

COMPILATORI
ruolo del compilatore
nome compilatore
data
funzionario responsabile

compilazione della scheda
Cannavacciolo L.
2003
Leva G.

