

21/22  
91**CODICI**

tipo di scheda	A
livello di ricerca	P
<b>CODICE UNIVOCO</b>	
codice regione	15
numero catalogo generale	00178594
ente schedatore	S81
ente competente	S81

81SBAAS CEN. 48286

**LOCALIZZAZIONE****LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

provincia	CE
comune	Conca della Campania
frazione	Orchi

**OGGETTO**

<b>OGGETTO</b>	
tipo	palazzo

**GERARCHIA**

<b>RIFERIMENTO VERTICALE</b>	
livello	bene individuo

**UBICAZIONE**

<b>CATASTO</b>	
foglio	24
particelle	44
<b>UBICAZIONE</b>	
genere dell'affaccio	principale
denominazione spazio viabilistico	Centrale
numero civico	19

**DEFINIZIONE CULTURALE**

<b>AMBITO CULTURALE</b>	
riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
denominazione	maestranze locali
fonte dell'attribuzione	bibliografia

**NOTIZIE STORICHE**

<b>NOTIZIA</b>	
riferimento	intero bene
notizia sintetica	edificazione
notizia	L'edificazione del palazzo è iniziata nel secolo XVIII ca. ed è stato rimaneggiato nel corso dei secoli successivi.
fonte	bibliografia
<b>CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
secolo	XVIII
validità	ca.

**SPAZI**

<b>SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
riferimento	intero bene
tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
numero di piani	3
tipo di piani	p.t., p.1., p. sottotetto

**IMPIANTO STRUTTURALE**

configurazione strutturale primaria	Edificio in muratura continua di tufo con e tetto a doppia falda in legno e copertura in coppi.
-------------------------------------	---

**PIANTA**

riferimento alla parte	intero bene
<b>PIANTA</b>	
forma	poligonale a quattro lati

**FONDAZIONI**

tipo di terreno a livello di appoggio	banco di pietra calcarea
<b>STRUTTURE</b>	
ubicazione	intero bene
tipo	continua
materiali	pietra calcarea

**STRUTTURE VERTICALI**

<b>TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
ubicazione	intero bene
tipo di struttura	pareti
genere	in muratura
qualificazione del genere	intonacata
materiali	tufo

## COPERTURE

UBICAZIONE  
 CONFIGURAZIONE ESTERNA  
 genere  
 forma  
 STRUTTURA E TECNICA  
 struttura primaria  
 MANTO DI COPERTURA  
 riferimento  
 tipo  
 qualificazione del tipo  
 materiali

intero bene

a tetto  
 a due falde

legno

intera copertura  
 tegole  
 coppi  
 argilla

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI

ubicazione  
 collocazione  
 tipo  
 qualificazione del tipo  
 materiali

prospetto principale  
 esterna  
 cornice del portale  
 a motivi geometrici  
 pietra

### ELEMENTI DECORATIVI

ubicazione  
 collocazione  
 tipo  
 qualificazione del tipo  
 materiali

prospetto principale  
 esterna  
 cornice delle finestre  
 a motivi geometrici  
 stucco

### ELEMENTI DECORATIVI

ubicazione  
 collocazione  
 tipo  
 qualificazione del tipo  
 materiali

prospetto principale  
 esterna  
 fascia marcapiano  
 a motivi geometrici  
 pietra

### ELEMENTI DECORATIVI

ubicazione  
 collocazione  
 tipo  
 qualificazione del tipo  
 materiali

prospetto principale  
 esterna  
 paraste angolari  
 a motivi geometrici  
 stucco

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

riferimento alla parte  
 stato di conservazione

intero bene  
 mediocre

## UTILIZZAZIONI

### USO STORICO

riferimento alla parte  
 riferimento cronologico  
 uso

intero bene  
 destinazione originaria  
 abitazione

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### STRUMENTI URBANISTICI

strumento in vigore

P.di Fabbricazione

## ALLEGATI

stralcio foglio catastale

1

### FOTOGRAFIE

negativo

tipo

note

### FOTOGRAFIE

negativo

tipo

note

### FOTOGRAFIE

negativo

tipo

note

### FOTOGRAFIE

negativo

tipo

note

### FOTOGRAFIE

1 (SBAAAS CE52198)  
 fotografia colore  
 Prospetto frontale (2003)

2(SBAAAS CE52199)  
 fotografia colore  
 Prospetto laterale (2003)

3(SBAAAS CE52200)  
 fotografia colore  
 Prospetto lato cortile (2003)

4(SBAAAS CE52201)  
 fotografia colore  
 Particolare prospetto frontale (portale) (2003)

negativo

tipo

note

DOCUMENTI VARI

numero di allegato

tipo

DOCUMENTI VARI

numero di allegato

tipo

DOCUMENTI VARI

numero di allegato

tipo

**COMPILAZIONE**

COMPILATORI

ruolo del compilatore

nome compilatore

data

funzionario responsabile

5(SBAAAS CE52202)

fotografia colore

Particolare prospetto frontale (cornice della finestra) (2003)

1

visure catastali

2

elenco proprietari

3

relazione storico artistica

compilazione della scheda

Cannavacciolo L.

2003

Leva G.

