

CODICI

tipo di scheda	A
livello di ricerca	P
CODICE UNIVOCO	
codice regione	15
numero catalogo generale	00178590
ente schedatore	S81
ente competente	S81

81 SBAAASCEN. 48264

LOCALIZZAZIONE**LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

provincia	CE
comune	Conca della Campania

CENTRO STORICO

numero d'ordine	1
denominazione	Conca della Campania
carattere amministrativo del centro storico	capoluogo municipale

SETTORE

tipo	SU
numero	20
numero nel settore	2

OGGETTO**OGGETTO**

tipo	palazzo
qualificazione	residenziale

GERARCHIA**RIFERIMENTO VERTICALE**

livello	bene individuo
---------	----------------

UBICAZIONE**CATASTO**

data foglio	1960
particelle	31

UBICAZIONE

genere dell'affaccio	principale
denominazione spazio viabilistico	via Roma
numero civico	5

DEFINIZIONE CULTURALE**AMBITO CULTURALE**

riferimento all'intervento (ruolo)	intero bene
denominazione	maestranze campane
fonte dell'attribuzione	bibliografia

NOTIZIE STORICHE**NOTIZIA**

riferimento	intero bene
notizia sintetica	edificazione
notizia	La realizzazione dell'edificio risale al XVIII secolo.
fonte	bibliografia

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

secolo	XVIII
validità	ca.
frazione di secolo	metà
validità	ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

secolo	XVIII
validità	ca.
frazione di secolo	fine
validità	ante

SPAZI**SUDDIVISIONE INTERNA**

riferimento	intero bene
tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
numero di piani	4
tipo di piani	piano terra, piano primo, piano secondo, sottotetto

IMPIANTO STRUTTURALE

configurazione strutturale primaria	edificio in muratura continua in tufo
-------------------------------------	---------------------------------------

FONDAZIONI

tipo di terreno a livello di appoggio	banco di pietra calcarea
---------------------------------------	--------------------------

STRUTTURE

ubicazione	intero bene
------------	-------------

tipo	muratura continua
STRUTTURE VERTICALI	
TECNICA COSTRUTTIVA	
ubicazione	intero bene
tipo di struttura	pareti
genere	in muratura
materiali	tufo intonacato
STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
UBICAZIONE	intero bene
TIPO	
genere	solai
COPERTURE	
UBICAZIONE	intero bene
CONFIGURAZIONE ESTERNA	
genere	a tetto
forma	a due falde
MANTO DI COPERTURA	
riferimento	intera copertura
tipo	tegole
qualificazione del tipo	coppi
materiali	laterizio
ELEMENTI DECORATIVI	
ELEMENTI DECORATIVI	
ubicazione	prospetto principale
collocazione	esterna
tipo	lesene
qualificazione del tipo	con capitelli con volute (di ispirazione ionica) e foglie d'acanto (di ispirazione corinzia)
materiali	stucco
ELEMENTI DECORATIVI	
ubicazione	prospetto principale
collocazione	esterna
tipo	cornici delle finestre
qualificazione del tipo	a motivi geometrici
materiali	stucco
ELEMENTI DECORATIVI	
ubicazione	prospetto principale
collocazione	esterna
tipo	cornicione
qualificazione del tipo	a motivi geometrici (ovuli)
materiali	stucco
ELEMENTI DECORATIVI	
ubicazione	prospetto principale
collocazione	esterna
tipo	cornice portale
qualificazione del tipo	a motivi geometrici e con figurazioni (floreali ed animali)
materiali	pietra calcarea
CONSERVAZIONE	
STATO DI CONSERVAZIONE	
riferimento alla parte	intero bene
stato di conservazione	mediocre
UTILIZZAZIONI	
USO ATTUALE	
riferimento alla parte	intero bene
uso	abitazione
USO STORICO	
riferimento alla parte	intero bene
riferimento cronologico	destinazione originaria
uso	abitazione
CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CONDIZIONE GIURIDICA	
indicazione generica	proprietà privata
STRUMENTI URBANISTICI	
strumento in vigore	P.R.G.
ALLEGATI	
stralcio foglio catastale	1

FOTOGRAFIE	
negativo	1 (SBAAAS CE 52253)
tipo	fotografia a colori
note	veduta d'insieme (2003)
FOTOGRAFIE	
negativo	1 (SBAAAS CE 52254)
tipo	fotografia a colori
note	particolare prospetto su strada (2003)
FOTOGRAFIE	
negativo	1 (SBAAAS CE 52255)
tipo	fotografia a colori
note	portale (2003)
FOTOGRAFIE	
negativo	1 (SBAAAS CE 52256)
tipo	fotografia a colori
note	particolare portale (2003)
FOTOGRAFIE	
negativo	1 (SBAAAS CE 52257)
tipo	fotografia a colori
note	particolare prospetto su strada (2003)
FOTOGRAFIE	
negativo	1 (SBAAAS CE 52258)
tipo	fotografia a colori
note	particolare capitello lesena (2003)
FOTOGRAFIE	
negativo	1 (SBAAAS CE 52259)
tipo	fotografia a colori
note	particolare finestra (2003)
FOTOGRAFIE	
negativo	1 (SBAAAS CE 52260)
tipo	fotografia a colori
note	particolare finestre e cornicione (2003)
FOTOGRAFIE	
negativo	1 (SBAAAS CE 52261)
tipo	fotografia a colori
note	particolare cornicione (2003)
DOCUMENTI VARI	
numero di allegato	1
tipo	visure catastali
DOCUMENTI VARI	
numero di allegato	2
tipo	elenco proprietari
DOCUMENTI VARI	
numero di allegato	3
tipo	relazione storico-artistica
COMPILAZIONE	
COMPILATORI	
ruolo del compilatore	compilazione scheda
nome compilatore	Speltra N.R.
data	2003
funzionario responsabile	Levi G.

