

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO CULTURALE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI

SCHEDA PER IL RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO CULTURALE PER EVENTI SISMICI - PALAZZI

MODELLO P - ES

Seconda sezione
(da compilare per il bene individuo o per ogni bene componente)

P₁ - RIFERIMENTO VERTICALE

<input checked="" type="checkbox"/> Bene individuo	<input type="checkbox"/> Bene componente
--	--

P₂ - RIFERIMENTO SCHEDA INSEDIAMENTO

N° Scheda 111102	Data 28/08/2011	Rilevatore
------------------	-----------------	------------

P₃ - OGGETTO

Denominazione bene: CASA PIAZZA ROCCA 11/13 VILLORBA	
Denominazione storica: CASA PIAZZA ROCCA 11/13 VILLORBA	
Datazione: anno 1729 secolo II epoca 1700-1800 Ultima trasformazione	
Proprietà: 01099811188041A000	telefono
Utilizzatore: 00111111111111111111	telefono 3494167106

P₄ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

<input type="checkbox"/> museo	<input type="checkbox"/> archivio	<input type="checkbox"/> biblioteca	<input type="checkbox"/> area archeologica	<input type="checkbox"/> culto	<input type="checkbox"/> uffici	<input type="checkbox"/> struttura ricettiva-albergo
<input type="checkbox"/> servizi	<input type="checkbox"/> abitazione	<input type="checkbox"/> altro	<input checked="" type="checkbox"/> non utilizzato			

P₅ - CARATTERISTICHE DI FRUIZIONE PREVALENTE

Uso pubblico	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Abitazione principale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------	--	-----------------------	-----------------------------	--

P₆ - POSIZIONE

<input type="checkbox"/> Isolato	<input checked="" type="checkbox"/> Connesso con altri edifici	su 11 lati
----------------------------------	--	------------

P₇ - REGOLARITÀ E FORMA PLANIMETRICA

Regolare	Non regolare	Forma in pianta	<input type="checkbox"/> rettangolare	<input type="checkbox"/> rett allungata	<input type="checkbox"/> a L
<input checked="" type="checkbox"/> Pianta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> a C	<input type="checkbox"/> a corti	<input checked="" type="checkbox"/> altro	
<input type="checkbox"/> Elevazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> porticati	<input type="checkbox"/> logge	<input checked="" type="checkbox"/> cavedi	<input type="checkbox"/> atrio
<input type="checkbox"/> Disposizione muri interni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> corpi annessi	<input type="checkbox"/> elementi aggettanti	<input type="checkbox"/> cortili	<input type="checkbox"/> interni
<input type="checkbox"/> Disposizione aperture	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Discontinuità costruttive e del materiale			
Numero di piani massimo	11				




P₈ – EIDOTIPO E SUDDIVISIONE IN ELEMENTI

SUDDIVISIONE IN AREE					INDIVIDUAZIONE CORPI SCALA E CORPI ANNESSI		INDIVIDUAZIONE COPERTURE				
Area					N° totale corpi scala:		Copertura				
Sup. [m ²]					N° totale corpi annessi:		Sup. [m ²]				
N											
° piani											

SCHEMATIZZAZIONE DELLA PLANIMETRIA E DELLA SEZIONE

ORIENTAMENTO

ALLEGATI



P₉ – PERICOLO ESTERNO

CAUSA POTENZIALE	PERICOLO SU	
	EDIFICIO	VIA D'ACCESSO
Crolli o cadute da altre costruzioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rottura di reti di distribuzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI O SUGGERITI	
DIVIETO DI ACCESSO	TRANSENNE E PROTEZIONE PASSAGGI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

P₁₀ – DANNO RILEVATO –

LIVELLO DI DANNO

0 - □□□□□ assenza di danno 1 - □□□□□ danno lieve
3 - □□□□□ danno grave 4 - □□□□□ danno molto grave 2 - □□□□□ danno moderato
5 - □□□□□ crollo

PARETI ESTERNE entità del danno <input type="checkbox"/> □□□□□ superficie interessata <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3	<input type="checkbox"/> non rilevabile	PORТИCATI/LOGGE entità del danno <input type="checkbox"/> □□□□□ superficie interessata <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3	<input type="checkbox"/> non rilevabile
PARETI INTERNE entità del danno <input type="checkbox"/> □□□□□ superficie interessata <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3	<input type="checkbox"/> non rilevabile	SOLAI/VOLTE entità del danno <input type="checkbox"/> □□□□□ superficie interessata <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3	<input type="checkbox"/> non rilevabile
SCALE entità del danno <input type="checkbox"/> □□□□□ n. vani scala danneggiati..... superficie interessata <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3	<input type="checkbox"/> non rilevabile	COPERTURA entità del danno <input type="checkbox"/> □□□□□ superficie interessata <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3	<input type="checkbox"/> non rilevabile
ELEMENTI AGGETTANTI/SVETTANTI entità del danno <input type="checkbox"/> □□□□□ n. elementi danneggiati.....	<input type="checkbox"/> non rilevabile	INTERAZIONE CORPI ADIACENTI entità del danno <input type="checkbox"/> □□□□□ superficie interessata <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3	<input type="checkbox"/> non rilevabile
CORPI ANNESSI entità del danno <input type="checkbox"/> □□□□□ n. elementi danneggiati.....	<input type="checkbox"/> non rilevabile	SOPRAELEVAZIONI entità del danno <input type="checkbox"/> □□□□□ superficie interessata <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3	<input type="checkbox"/> non rilevabile
RIBALTIMENTO DEL CANTONALE entità del danno <input type="checkbox"/> □□□□□ numero cantonali danneggiati <u>1</u>			

P₁₁ – TIPO DI VISITA

Completa <input checked="" type="checkbox"/>	Parziale <input type="checkbox"/>	Solo dall'esterno <input type="checkbox"/>	Motivi ostativi
--	-----------------------------------	--	-----------------------

P₁₂ - PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO SUGGERITI

PROVVEDIMENTI		INDICAZIONI QUANTITATIVE		
1	Copertura provvisoria e/o Revisione manto di copertura	superficie: <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3		
2	Messa in sicurezza strutture (Puntellamenti/tirantature/cerchiature)	<input checked="" type="checkbox"/> pareti esterne <input type="checkbox"/> pareti interne <input checked="" type="checkbox"/> orizzontamenti/volte <input type="checkbox"/>		
3	Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/> zona esterna <input type="checkbox"/> zona interna		
4	Transennamenti/recinzioni/protezioni	numero di lati interessati..... <i>tutti i lati</i>		
5	Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	superficie di copertura: <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3		
6	Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	numero elementi da smontare.....		

P₁₃ - RILIEVO DEL DANNO AGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI

LIVELLO DI DANNO

0 - asenza di danno 1 - danno lieve 2 - danno moderato
3 - danno grave 4 - danno molto grave 5 - crollo

ELEMENTI DANNEGGIATI	Livello di danno	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI			
		RIMOZIONE	RIPARAZIONE	TRANSENNAZIONE	ALTRO (SPECIFICARE)
Comignoli	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cornicioni	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Statue o aggetti	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rivestimenti o controsoffitti recenti	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
rete idrica , fognaria o termoidraulica	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
rete elettrica o del gas	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

P₁₄ - TIPOLOGIA DEI BENI CULTURALI PRESENTI E PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO

Tipologia	SI	n.	quantità totale (m ²)	% beni interessati dai P.I.	provvedimenti di P.I. (P/R/F) **
Affreschi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3	
Mosaici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3	
Stucchi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3	
Dipinti mobili su vario supporto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3	
Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stalli, corali)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3	
Arazzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3	
Decorazioni in materiali vari staccate dalla collocazione originaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3	
Altari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3	
Sculture/ rilievi architettonici asportabili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3	
Reperti archeologici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3	
Rilievi architettonici non asportabili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3	
Libri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3	
Stampe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3	
Documenti di archivio su vari supporti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3	
Altri (specificare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3	

* nei depositi archeologici il dato si riferisce al numero di cassette contenenti reperti archeologici

** Protezioni o consolidamenti in loco: P - Rimozione/allontanamento: R - Raccolta e protezione dei frammenti: F

P₁₅ – DESCRIZIONE DEI DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (EVENTUALE)

P15.1 - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

P_{15.2} - Descrizione danno

P₁₆ – NOTE

Edificio in pessima stato di conservazione. Danni diffusi e gravi soprattutto in gran parte dell'edificio con crolli interni localizzati, rifletti dall'abbandono e sismi precedenti. Alcuni danni sembrano essere più recenti ma di difficile rilievo per le condizioni in cui versa l'edificio.

Necessaria visita più approfondita per valutare opere di consolidamento dell'edificio.

Cantabile Angelo sud-ovest a rischio crollo

P₁₇ – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

SI NO

.....Planimetrie.....

P₁₈ – SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA AGOSTO 2016 e sicc.

SQUADRA N. 05

Componenti della squadra


Cognome e nome	Qualifica	Ente appartenenza
DONNINI ANE	F. R.	SABA P.SI.CR.AR
BORGOL NATEO MARIA	A. T.	ICG RONA
VOLPE MARCO	INP.	RE.LVISB UNI.PD

Firma Alie Baum

Firma 

Firma Marcos Befr

Die Beweise



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO CULTURALE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI

SCHEMA INSEDIAMENTO

MODELLO I - EC

Prima sezione
(da compilare sempre)

1

Data १८ ०२ २०१९

N° progressivo

102

N° Scheda

I₂ – RIFERIMENTO VERTICALE

<input type="checkbox"/> Bene complesso	<input checked="" type="checkbox"/> Bene individuo
Denominazione bene complesso: _____	
Numero schede beni componenti _____	

I₃ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

I₄ - COORDINATE

FUSO (32-33-34)	DATE []	DATUM <input type="checkbox"/> ED50 <input type="checkbox"/> WGS84	Nord/Lat 42° 17' 12.5" N Est/Long 135° 24' 47.9" E
--------------------	-------------	--	---

I₅ – DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

I₆ – CARATTERISTICHE DEL SITO

	SI		SI
In piano	<input type="checkbox"/>	Avallamento	<input type="checkbox"/>
Su rilievo / su cresta / su vetta	<input type="checkbox"/>	In prossimità della costa	<input type="checkbox"/>
Su riporto		Scavato nel banco	<input type="checkbox"/>
In pendio / su versante	<input type="checkbox"/>	Ipogeo	<input type="checkbox"/>

I₇ – INFRASTRUTTURE

	SI	NO		SI	NO
Accesso pedonale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rete viaria idonea in relazione al rischio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Accesso carrabile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Parcheggio nelle vicinanze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso con mezzi pesanti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Spazi aperti a disposizione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>		

I₈ - IDENTIFICAZIONE DELL'EVENTO CALAMITOSO NATURALE

EVENTO	IDENTIFICAZIONE*	PARAMETRO DI CARATTERIZZAZIONE	VALORE MAX
sisma	AGOSTO 2016 E SUCC.	magnitudo	6,5 Richter
alluvione		altezza dell'acqua	100 mm
esondazione		altezza dell'acqua raggiunta	100 m
nevicata eccezionale		altezza della neve	100 cm
gelata eccezionale		temperatura minima	-10 °C
eruzione vulcanica		durata altezza massima dei lapilli	100 h 100 km
nubifragio		millimetri di pioggia	100 mm
tromba d'aria		velocità del vento	100 km/h
frana		metri cubi di terreno franato	100 m ³
altro:.....		

* inserire: per il sisma l'epicentro; per esondazione il corso d'acqua; per eruzione vulcanica il vulcano, in tutti gli altri casi l'area geografica o la località interessata dall'evento.

I₉ – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA

SI NO

I₁₀ – COMPILATORE SCHEDA


Cognome	DONNINI		Nome	PAMELA	
Ente/ufficio di appartenenza	SABIA SUGLIAN		E-Mail:	PAMELA.DONNINI@GENICOLATORI.IT	
Telefono	010/7514090/761	Fax			E-Mail: PAMELA.DONNINI@GENICOLATORI.IT
Cognome	BONISIO		Nome	PIANTERA	
Ente/ufficio di appartenenza	VCG		E-Mail:		
Telefono	3204124882	Fax			E-Mail:


I₁₁ – SCHEMI GRAFICI

SCHEMATIZZAZIONE DI LAYOUT DELL'INSEDIAMENTO (EVENTUALE)


ORIENTAMENTO

ALLEGATI







VIA MONS. RASA PARROCCHIALE
(VIA MONS. RASA)




PIANO TERRA






PIANO PRIMO




PIANO SECONDO




* VALORANDO ADIACENTE ALA (MA PARTECHIAVE
(VENUTA))



VALORNANO - CASA PARROCCHIALE
(VIA VITTORIO EMANUELE)



PIANO PRIMO
H= var.



PIANO SECONDO
H= var.

