



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO CULTURALE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI

SCHEDA INSEDIAMENTO

MODELLO I - EC

Prima sezione
(da compilare sempre)

I₁

Data 25 07 2017	N° progressivo 11	N° Scheda 11115
-----------------	-------------------	-----------------

I₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

☒ Bene complesso	☐ Bene individuo
Denominazione bene complesso: CIMITIERO DI BASTIMIA	
Numero schede beni componenti 1	

I₃ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione LAZIO	Istat	Indirizzo
Provincia AScoli Piceno	Istat	1 ☐ via
Comune Roccafluvione	Istat	2 ☐ corso
Località BASTIMIA	Istat	3 ☐ vicolo
		4 ☐ piazza
		5 ☒ località num.civico
N° complesso o aggregato 1		N° edificio 1

I₄ - COORDINATE

FUSO (32-33-34) 33	DATUM ☐ ED50 ☒ WGS84	Nord/Lat
		Est/Long

I₅ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

☐ museo	☐ archivio	☐ biblioteca	☐ area archeologica
☐ culto	☐ uffici	☐ abitazione	☐ servizi
☐ non utilizzato	☒ altro	CIMITIERO	

I₆ - CARATTERISTICHE DEL SITO

	SI		SI
In piano	☐	Avvallamento	☐
Su rilievo / su cresta / su vetta	☒	In prossimità della costa	☐
Su riporto	☐	Scavato nel banco	☐
In pendio / su versante	☐	Ipogeo	☐

I₇ - INFRASTRUTTURE

	SI	NO		SI	NO
Accesso pedonale	☒	☐	Rete viaria idonea in relazione al rischio	☒	☐
Accesso carrabile	☒	☐	Parcheggio nelle vicinanze	☒	☐
Accesso con mezzi pesanti	☒	☐	Spazi aperti a disposizione	☒	☐
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	☐	☐	Altro	☐	

I₈ - IDENTIFICAZIONE DELL'EVENTO CALAMITOSO NATURALE

EVENTO	IDENTIFICAZIONE*	PARAMETRO DI CARATTERIZZAZIONE	VALORE MAX
sisma	SISMA CENTRO ITALIA 07/05/96 00:16	magnitudo	Richter
alluvione		altezza dell'acqua	mm
esondazione		altezza dell'acqua raggiunta	m
nevicata eccezionale		altezza della neve	cm
gelata eccezionale		temperatura minima	°C
eruzione vulcanica		durata altezza massima dei lapilli	h km
nubifragio		millimetri di pioggia	mm
tromba d'aria		velocità del vento	km/h
frana		metri cubi di terreno franato	m³
altro:			

* inserire: per il sisma l'epicentro; per esondazione il corso d'acqua; per eruzione vulcanica il vulcano. In tutti gli altri casi l'area geografica o la località interessata dall'evento.


I₉ - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA

SI ☒	NO ☐
--	-----------------------------

I₁₀ - COMPILATORE SCHEDA

Cognome	MAKESIMIA	Nome	OSCAR
Ente/ufficio di appartenenza	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA		
06/46914817	Fax	E-Mail:	oscar.makesim@beniculturali.it
Cognome	PIEDRINI	Nome	LUIGI
Ente/ufficio di appartenenza	SIABIAPI-MI		
02/863113287	Fax	E-Mail:	luigi.piedrini@beniculturali.it

vedi scheda successiva





Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO CULTURALE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI

SCHEDA PER IL RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO
CULTURALE PER EVENTI SISMICI- MANUFATTI VARI

MODELLO M - ES

Seconda sezione
(da compilare per il bene individuato o per ogni bene componente)

M₁ - RIFERIMENTO VERTICALE

☐ Bene individuato	☒ Bene componente
---	---

M₂ - RIFERIMENTO SCHEDA INSEDIAMENTO

N° Scheda	11111	Data	25 OTT 2011	Rilevatore	MARCELLINO PERSICINI
-----------	-------	------	-------------	------------	----------------------

M₃ - OGGETTO

Denominazione bene:	CIMITERO DI PAISTINA				
Denominazione storica:					
Datazione:	anno	1960	secolo		epoca
Proprietà:	C. MUNICIPIO				
Utilizzatore:					
	Ultima trasformazione				

M₄ - TIPOLOGIA

Torre	☐	Edicola cimiteriale	☒	Mura storiche	☐	Fontana	☐	Porta	☐
Monumento archeologico	☐	Arco	☐	Portale	☐				

M₅ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE


☒ spazio espositivo	☐ uffici	☐ servizi vari	☒ altro	CIMITERO	☐ non utilizzato
---	---------------------------------	---------------------------------------	---	----------	---

M₆ - POSIZIONE


☐ Isolato	☒ Connesso con altri manufatti	y	su	4	lati
----------------------------------	--	---	----	---	------

M₇ - DATI DIMENSIONALI (stimati ☐ rilevati ☒)

Corpo principale	Larghezza	7,75	Lunghezza	12,90	Superficie	99,97	Altezza media	/
Corpi aggregati	Larghezza	/	Lunghezza	/	Superficie	/	Altezza massima	/
	mt.		mt.		mq.		mt.	



M₈ - SCHEMI GRAFICI (pianse, sezioni, prospetti, illustrazione di dissesti particolari, allegare eventualmente fotocopie)



OSSELI DI RECENTE COSTRUZIONE (270 ANNI)

M₉ - PERICOLO ESTERNO

CAUSA POTENZIALE	PERICOLO SU		PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI O SUGGERITI	
	EDIFICIO	VIA D'ACCESSO	DIVIETO DI ACCESSO	TRANSENNE E PROTEZIONE PASSAGGI
CROLLI O CADUTE DA ALTRE COSTRUZIONI	☒	☒	☐	☐
ROTTURA DI RETI DI DISTRIBUZIONE	☐	☐	☐	☐

M₁₀ - DANNO RILEVATO

0 - □□□□□ assenza di danno
 3 - ■■■■■ danno medio

1 - ■□□□□ danno lieve
 4 - ■■■■■ danno grave

2 - ■■■■■ danno moderato
 5 - ■■■■■ crollo

1. DANNEGGIAMENTO DELLE PARETI PER MECCANISMI FUORI PIANO

☐ non rilevabile

parete n.	sup. interessata		
	<1/3	1/3 - 2/3	>2/3
1	□□□□□	□□□□□	□□□□□
2	□□□□□	□□□□□	□□□□□
3	□□□□□	□□□□□	□□□□□
4	□□□□□	□□□□□	□□□□□

2 - RIBALTAMENTO DEL CANTONALE

☐ non rilevabile

entità del danno □□□□□

Numero cantonali danneggiati _____

3 - MECCANISMI DI TAGLIO PARETI

☐ non rilevabile

danno: lesioni inclinate (singole o incrociate) - lesioni in corrispondenza di discontinuità nella muratura pareti

entità del danno □□□□□


superficie interessata ☐ <1/3

☐ tra 1/3 e 2/3

☐ >2/3

4 - ARCHI E PORTALI

☐ non rilevabile



danno: lesioni nell'arco - scorrimento di conci - schiacciamento o lesioni orizzontali alla base dei piedritti

entità del danno □□□□□

5 - AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE)

☐ non rilevabile




danno: evidenza di rotazioni permanenti o scorrimento - lesioni

entità del danno □□□□□

N. di corpi aggetti interessati: _____

6 - TORRE CAMPANARIA ISOLATA

☐ non rilevabile




danno: lesioni vicino allo stacco del corpo della chiesa -
lesioni a taglio o scorrimento - lesioni verticali o arcuate
(espulsione di uno o più angoli)

entità del danno ☐☐☐☐☐

superficie interessata ☐ <1/3
☐ tra 1/3 e 2/3
☐ >2/3

7 - CELLA CAMPANARIA

☐ non rilevabile



danno: lesioni negli archi - rotazioni o scorrimenti dei
piedritti

entità del danno ☐☐☐☐☐

8 - PIASTRE PORTALE
INGRESSO

☐ non rilevabile

danno: ROTTURE A TAGLIO ENTRAHBI
I PIASTRE DEL CANCELLO

entità del danno ☒☐☐☐☐

superficie interessata ☐ <1/3
☐ tra 1/3 e 2/3
☒ >2/3

9 - OSSARIO "A" IN ADERENZA
ALLA CHIESA (MENO DI 70
ANNI)

☐ non rilevabile

danno: FESSURAZIONI DI TAGLIO
PER ITERAZIONI HURO CHIESA

entità del danno ☒☐☐☐☐

superficie interessata ☐ <1/3
☒ tra 1/3 e 2/3
☐ >2/3

10 -

☐ non rilevabile

danno:

entità del danno ☐☐☐☐☐

superficie interessata ☐ <1/3
☐ tra 1/3 e 2/3
☐ >2/3

M₁₁ - TIPO DI VISITA

Completa	☒	Parziale	☐	Solo dall'esterno	☐	Motivi ostativi	☐
----------	-------------------------------------	----------	--------------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

M₁₂ - PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO SUGGERITI

	PROVVEDIMENTI	INDICAZIONI QUANTITATIVE
1	Revisione manto di copertura	superficie: ☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3
2	Copertura provvisoria	superficie: ☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3
3	Puntellamenti	☐ pareti esterne ☐ pareti interne ☐ orizzontamenti ☐
4	Rimozione delle macerie	☐ zona esterna ☐ zona interna
5	Transennamenti/recinzioni/ protezioni	numero di lati interessati
6	Consolidamenti localizzati	numero di consolidamenti
7	Messa in opera di carichiatura	☐ pareti esterne ☐ elementi sovrastanti/svettanti ☐ colonne
7	Messa in opera di tiranti	☐ pareti esterne ☐ pareti interne ☐ orizzontamenti ☐
8	Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	superficie di copertura: ☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3
9	Monitoraggio	elementi da monitorare
10	Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	numero elementi da smontare

M₁₃ - TIPOLOGIA DEI BENI CULTURALI PRESENTI E PROVVEDIMENTI DI P.I.

Tipologia	SI	n.	quantità totale (m ²)	percentuale di beni interessati dal p.i.	provvedimenti di pronto intervento (P/R/F) **
Affreschi	☐		m ²		
Mosaici	☐		m ²		
Stucchi	☐		m ²		
Dipinti mobili su vario supporto	☐		m ²		
Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stelli, corali)	☐		m ²		
Arazzi	☐		m ²		
Decorazioni in materiali vari staccate dalla collocazione originaria	☐		m ²		
Altari	☐		m ²		
Sculture/ rilievi architettonici asportabili (COSTE CATTOLICI)	☒		m ³	Y	
Reperti archeologici	☐		m ³		
Rilievi architettonici non asportabili	☐		m ²		
Libri	☐		m		
Stampe	☐		m ²		
Documenti di archivio su vari supporti	☐		m		
Altri (specificare)	☐				

* nei depositi archeologici il dato si riferisce al numero di cassette contenenti reperti archeologici

** Protezioni o consolidamenti in loco: P - Rimozione/allontanamento; R - Raccolta e protezione dei frammenti; F

M14 - DESCRIZIONE DEI DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (EVENTUALE)
M14.1 - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte
M14.2 - Descrizione danno
M15 - NOTE

IN ADEGENZA AL CIMITERO SI TROVA UNA CHIESA
CUI E' CROLLATA PARTE DELLA PARETE DI FACCIAIA -
NON RILEVATA DALLA PRESENTE SCHEDA LE MACERIE DEL
CROLL SONO NEI PRESSI DELL'INGRESSO DEL CIMITERO

M16 - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
☒ SÌ ☐ NO


M17 - SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA		SQUADRA N. MAR 01	
Cognome e nome		Qualifica	Ente appartenenza
NALESINI OSCAR		ASS. TEC.	MU - CIV
PEDRINI LUIGI		ARCH.	SABAP - MI

Firma



Firma




Firma



Firma




STRALCIO PLANIMETRIA AEROFOTOGRAMMETRICA



SCALA 1:5000

ESTRATTO PLANIMETRIA CATASTALE




SCALA 1:2000

FRAZIONE PASTINA

Tav. H / 1

STATO DI FATTO




LEGENDA


- Obitorio
- Tombe di famiglia
- Loculi di vecchia costruzione
- Loculi di nuova costruzione
- Loculi stato di progetto
- Sopraelevazione
- Cappelline stato di progetto
- Campi di inumazione
- Campi di inumazione stato di progetto
- Zona a prato libero
- Cappella religiosa
- Fontanelle
- Atbusti
- Alberi
- Area destinata a parcheggio
- Entrata

CENSIMENTO LOCULI DISPONIBILI


- 1 - 20 loculi (7 vuoti di cui 0 liberi)
- 2 - 28 loculi (19 vuoti di cui 0 liberi)



STATO DI PROGETTO




FRAZIONE PASTINA
Tav. H/2




VISTA ESTERNA LATO SUD OVEST




VISTA ESTERNA LATO SUD-OVEST



VISTA BLOCCO LOCULI 2



VISTA CAMPO INUMAZIONE



VISTA BLOCCO LOCULI 1

FRAZIONE PASTINA

Tav. H / 3