

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO CULTURALE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI

SCHEDA INSEDIAMENTO

Modello I - EC

Prima sezione
(da compilare sempre)

b

Data 25/07/2011 N° progressivo 112 N° Scheda 11118

I₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

<input checked="" type="checkbox"/> Bene complesso	<input type="checkbox"/> Bene individuo
Denominazione bene complesso: CIMITERO DEL FORGELIA	
Numero schede beni componenti: 1	

I₃ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione MARCHE	Istat 11	Indirizzo	10 via
Provincia ASIGLIANO UMBRE	Istat 11	20 case	██████████
Comune PIACENZA VILLONI	Istat 11	30 veduta	██████████
Località FIORICELLA	Istat 11	40 piazza	██████████
		50 località	██████████
		Indirizzo	██████████
		N° complesso o aggregato	1111
		N° edificio	1111

I₄ - COORDINATE

FUSO (32-33-34) 11	DATUM	<input checked="" type="checkbox"/> ED60	Nord/Lat ██████████
		<input type="checkbox"/> WGS84	Est/Long ██████████

I₅ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

<input type="checkbox"/> museo	<input type="checkbox"/> archivio	<input type="checkbox"/> biblioteca	<input type="checkbox"/> area archeologica
<input checked="" type="checkbox"/> culto	<input type="checkbox"/> uffici	<input type="checkbox"/> abitazione	<input type="checkbox"/> servizi
<input type="checkbox"/> non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/> altro	CIMITERO	

I₆ - CARATTERISTICHE DEL SITO

	SI		SI
In piano	<input type="checkbox"/>	Avvallamento	<input type="checkbox"/>
Su rilievo / su cresta / su vetta	<input type="checkbox"/>	In prossimità della costa	<input type="checkbox"/>
Su ripido	<input type="checkbox"/>	Scavato nel banco	<input type="checkbox"/>
In pendio / su versante	<input checked="" type="checkbox"/>	Ipogeo	<input type="checkbox"/>

I₇ - INFRASTRUTTURE

	SI	NO		SI	NO
Accesso pedonale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rete viaria idonea, in relazione al rischio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso carrozabile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Parcheggio nelle vicinanze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso con mezzi pesanti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Spazi aperti a disposizione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b - IDENTIFICAZIONE DELL'EVENTO CALAMITOSO NATURALE

EVENTO	IDENTIFICAZIONE	PARAMETRO DI CARATTERIZZAZIONE	VALORE MAX
sisma	SISMA CENTRO ITALIA OTTOBRE 2016	magnitudo	11.1 Richter
alluvione		altezza dell'acqua	11111 mm
esondazione		altezza dell'acqua raggiunta	11111 m
nevicate eccezionale		altezza della neve	11111 cm
gelata eccezionale		temperatura minima	11.111 °C
eruzione vulcanica		durata	11111 h
		altezza massima dei lapilli	11111 km
nubifragio		millimetri di pioggia	11111 mm
tromba d'aria		velocità del vento	11111 km/h
frana		metri cubi di terreno trasciato	11111 m³
altro:			11111

Inserire: per il sisma l'epicentro; per esondazioni il corso d'acqua; per eruzioni vulcaniche il vulcano. In tutti gli altri casi l'area geografica o la località interessata dell'evento.

I_a - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA

SI ■ NO


J₁₀ – COMPILATORE SCHEDA

Cognome	PIEDRINI	Nome	LUDVIG
Ente/ufficio di appartenenza	SIEBANI MILANO	E-Mail:	luigi.pedrini@beniculturali.it
Fax			
Cognome	MICHEISI	Nome	DISCIARO
Ente/ufficio di appartenenza	MUOLIN	E-Mail:	oscar.nalesin@beniculturali.it
Fax			

I-1 - SCHEMI GRAFICI

SCHEMATIZZAZIONE DEL LAYOUT DELL'INSEDIAMENTO (EVENTUALI)

ORIENTAMENTO



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO CULTURALE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI

SCHEDA PER IL RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO CULTURALE PER EVENTI SISMICI- MANUFATTI VARI

Modello M - ES

(da compilare per il bene individuo e per ogni bene componente)

M₁ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene individuo

Bene componente

M₂ - RIFERIMENTO SCHEDA INSEDIAMENTO

N° Scheda 1111 Data 26/07/2011 Rilevatore NACE SISTEMI PERINELLI

M₃ - OGGETTO

Denominazione bene:	CILINDRAGGI DEL FIORGEOGLIA				
Denominazione storica:					
Datazione: anno	secolo	epoca	Ultima trasformazione	anno	
Proprietà:	CIAVUME				
Utilizzatore:	CIAVUME				

M₄ - TIPOLOGIA

Type <input type="checkbox"/>	Edicola cimiteriale <input checked="" type="checkbox"/>	Mura storiche <input type="checkbox"/>	Fontana <input type="checkbox"/>	Porta <input type="checkbox"/>
Monumento archeologico <input type="checkbox"/>	Arco <input type="checkbox"/>	Portale <input type="checkbox"/>		

M₅ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE


spazio espositivo uffici servizi vari altro non utilizzato

M₆ - POSIZIONE


Isolato Connesso con altri manufatti su 1 lati

M₇ - DATI DIMENSIONALI (stimati rilevati)

Corpo principale	Larghezza mt. 12,2	Lunghezza mt. 12,3	Superficie mq. 161,2	Altezza media mt.
Corpi aggregati	Larghezza mt. 1,1	Lunghezza mt. 1,1	Superficie mq. 1,1	Altezza massima mt.



M₃ - SCHEMI GRAFICI (piante, sezioni, prospetti, illustrazione di diversi particolari, allegare eventualmente fotoconce)



M₅ - PERICOLO ESTERNO

CAUSA POTENZIALE	PERICOLO SU	
	EDIFICIO	VIA D'ACCESSO
CROLLO O CADUTE DA ALTRE COSTRUZIONI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROTTURA DI RETI DI DISTRIBUZIONE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROVVEDIMENTI DI P.L. ESEGUITI O SUGGERITI	
DIVETO DI ACCESSO	TRASMISSIONE E PROTEZIONE PASSAGGI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

M₁₀ - DANNO RILEVATO

assenza di danno
 danno medio

danno lieve
 danno grave

danno moderato
 crollo

1. DANNEGGIAMENTO DELLE PARETI PER MECCANISMI FUORI PIANO

non rilevabile

parete n.	sup. interessata		
	<1/3	1/3 - 2/3	>2/3
1	00000	00000	00000
2	00000	00000	00000
3	00000	00000	00000
4	00000	00000	00000

2 - RIBALTIMENTO DEL CANTONALE

non rilevabile

entità del danno

Numero cantonali danneggiati _____

3 - MECCANISMI DI TAGLIO PARETI

non rilevabile

danno: lesioni inclinate (singole o incrociate) - lesioni in corrispondenza di discontinuità nella muratura pareti

entità del danno

superficie interessata <1/3

da 1/3 a 2/3

>2/3


4 - ARCHI E PORTALI

non rilevabile

danno:

lesioni nell'arco - scorrimento di conci - schiacciamento o lesioni orizzontali alla base dei piedritti

entità del danno

**5 - AGGETTI (VELA, GUIGLIE, PINNACOLI, STATUE)**

non rilevabile

danno: evidenza di rotazioni permanenti o scorrimento - lesioni


entità del danno

N. di corpi aggetti interessati _____



6 - TORRE CAMPANARIA ISOLATA

non rilevabile




danno: lesioni vicino allo stacco del corpo della chiesa –
lesioni a taglio o scommesso = lesioni verticali o arcuate
(espulsione di uno o più angoli)

entità del danno

superficie interessata <1/3
 tra 1/3 e 2/3
 >2/3

7 - CELLA CAMPANARIA

non rilevabile




danno: lesioni negli archi – rotazioni o scommessi dei piedritti

entità del danno

8 - DISTACCO RIVESTIMENTO
MARMORE

non rilevabile




danno: OSSARIO... DI... RECENTE COSTRUZIONE

entità del danno

superficie interessata <1/3
 tra 1/3 e 2/3
 >2/3

9 - ...

non rilevabile




danno: ...

entità del danno

superficie interessata <1/3
 tra 1/3 e 2/3
 >2/3

10 - ...

non rilevabile



danno: ...

entità del danno

superficie interessata <1/3
 tra 1/3 e 2/3
 >2/3

M₁₁ - TIPO DI VISITA

Completa	<input checked="" type="checkbox"/>	Parziale	<input type="checkbox"/>	Solo dall'esterno	<input type="checkbox"/>	Motivi istitutivi	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------	--------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

M₁₂ - PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO SUGGERITI

PROVVEDIMENTI		INDICAZIONI QUANTITATIVE		
1	Revisione manto di copertura	superficie:		
2	Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/> <1/3 <input checked="" type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3		
3	Puntellamenti	<input type="checkbox"/> pareti esterne <input type="checkbox"/> pareti interne <input type="checkbox"/> orizzontamenti <input type="checkbox"/>		
4	Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/> zona esterna <input type="checkbox"/> zona interna		
5	Trasennamenti/recinzioni/ protezioni	numero di lati interessati: <input type="checkbox"/>		
6	Consolidamenti focalizzati	numero di consolidamenti		
7	Messa in opera di cerchiature	<input type="checkbox"/> pareti esterne <input type="checkbox"/> elementi aggettanti/evettanti <input type="checkbox"/> colonne		
8	Messa in opera di tiranti	<input type="checkbox"/> pareti esterne <input type="checkbox"/> pareti interne <input type="checkbox"/> orizzontamenti <input type="checkbox"/>		
9	Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	superficie di copertura: <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input checked="" type="checkbox"/> >2/3		
10	Monitoraggio	elementi da monitorare		
	Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	numero elementi da smontare		

M₁₃ - TIPOLOGIA DEI BENI CULTURALI PRESENTI E PROVVEDIMENTI DI PI

Tipologia	SI	n.	quantità totale (m ²)	percentuale di beni interessati dal p.l.	provvedimenti di pronto intervento (P.R.I.) ^a
Affreschi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mosaici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stucchi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dipinti mobili su vario supporto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stalli, corali)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arazzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Decorazioni in materiali vari staccate dalla collocazione originaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sculpture/rilievi architettonici asportabili	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reperiti archeologici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilievi architettonici non asportabili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liberi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stampe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Documenti di archivio su vari supporti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altri (specificare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

^a nei depositi archeologici il dato si riferisce al numero di cassette contenenti reperti archeologici

^b Protezioni o consolidamenti in loco; P - Rimozione/allontanamento; R - Raccolta e protezione dei frammenti; F

M₁₄ - DESCRIZIONE DEI DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (EVENTUALE)

Materie - Descrizione apparecchio decorativo o opera d'arte

M14.2 - Descrizione danno

Miss NOTE

IN ADDESSA NEL CIMITERO SI TROVA UNA CHIESA
NON VISITATA NEI PRESENTI SOGNI VOLGONO

MIS - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

SI NO

M₁₇ – SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA Italia centrale - 2016.

SQUADRA N. 01

Cognome e nome	Qualifica	Ente appartenenza
PEDRINI LUCIA	Architetto	SEBAP - N. Loro
NACELSONI OSCAR	Architetto	MU-CIV

fimma

Firma

Firma


Firma 

Fiona

[View all posts by admin](#) | [View all posts in category](#)


Finnair

STRALCIO PLANIMETRIA AEROFOTOGRAMMETRICA



SCALA 1:5000


ESTRATTO PLANIMETRIA CATASTALE



SCALA 1:2000

FRAZIONE FORCELLA
Tav. D/1



STATO DI FATTO



LEGENDA


Ostacolo	[Solid black rectangle]
Tombe di famiglia	[Hatched rectangle]
Loculi di vecchia costruzione	[Dashed rectangle]
Loculi stato di progetto	[Dotted rectangle]
Sopraelevazione	[Cross-hatched rectangle]
Campi di inurnazione stato di progetto	[Dashed rectangle with diagonal lines]
Loculi stato di progetto	[Dotted rectangle with diagonal lines]
Cappelline stato di progetto	[Cross-hatched rectangle with diagonal lines]
Campi di inurnazione	[Hatched rectangle with diagonal lines]
Alberi	[Tree icon]
Arbusti	[Bush icon]
Fontanelle	[Water fountain icon]
Area destinata a parcheggio	[Parking icon]
Entrata	[Gate icon]

STATO DI PROGETTO




FRAZIONE FORCELLA


Tav. D / 2




VISTA ESTERNA LATO NORD OVEST




PANORAMICA INTERNA SUD-EST



VISTA BLOCCHI LOCULI 1-2-3



VISTA BLOCCO LOCULI 4



VISTA CAMPO INUMAZIONE

FRAZIONE FORCELLA

Tav. D / 3