



10 1335

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

SCHEDA SOPRALLUOGO

Data 0181 0131 219117 N° progressivo 1151 N° Scheda 1111-151

Bene complesso Bene individuo CASA CANONICA S. Michele Aze.
Denominazione bene complesso: _____
Numero schede beni componenti 11

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA E DENOMINAZIONE DEL BENE

Regione MARICHERA	Istat 111	Indirizzo 1 <input checked="" type="radio"/> via BORIO
Provincia MACERATA	Istat 142	2 <input type="radio"/> corso SANI
Comune MACERATA	Istat 111123	3 <input type="radio"/> vicolo GIULIANI
Località _____		4 <input type="radio"/> piazza num.civico _____
VIA BORGO SAN GIULIANO N° complesso o aggregato _____		N° edificio _____

Denominazione bene: CIASIA CIANNIUCIA ISANI MICHELE MARCANO 40

Denominazione storica: _____

Datazione: anno _____ secolo _____ epoca _____ Ultima trasformazione _____

Tipologia: chiesa palazzo castello torre monumento o area archeologica mura altro

Proprietà: PARROCCHIA SANI MICHELE _____

Utilizzatore: _____

STRUTTURISTI DELLA SQUADRA DI RILEIVO

COGNOME E NOME	ENTE DI APPARTENENZA
ALFREDO FRAGOMELLI ING.	EU CENTRE RELUIS
MARTINA MARTIROLA ING.	EU CENTRE RELUIS
ANNA DI CLEMENTE A.T.	MIBACT

IL FUNZIONARIO MIBACT

[Handwritten signature]



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO CULTURALE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI

SCHEDA INSEDIAMENTO

MODELLO I - EC

Prima sezione
(da compilare sempre)

I₁

Data 01/03/2017	N° progressivo 115	N° Scheda 111195
-----------------	--------------------	------------------

I₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

<input type="checkbox"/> Bene complesso	<input checked="" type="checkbox"/> Bene individuo CANONICA S.MICHELE ARC.
Denominazione bene complesso: _____	
Numero schede beni componenti 11	

I₃ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione MARCHE _____	Istat 11	Indirizzo 1 <input checked="" type="radio"/> via 2 <input type="radio"/> corso 3 <input type="radio"/> vicolo 4 <input type="radio"/> piazza 5 <input type="radio"/> località	GIORGIO _____
Provincia MACERATA _____	Istat 043		SAN _____
Comune MACERATA _____	Istat 11123		GIULIANO _____
Località _____			num.civico 111
N° complesso o aggregato 1111		N° edificio 1111	

I₄ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

<input type="checkbox"/> museo	<input type="checkbox"/> archivio	<input type="checkbox"/> biblioteca	<input type="checkbox"/> area archeologica	
<input type="checkbox"/> culto	<input type="checkbox"/> uffici	<input checked="" type="checkbox"/> abitazione	<input type="checkbox"/> servizi	<input type="checkbox"/> turismo culturale
<input checked="" type="checkbox"/> non utilizzato	<input type="checkbox"/> altro	_____		

I₅ - CARATTERISTICHE DEL SITO

	SI		SI
In piano	<input type="checkbox"/>	Avvallamento	<input type="checkbox"/>
Su rilievo / su cresta / su vetta	<input type="checkbox"/>	In prossimità della costa	<input type="checkbox"/>
Su riperto	<input type="checkbox"/>	Scavato nel banco	<input type="checkbox"/>
In pendio / su versante	<input checked="" type="checkbox"/>	Ipogeo	<input type="checkbox"/>

I₆ - INFRASTRUTTURE

	SI	NO		SI	NO
Accesso pedonale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rete viaria idonea in relazione al rischio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso carrabile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Parcheggio nelle vicinanze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso con mezzi pesanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Spazi aperti a disposizione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>		

I7 - IDENTIFICAZIONE DELL'EVENTO CALAMITOSO NATURALE

EVENTO	IDENTIFICAZIONE*	PARAMETRO DI CARATTERIZZAZIONE	VALORE MAX
sisma	X OTTOBRE 2016	magnitudo	Richter
alluvione		altezza dell'acqua	mm
esondazione		altezza dell'acqua raggiunta	m
nevicata eccezionale		altezza della neve	cm
gelata eccezionale		temperatura minima	°C
eruzione vulcanica		durata altezza massima dei lapilli	h km
nubifragio		millimetri di pioggia	mm
tromba d'aria		velocità del vento	km/h
frana		metri cubi di terreno franato	m ³
altro:			


* inserire: per il sisma l'epicentro; per esondazione il corso d'acqua; per eruzione vulcanica il vulcano, in tutti gli altri casi l'area geografica o la località interessata dall'evento.

I8 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA


SI NO

I9 - COMPILATORE SCHEDA

Cognome	MANNIRIOLA	Nome	MARITIMA
Ente/ufficio di appartenenza	EUCLINISI		
☎		Fax	
E-Mail:			
Cognome	DILIGENTINO	Nome	ANNA
Ente/ufficio di appartenenza			
☎	0667789386	Fax	
E-Mail:	anna.dile@beniculturali.it		



VEDERAS SCHEDA
PALAZZI AUGURATA



SCHEDA PER IL RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO CULTURALE PER EVENTI SISMICI - PALAZZI

MODELLO P - ES

Seconda sezione
(da compilare per il bene individuo o per ogni bene componente)

P₁ - RIFERIMENTO VERTICALE

<input checked="" type="checkbox"/> Bene individuo	<input type="checkbox"/> Bene componente
----------------------------------------------------	------------------------------------------

P₂ - RIFERIMENTO SCHEDA INSEDIAMENTO

N° Scheda <u>00015</u>	Data <u>01/03/2017</u>	Rilevatore _____
------------------------	------------------------	------------------

P₄ - OGGETTO

Denominazione bene: <u>CIAMONICA, NELLA CHIESA DI S. MICHELE ANGELLO</u>	
Denominazione storica: _____	
Datazione: anno _____ secolo _____ epoca _____	Ultima trasformazione _____
Proprietà: _____	☎ _____
Utilizzatore: _____	☎ _____

P₄ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

<input type="checkbox"/> museo	<input type="checkbox"/> archivio	<input type="checkbox"/> biblioteca	<input type="checkbox"/> area archeologica	<input type="checkbox"/> culto	<input type="checkbox"/> uffici	<input type="checkbox"/> turismo culturale
<input type="checkbox"/> servizi	<input type="checkbox"/> abitazione	<input type="checkbox"/> altro _____	<input checked="" type="checkbox"/> non utilizzato			

P₅ - CARATTERISTICHE DI FRUIZIONE PREVALENTE

Uso pubblico	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Abitazione principale	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------------------------------------

P₆ - POSIZIONE

<input type="checkbox"/> Isolato	<input checked="" type="checkbox"/> Connesso con altri edifici su <u>2</u> lati
----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

P₇ - REGOLARITA' E FORMA PLANIMETRICA

	Regolare	Non regolare	Forma in pianta			
Pianta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> rettangolare	<input type="checkbox"/> rett allungata	<input type="checkbox"/> a L	
Elevazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> a C	<input type="checkbox"/> a corti	<input type="checkbox"/> altro	
Disposizione muri interni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> porticati <input type="checkbox"/> logge <input type="checkbox"/> cavedi <input type="checkbox"/> atri <input checked="" type="checkbox"/> scale <input type="checkbox"/> atrio			
Disposizione aperture	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> corpi annessi <input type="checkbox"/> elementi aggettanti <input type="checkbox"/> cortili interni			
Numero di piani massimo <u>4</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Discontinuità costruttive e del materiale					

LAZIO - MARCHE

SCHEDE A LIVELLO

VALIDATA

IN DATA 18/3/2017

Arch. G. DE MARTINO

P₉ - PERICOLO ESTERNO

CAUSA POTENZIALE	PERICOLO SU		PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI O SUGGERITI	
	EDIFICIO	VIA D'ACCESSO	DIVIETO DI ACCESSO	TRANSENNE E PROTEZIONE PASSAGGI
ROLLI O CADUTE DA ALTRE COSTRUZIONI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROTTURA DI RETI DI DISTRIBUZIONE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

P₁₀ - DANNO RILEVATO

0 - □□□□ assenza di danno

1 - ■□□□ danno lieve

2 - ■■□□ danno moderato


3 - ■■■□ danno medio

4 - ■■■■ danno grave

5 - ■■■■ crollo

1. DANNEGGIAMENTO DELLE PARETI ESTERNE PER MECCANISMI FUORI


PIANO



parete n.	sup. interessata		
	<1/3	1/3 +2/3	>2/3
1	□□□□	□□□□	□□□□
2	□□□□	□□□□	□□□□
3	□□□□	□□□□	□□□□
4	□□□□	□□□□	□□□□
5	□□□□	□□□□	□□□□
6	□□□□	□□□□	□□□□
7	□□□□	□□□□	□□□□
8	□□□□	□□□□	□□□□


2. DANNEGGIAMENTO DELLE PARETI ESTERNE PER MECCANISMI NEL

PIANO



parete n.	sup. interessata		
	<1/3	1/3 +2/3	>2/3
1	■□□□	□□□□	□□□□
2	□□□□	□□□□	□□□□
3	□□□□	□□□□	□□□□
4	□□□□	□□□□	□□□□
5	□□□□	□□□□	□□□□
6	□□□□	□□□□	□□□□
7	□□□□	□□□□	□□□□
8	□□□□	□□□□	□□□□


3 - RIBALTAMENTO DEL CANTONALE



entità del danno □□□□

numero cantonali danneggiati _____

4 - DANNEGGIAMENTO DELLE PARETI INTERNE




elemento non rilevabile

entità del danno □□□□

superficie interessata <1/3
 tra 1/3 e 2/3
 >2/3


5 - SCORRIMENTO DI PIANO



elemento non rilevabile

entità del danno

6 - DANNO AI PORTICATI/ LOGGE



entità del danno


superficie interessata <1/3

tra 1/3 e 2/3

>2/3

n. colonne danneggiate _____

7 - SFILAMENTO TESTA DELLE TRAVI E/O MARTELLAMENTO (SOLAI INTERMEDI E DI COPERTURA)



elemento non rilevabile

entità del danno


superficie dei solai interessata

<1/3

tra 1/3 e 2/3

>2/3

8 - COLLASSI LOCALI DELL'IMPALCATO O DELLA VOLTA



elemento non rilevabile


entità del danno

superficie interessata <1/3

tra 1/3 e 2/3

>2/3

9 - DANNO ALLE VOLTE INTERNE



elemento non rilevabile


entità del danno

superficie interessata <1/3

tra 1/3 e 2/3

>2/3

10 - DANNO ALLE SCALE



elemento non rilevabile

entità del danno

superficie di vani scale interessata

<1/3

tra 1/3 e 2/3

>2/3

numero di vani scale.....1

11 - DANNO NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA (CAPRIATE)



elemento non rilevabile

entità del danno


superficie della copertura interessata

<1/3

tra 1/3 e 2/3

>2/3

12- DANNO AL MANTO DI COPERTURA



elemento non rilevabile


entità del danno

superficie interessata <1/3

tra 1/3 e 2/3

>2/3

13 - RIBALTAMENTO DELLE FASCE SOTTOTETTO E DEL TIMPANO



elemento non rilevabile


entità del danno

superficie interessata <1/3

tra 1/3 e 2/3

>2/3

14 - DANNO AGLI ELEMENTI AGGETTANTI/SVETTANTI
(BALCONI,ABBAINI,TORRI-SCALE ...)




elemento non rilevabile

entità del danno

numero elementi interessati:.....


15 - COLLASSI LOCALI PER IRREGOLARITA' COSTRUTTIVE E DEL
MATERIALE



entità del danno

numero punti interessati:_____


16 - DANNO PER IRREGOLARITA' DI FORMA



entità del danno

numero pareti interessate:_____

17 - DANNO NEI CORPI ANNESSI



entità del danno

numero di corpi annessi interessati.....

P₁₁ – TIPO DI VISITA

Completa	<input checked="" type="checkbox"/>	Parziale	<input type="checkbox"/>	Solo dall'esterno	<input type="checkbox"/>	Motivi ostativi
----------	-------------------------------------	----------	--------------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------

P₁₂ - PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO SUGGERITI

	PROVVEDIMENTI	INDICAZIONI QUANTITATIVE
1	Revisione manto di copertura	superficie: <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3
2	Copertura provvisoria	superficie: <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3
3	Puntellamenti	<input type="checkbox"/> pareti esterne <input type="checkbox"/> pareti interne <input type="checkbox"/> orizzontamenti <input type="checkbox"/>
4	Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/> zona esterna <input type="checkbox"/> zona interna
5	Transennamenti/recinzioni/ protezioni	numero di lati interessati.....
6	Consolidamenti localizzati	numero di consolidamenti
7	Messa in opera di cerchiatura	<input type="checkbox"/> pareti esterne <input type="checkbox"/> elementi aggettanti/svettanti <input type="checkbox"/> colonne <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	Messa in opera di tiranti	<input type="checkbox"/> pareti esterne <input type="checkbox"/> pareti interne <input type="checkbox"/> orizzontamenti <input type="checkbox"/>
8	Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	superficie di copertura: <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3
9	Monitoraggio	elementi da monitorare.....
10	Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	numero elementi da smontare.....

P₁₃- RILIEVO DEL DANNO AGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI

LIVELLO DI DANNO

0 - □□□□□ assenza di danno 1 - ■□□□□ danno lieve 2 - ■■□□□ danno moderato
3 - ■■■□□□ danno grave 4 - ■■■■□□ danno molto grave 5 - ■■■■■■ crollo

ELEMENTI DANNEGGIATI	Livello di danno	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI			
		RIMOZIONE	RIPARAZIONE	TRANSENNATURE	ALTRO (SPECIFICARE)
COMIGNOLI	□□□□□	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORNICIONI	□□□□□	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STATUE O AGGETTI	□□□□□	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIVESTIMENTI O CONTROSOFFITTI RECENTI	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> □□	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RETE IDRICA , FOGNARIA O TERMOIDRAULICA	□□□□□	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RETE ELETTRICA O DEL GAS	□□□□□	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALTRO.....	□□□□□	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	□□□□□	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	□□□□□	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	□□□□□	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	□□□□□	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

P₁₄ – TIPOLOGIA DEI BENI CULTURALI PRESENTI E PROVVEDIMENTI DI PI

Tipologia	SI	n.	quantità totale (m ²)	percentuale di beni interessati dai p.i.	provvedimenti di pronto intervento (P/R/F) "
Affreschi	<input type="checkbox"/>	___	_____ m ²		
Mosaici	<input type="checkbox"/>	___	_____ m ²		
Stucchi	<input type="checkbox"/>	___	_____ m ²		
Dipinti mobili su vario supporto	<input type="checkbox"/>	___	_____ m ²		
Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stalli, corali)	<input type="checkbox"/>	___	_____ m ²		

Arazzi	<input type="checkbox"/>]]]]]]]]]] m ²		
Decorazioni in materiali vari staccate dalla collocazione originaria	<input type="checkbox"/>]]]]]]]]]] m ²		
Altari	<input type="checkbox"/>]]]]]]]]]] m ²		
Sculture/ rilievi architettonici asportabili	<input type="checkbox"/>]]]]]]]]]] m ³		
Reperiti archeologici	<input type="checkbox"/>]]]] ¹]]]]]] m ³		
Rilievi architettonici non asportabili	<input type="checkbox"/>]]]]]]]]]] m ²		
Libri	<input type="checkbox"/>]]]]]]]]]] m		
Stampe	<input type="checkbox"/>]]]]]]]]]] m ²		
Documenti di archivio su vari supporti	<input type="checkbox"/>]]]]]]]]]] m		
Altri (specificare)	<input type="checkbox"/>]]]]]]]]]]		

* nei depositi archeologici il dato si riferisce al numero di cassette contenenti reperti archeologici

** Protezioni o consolidamenti in loco: P - Rimozione/allontanamento: R - Raccolta e protezione dei frammenti: F

P₁₅ - DESCRIZIONE DEI DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (EVENTUALE)

P_{15.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

.....

.....

.....

P_{15.2} - Descrizione danno

.....

.....

.....

P₁₆ - NOTE

STRUTTURA IN STATO DI ABBANDONO TOTALE.

SI SONO RILEVATE LESIONI ALLE FASCE MURARIE DELLA FACCIATA

E SULLA STRUTTURA DELLE SCALE.

.....

.....

.....

P₁₇ - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

SI NO

.....

.....

P₁₈ - SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA		SQUADRA N. MAR 13
Cognome e nome	Qualifica	Ente appartenenza
FERRIOMBI ALFREDO	ING	EUCENTRE - RELUIS
MARINA MANPILOVA	VI	"
DI CLEMENTE ANNA	AT	MIBACT

Firma *Alfredo Ferriombi*

Firma *Anna Di Clemente*

Firma *.....*

Firma *.....*

