

# Scheda

## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	P
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00196147
ESC - Ente schedatore	S71
ECP - Ente competente	S71

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	VENEZIA
PVCF - Frazione	/
PVCL - Localita'	GIUDECCA

### CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Venezia
CSTA	capoluogo municipale

### ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	06
ZURD - Denominazione	Sestriere Dorsoduro - Giudecca

### SET - ZONA URBANA

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	84
SETP - Numero nel settore	018

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo	convento
OGTQ - Qualificazione	ecclesiale
OGTD - Denominazione	Convento dei Capuccini del Redentore

## UB - UBICAZIONE

### CTS - CATASTO

CTSF - Foglio	18
CTSD - Data foglio	(?)
CTSP - Particelle	345 - 346
<b>UBV - UBICAZIONE</b>	
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	(Calle de i Frati; Campo del SS. Redentore)
UBVN - Numero civico	(194; 195)
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
ATBR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
ATBD - Denominazione	maestri veneti
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1580
RELX - Validita'	Ca.
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	fine
REVX - Validita'	Ca.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNT - PIANTA</b>	
PNTS - Schema	tre chiostri aggregati
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
SVCM - Materiali	laterizio (pilastri e murature); elementi contorni di fori: pietra, cls, c.a.
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOF - TIPO</b>	
SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	con orditura portante in legno e laterocemento
<b>CP - COPERTURE</b>	

<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio (coppi) su orditura portante del tetto in legno
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAD - Uso</b>	convento
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOD - Uso</b>	convento
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente ecclesiastico
<b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>	Provincia dei Frati Minori Capuccini di Venezia
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Calle de i Frati civ. 194 Giudecca-Venezia
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumento in vigore</b>	Palav; Variante al PRG del Centro Storico; P.P. decaduti
<b>AL - ALLEGATI</b>	
<b>SFC - Stralcio foglio catastale</b>	1
<b>ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI</b>	
<b>ALGN - Numero di allegato</b>	2
<b>ALGT - Tipo</b>	individuazione SU scala 1:2000
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	3 (63818); 4 (63819);
<b>FTAP - Tipo</b>	NR
<b>FTAT - Note</b>	prospetto cortile (1995) prospetto cortile (1995)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	5 (63820); 6 (63821);
<b>FTAP - Tipo</b>	NR
<b>FTAT - Note</b>	prospetto cortile (1995) prospetto retro (1995)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	7 (63822)
<b>FTAP - Tipo</b>	NR

<b>FTAT - Note</b>	prospetto retro (1995)
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILATORI</b>	
<b>CMPN - Nome del compilatore</b>	Gherardi G.
<b>CMPD - Data</b>	1994
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	De Min M.
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	<p>Convento dei Cappuccini del Redentore, blocco edilizio complesso formato dall'aggregazione di tre chiostri, in direzione est-ovest. I corpi delle ali dei chiostri, ad una e due campate strutturali. Il chiostro principale, chiuso a nord dall'abside del coro della Chiesa del Redentore, presenta al centro una vera e propria pozzo. La costruzione del complesso conventuale è iniziata nel 1580 su sito già parzialmente edificato (1536) da un piccolo convento di cappuccini nei pressi della chiesetta di Santa Maria degli Angeli oggi collegata con il terzo chiostro del convento. Dal confronto tra i Catasti (dal Napoleonico del 1808 all'"attuale") e documenti dell'AMV si rilevano alcune variazioni nella consistenza planimetrica dovuta principalmente alla parziale saturazione del secondo chiostro tra il Napoleonico e l'Austriaco (1846), corpi poi demoliti tra l'Austro-Italiano del 1929 e l'"attuale", e alla demolizione di piccoli corpi aggiunti nell'ala ovest del chiostro principale. Negli anni quaranta viene acquistato il corpo di chiusura nord del secondo chiostro (una ex casa di abitazione). Si registrano continui interventi di manutenzione. Eventuale vincolo congiunto alle altre unità facenti parte del Convento del SS. Redentore (mapp. 345' - 347' - 349 - 350 - 351 - 428 - 535).</p>

<b>MC - METADATI DI CATALOGAZIONE</b>	
<b>METADATI SULLE NORMATIVE</b>	
<b>NORMATIVA</b>	A 2.00_ICCD0
<b>TIPO NORMATIVA</b>	Scheda
<b>CATEGORIA</b>	Beni immobili
<b>SETTORE DISCIPLINARE</b>	Beni architettonici e paesaggistici
<b>METADATI AMMINISTRATIVI</b>	
<b>PROGETTO</b>	Digital Library
<b>ENTE COMPETENTE ATTUALE</b>	S161 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna
<b>CAMPAGNA</b>	DL_Beni_imm_REV_S235

<b>ATTIVITA</b>	DL_Revisione_A_2.00
<b>FONTE</b>	MIBAC
<b>METADATI GESTIONALI</b>	
<b>ASSEGNATO A</b>	
<b>UTENTE CREATORE</b>	federica.vettori
<b>DATA CREAZIONE</b>	12 - 12 - 2019
<b>UTENTE MODIFICA</b>	giulia.altissimo
<b>DATA ULTIMA MODIFICA</b>	12 - 12 - 2019
<b>STATO SCHEDA</b>	In lavorazione
<b>PROFILO PUBBLICAZIONE</b>	Catalogatore
<b>UTENTE VERIFICATORE</b>	Laura Panzani

