


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
CODICI	13/00020239 ⁴⁰	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I B.A.A.A.S. L'AQUILA	22	ABRUZZO	
PROVINCIA E COMUNE: CH - LANCIANO			DESCRIZIONE: (5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)			
LUOGO: Strada Comunale Fonte Grande			Impianto simmetrico, costituito da un corpo centrale e da due bracci laterali.			
OGGETTO: Fontana del quartiere di Civitanova			Il corpo principale, in muratura di mattoni a vista, risulta coronato da un frontone e presenta una grossa arcata frontale a tutto sesto, spalleggiata da lesene lievemente aggettanti sulla muratura, preceduta da una vasca, antistante, di raccolta dell'acqua che scende a cascatella e fuoriesce da abbozzi di teste scolpite in pietra.			
CATASTO: Foglio I8, allegato 33°, Strade Pubbliche limitrofo alle particelle 620, 479			I bracci laterali, con le vasche per i lavatoi, risultano suddivisi, ciascuno, da una serie di dodici arcatelle a tutto sesto, impostate su pilastri in mattoni a sezione quadrangolare.			
CRONOLOGIA: XIX (1825)			Nella parte superiore del braccio laterale sinistro è apposta l'iscrizione con la data di ricostruzione della fontana (1825).			
AUTORE: Maestranze locali						
DEST. ORIGINARIA: Fonte						
USO ATTUALE: Fonte						
PROPRIETÀ: Comune di Lanciano						
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: art. 4, legge I giugno 1939, n. 1089 P.R.G. E ALTRI: Variante al P.R.G. approvata il 19/7/1978						
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI						
PIANTA:						
COPERTURE:						
VOLTE o SOLAI:						
SCALE:						
TECNICHE MURARIE: muratura in mattoni e pietrame a vista						
PAVIMENTI:						
DECORAZIONI ESTERNE:						
DECORAZIONI INTERNE:						
ARREDAMENTI:						
STRUTTURE SOTTERRANEE:						

A01999

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE: Antica fontana, secondo la tradizione appartenente originariamente al III secolo, situata al di fuori delle mura di cinta della città.

Vi si accedeva dalle tre strade che scendevano dalle porte dette di S. Nicola, di S. Maria la Nuova e della Noce, demolite nella prima metà del XIX secolo.

Era in grave rovina nel 1822 e, decise la riparazione, fu, di fatto, completamente ricostruita ed ultimata nel 1825.

SISTEMA URBANO: Zona agricola di fondo valle, il corso d'acqua che vi scorreva ha determinato la localizzazione della fonte.

RAPPORTI AMBIENTALI: E' situata nella vallata del Feltrino, antistante il lato nord-occidentale dei quartieri della Sacca e di Civitanova, di fondazione medioevale.

E' circondata da terreno coltivato.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Il testo integrale dell'iscrizione scolpita sulla lapide apposta nella parte alta del braccio laterale sinistro è il seguente: *Acquarum Ductus plurifariam vetustate conruptos / Anxanenses Decuriones / Consilio et Cura Sindaci Michaelis de Giorgio / Ad hanc novam et elegantio rem formam / A Solo exstructam / Aere Pubblico reducendos decreverunt / quod Perillustris Provinciae Praefectus / Faciendum probavit Anno MDCCCXXV. (Deliberazioni del Decurionato dal 1820 al 1827, a 7 agosto 1825).*

RESTAURI (tipo, carattere, epoca): Fu oggetto di intervento di restauro nel periodo 1972-1974 ad opera della Soprintendenza ai monumenti d'Abruzzo e con il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno.

I lavori eseguiti hanno interessato il consolidamento ed il riassetto delle murature, la liberazione dalla vegetazione spontanea e la sistemazione e recinzione dell'area circostante.

BIBLIOGRAFIA:


STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 17/9/81						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE																		
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PARAMENTI			X															
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

Infiltrazioni d'acqua nella muratura.

ALLEGATI:	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: I;	FOTOGRAFIE: A.F.S. B.A.A.A.S. AQ.: nn. I3367, 3348, I3349;
FOTOGRAFIE: 2, 3, 4;	
DISEGNI E RILIEVI: 5, 6;	MAPPE - RILIEVI - STAMPE: A.D.S. B.A.A.A.S. AQ.: n. 312;
MAPPE: 7;	
DOCUMENTI VARI:	ARCHIVI: Biblioteca Comunale di Lanciano: Deliberazioni del Decurionato dal 1820 al 1827, a 17 luglio 1822, a 8 agosto 1822, a 5 aprile 1825, a 7 agosto 1825; Documenti antichi: Statue e pitture d'insigni che si conservano nella città di Lanciano.
RELAZIONI TECNICHE:	

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; GA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA: Arch. Sandra Mazzoccone  DATA: 15 ottobre 1981	VISTO DEL SOPRINTENDENTE:	REVISIONI:
---	---------------------------	------------